

Palazzo agenziale dell'Ospedale Maggiore di Milano - complesso

Bertonico (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00069/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00069/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 69

Codice scheda: LO160-00069

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102415

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO160-00069

Relazione con schede VAL: LO430-00061

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: padronale

Denominazione: Palazzo agenziale dell'Ospedale Maggiore di Milano - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa agenziale (dell'agente) dell'Ospedale Maggiore di Milano

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 4]

Denominazione: Agenzia dell'Ospedale Maggiore di Milano

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 4]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palazzo della Ca' Granda

ALTRA DENOMINAZIONE [4 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo dell'Ospedale Maggiore di Milano

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Archivio ICCD

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098002

Comune: Bertonico

Indirizzo: Via Filippo Corridoni, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi

CAP: 26821

Indicazione chilometrica: Km 0.18 da Via Manzoni - lato sinistro

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bertonico

Particelle [1 / 4]: 20

Particelle [2 / 4]: 22

Particelle [3 / 4]: 23

Particelle [4 / 4]: 24

Foglio/Data: 18

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Motivazione/fonte: iscrizioni/ Chiodi C., 1939/ considerazioni stilistiche

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: rustico presso l'ingresso sud (m)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Tanto il corpo d'ingresso a sud (L) quanto l'adiacente portico a due campate (M) non sono mai indicati nelle mappe catastali (se non nella più attuale). Mentre tuttavia il primo presenta caratteri stilistici che consentono una datazione al Settecento, il secondo, la cui superficie per quanto piccola non è così trascurabile quanto quella del portale, potrebbe essere stato effettivamente edificato dopo il 1897. In tale caso deve datare ai primi decenni del Novecento, essendo realizzato con tecniche costruttive tradizionali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Attualmente il fronte sud del giardino è chiuso da un muro cui sono addossati a ovest la lavanderia (H) e la ghiacciaia (G) e a est una rimessa con fienile (F). Nelle mappe catastali fino al 1897 è indicata l'esistenza di un ulteriore corpo annesso a est alla ghiacciaia (consistente in due locali affiancati, secondo la mappa del 1829). Tale corpo, che senz'altro doveva avere funzione rustica, deve essere stato demolito dunque dopo il 1897.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: palazzo e rustici annessi

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1823 Luigi Monti scrive che il palazzo degli agenti dell'Ospedale Maggiore data al 1759. A questa data si adegua Giovanni Agnelli nel suo "Dizionario" del 1886. Tuttavia nel 1917 lo stesso autore propende per il 1750 e questa data viene adottata dalla successiva bibliografia. Luigi Monti precisa inoltre che inizialmente il palazzo fu edificato per il podestà di Bertonico, nominato anch'esso dall'Ospedale, e che solo dal 1786, quando gli Austriaci imposero una nuova organizzazione giudiziaria eliminando i pretori feudali, l'edificio venne utilizzato per l'agente dell'Ospedale. L'origine spiegherebbe la presenza delle "carceri pretoriali ragguardevoli anco per la loro solidità e sicurezza", da identificare senz'altro in una parte delle cantine. Anche Agnelli nel 1886 parla di "palazzo del cessato pretorio". Il palazzo risulta tuttavia precedente: nella mappa catastale del 1722-23 l'edificio è rappresentato con una pianta a C, che corrisponde con una certa precisione all'ingombro ...

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: palazzo e rustici annessi

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Una mappa datata 1829 del comune di Bertonico, contenuta nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore e pubblicata da Sergio Zaninelli (1969), mostra con chiarezza la consistenza architettonica del palazzo agenziale e dei rustici annessi a questi data e reca anche una traccia abbastanza chiara della distribuzione interna. Il corpo di fabbrica principale, coincidente con il palazzo vero e proprio, appare distribuito esattamente come oggi: è rappresentato come un corpo doppio, parzialmente porticato nella porzione sud; ai lati dello spazio porticato si riconoscono due corpi scala (a sinistra a L e a destra rettangolare) tuttora esistenti e sia la rampa addossata alla facciata a sud, che le scalinate tra loro in asse che dai due giardini posti davanti e dietro al palazzo conducono al piani rialzato. Si individua anche un terzo corpo scala, ortogonale al fronte sud e posto nella parte ovest del palazzo. Nella parte nord est invece esiste già la piccola corte di servizio recintata ma appare ...

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1829

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1829

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: rustico sulla corte di servizio (B)

Notizia sintetica: costruzione (?)

Notizia

Nella mappa catstale del 1867 (e in quella identica del 1897) il profilo complessivo del palazzo e dei rustici annessi appare immutato rispetto al 1829 e al 1859. Vi è però indicazione nella parte nord est del palazzo della piccola corte di servizio, su cui ancora oggi affaccia il rustico già adibito a pollaio e fienile che chiude a est il corpo del palazzo. Tale rustico non risulta indicato nella mappa del 1829 (nella quale la corte di servizio appare sgombra nella zona est e pertanto più estesa). Poiché nella mappa del 1859 invece non c'è alcuna indicazione della distribuzione interna (benché il portico sul fronte sud sia chiaramente delineato), il rustico in oggetto va datato tra il 1829 e il 1867.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1829

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 11]

Riferimento: palazzo, parte residenziale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t. parziale; p. rialzato; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 11]

Riferimento: palazzo, ala rustica (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. rialzato; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 11]

Riferimento: torre colombaia (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. rialzato; p. 1

Suddivisione verticale: ambiente unico

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 11]

Riferimento: abitazione di servizio (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 11]

Riferimento: rustico est (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 11]

Riferimento: rustico sud est (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice, porticato per metà

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 11]

Riferimento: ghiacciaia (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ambiente unico circolare

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 11]

Riferimento: lavanderia (H)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 11]

Riferimento: corpo d'ingresso da ovest (I)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 11]

Riferimento: corpo d'ingresso da sud (L)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

SUDDIVISIONE INTERNA [11 / 11]

Riferimento: rustico presso l'ingresso sud (M)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

PIANTA

Riferimento alla parte: palazzo, residenza (A)

PIANTA [1 / 11]

Schema: a blocco

Forma: a L

Riferimento alla parte: palazzo, ala rustica (B)

PIANTA [2 / 11]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: torre colombaia (C)

PIANTA [3 / 11]

Schema: locale unico

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: abitazione di servizio(D)

PIANTA [4 / 11]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rustico est (E)

PIANTA [5 / 11]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rustico sud est (F)

PIANTA [6 / 11]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ghiacciaia (G)

PIANTA [7 / 11]

Schema: ambiente unico

Forma: circolare

Riferimento alla parte: lavanderia (H)

PIANTA [8 / 11]

Schema: locale unico

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da O (I)

PIANTA [9 / 11]

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da S (L)

PIANTA [10 / 11]

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rustico presso l'ingresso

PIANTA [11 / 11]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 12]

Ubicazione: palazzo, parte residenziale (A), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: cilindrici/massicci/a vista

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 12]

Ubicazione: palazzo, parte residenziale (A), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: parte intonacata/parte a vista

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 12]

Ubicazione: palazzo, ala rustica (B)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 12]

Ubicazione: torre colombaia (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 12]

Ubicazione: abitazione di servizio (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 12]

Ubicazione: rustico est (E)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: parte piena intonacata/parte forata a blocco

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 12]

Ubicazione: rustico sud est (F)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: parte piena intonacata/parte forata a blocco

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 12]

Ubicazione: ghiacciaia (G)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 12]

Ubicazione: lavanderia (H)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [10 / 12]

Ubicazione: corpo d'ingresso da ovest (I)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [11 / 12]

Ubicazione: corpo d'ingresso da sud (L)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

TECNICA COSTRUTTIVA [12 / 12]

Ubicazione: rustico presso l'ingresso sud (M)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali: mattoni/ malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: palazzo (A), p. t., parte ovest

TIPO [1 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: palazzo (A), p. t., metà nord, tre ambienti a est

TIPO [2 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: palazzo (A), p. t., metà sud, 2° ambiente da ovest

TIPO [3 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: palazzo (A), p. t., metà sud, 3° ambiente da ovest

TIPO [4 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: palazzo, parte residenziale (A), p. rialzato

TIPO [5 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: palazzo, parte residenziale (A), p. 1

TIPO [6 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: palazzo, ala rustica (B)

TIPO [7 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: torre colombaia (C)

TIPO [8 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: abitazione di servizio (D)

TIPO [9 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: rustico est (E)

TIPO [10 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: rustico sud est (F)

TIPO [11 / 12]

Genere: solaio

Ubicazione: ghiacciaia (G)

TIPO [12 / 12]

Genere: cupola

COPERTURE

Ubicazione: palazzo, parte residenziale (A), parte ovest

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: terminazione a padiglione a ovest

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate zoppe lignee

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 14]

Ubicazione: esterna: palazzo, parte residenziale (A)

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: fronti sud e nord del palazzo, in asse con portico

Forma planimetrica: a doppia rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 14]

Ubicazione: esterna: corte di servizio del palazzo (A)

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: esterna al muro che chiude la corte a nord

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 14]

Ubicazione: interna: palazzo, parte residenziale (A)

Genere: scala

Categoria: tra p.t. e p. rialzato

Quantità: 2

Collocazione: trasversale, una nella metà nord, una nella sud

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 14]

Tipo: incastrata

SCALE [4 / 14]

Ubicazione: interna: palazzo, parte residenziale (A)

Genere: scala

Categoria: tra giardino e p. t

Quantità: 1

Collocazione: nella metà nord, vano più a est

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [5 / 14]

Ubicazione: interna: palazzo, parte residenziale (A)

Genere: scala

Categoria: tra p. rialzato e p. 1

Quantità: 1

Collocazione: nella metà sud, 3° vano da ovest

Forma planimetrica: a tre rampe disposte a U

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 14]

Tipo: incastrata

SCALE [6 / 14]

Ubicazione: interna: palazzo, parte residenziale (A)

Genere: scala

Categoria: tra p. rialzato e p. 1

Quantità: 1

Collocazione: nella metà sud, 1° vano a ovest del portico

Forma planimetrica: a due rampe disposte a L

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [7 / 14]

Ubicazione: interna: palazzo, parte residenziale (A)

Genere: scala

Categoria: tra p. rialzato e p. 1

Quantità: 1

Collocazione: nella metà sud, 1° vano a est del portico

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 14]

Tipo: incastrata

SCALE [8 / 14]

Ubicazione: interna: palazzo, parte residenziale (A)

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (sotto portico)

Quantità: 1

Collocazione: al centro del portico, contro la parete sud

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [8 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [9 / 14]

Ubicazione: interna: palazzo, parte (A), zona a ovest portico

Genere: scala di raccordo

Categoria: tra piani sfalsati a p.r

Quantità: 5

Collocazione: tra i vani a sud e a nord della parete di spina

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [9 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [10 / 14]

Ubicazione: esterna: palazzo (A), nella corte di servizio

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: nell'angolo sud ovest della corte

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [10 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [11 / 14]

Ubicazione: esterna: palazzo (A), nella corte di servizio

Genere: scala

Categoria: tra piani sfalsati

Quantità: 1

Collocazione: contro la parete ovest della corte, partendo da S

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [11 / 14]

Tipo: a sbalzo

SCALE [12 / 14]

Ubicazione: torre colombaia (C)

Genere: scala

Categoria: tra p. rialzato e p. 1

Quantità: 1

Collocazione: contro la parete nord

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [12 / 14]

Tipo: appoggiata

SCALE [13 / 14]

Ubicazione: esterna: palazzo

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: contro la facciata sud del palazzo

Forma planimetrica: trapezoidale

SCHEMA STRUTTURALE [13 / 14]

Tipo: terreno di riporto pavimentato

SCALE [14 / 14]

Ubicazione: esterna: casa di servizio (D)

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: contro la facciata ovest della casa

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [14 / 14]

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]

Ubicazione: palazzo (A), p. t., metà nord, tre ambienti a est

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]

Ubicazione: palazzo (A), p. t., metà sud, 2° e 3° ambiente da O

Genere: ammattonato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]

Ubicazione: palazzo (A), p. rialzato, zona a ovest del portico

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]

Ubicazione: palazzo (A), p. rialzato, portico

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]

Ubicazione: palazzo (A), p. rialzato, zona a nord del portico

Genere: in piastrelle di graniglia

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]

Ubicazione: palazzo (A), p. rialzato, zona a est del portico

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]

Ubicazione: palazzo, parte residenziale (A), p. 1

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]

Ubicazione: terrazzino a sud del portico del palazzo (A)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]

Ubicazione: rampa di accesso a terrazza fronte sud palazzo (A)

Genere: in lastre di conglomerato e corsi di mattoni

Schema del disegno: a fasce alternate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]

Ubicazione: cortile di servizio del palazzo (A)

Genere: acciottolato (ciottoli di fiume)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]

Ubicazione: lavanderia (H)

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: corpo d'ingresso da sud (L)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di coronamento

Materiali: elementi in cotto intonacati

Qualificazione del tipo: a profilo mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: terrazzino antistante il portico del palazzo a sud

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: mattoni/ intonaco (pilastrini); ferro battuto (ringhiere)

Qualificazione del tipo: a pilastrini modanati sormontati da vasi

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: angolo destro 2° gradino scala dal portico a p.r

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione su elemento di riuso

Trascrizione testo: JO BAPTA LO/ DICTUS DE BIRAGO/ ARCHITECTOR

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra scolpita

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: rustico presso l'ingresso sud (M)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: la struttura pare nel complesso solida

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: palazzo, parte residenziale (A)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

diversi solai sopra i locali del p. rialzato presentano le travi lignee principali visibilmente deformate (in particolare sopra il portico e in due locali a nord del muro di spina); uno di essi presenta una freccia notevole ed è puntellato. Al piano superiore (p. 1) in corrispondenza dei suddetti solai sono presenti fessure chiaramente visibile tra pareti e pavimento. La struttura portante del tetto appare in buone condizioni, mentre il manto resenta alcune discontinuità.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: palazzo, ala rustica (B)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: strutture e coperture in buono stato. Intonaci interessati da penetrazione dell'umidità di risalita.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: torre colombaia (C)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: solai lignei e scala non del tutto integri

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: abitazione di servizio (D)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
ampie macchie di umidità sui controsoffitti a p. 1 denunciano consistenti infiltrazioni di acqua dal tetto.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: rustico est (E)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche
ampia porzione del tetto crollata al centro (presso la trave di colmo). Le strutture verticali paiono ancora solide ma l'intera copertura appare deformata e presenta pericolo di ulteriori crolli

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: rustico sud est (F)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche
ampia porzione del tetto crollata nella parte est. Le strutture verticali paiono ancora solide ma l'intera copertura appare deformata e l'edificio va considerato pericolante. La parte bassa delle murature presenta tracce di penetrazione di umidità di risalita, con distacco degli intonaci e corrosione dei mattoni

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: ghiacciaia (G)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

la struttura pare nel complesso ancora solida, essendo protetta da terra di riporto che non presenta avvallamenti. L'interno è tuttavia accessibile, e non si può valutare lo stato effettivo delle murature

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: lavanderia (H)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche

la struttura pare nel complesso ancora solida. Il crollo improvviso di una trave della copertura, attualmente sostituita da un puntello, fa pensare che le testate delle travi che appoggiano sul muro possano essere marce, con pericolo di ulteriori crolli.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da ovest (I)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

la struttura pare nel complesso solida. E' invece pericolante il bel portale d'ingresso (con interessante ferramenta) in legno

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da sud (L)

Data: 2000/07/03

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: la struttura pare nel complesso solida

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 11]

Riferimento alla parte: palazzo, parte residenziale (A)

Uso: parte abitazione/ parte non in uso

USO ATTUALE [2 / 11]

Riferimento alla parte: palazzo, ala rustica (B)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 11]

Riferimento alla parte: torre colombaia (C)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [4 / 11]

Riferimento alla parte: abitazione di servizio (D)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [5 / 11]

Riferimento alla parte: rustico est (E)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rustico sud-est (F)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [7 / 11]

Riferimento alla parte: ghiacciaia (G)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [8 / 11]

Riferimento alla parte: lavanderia (H)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [9 / 11]

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da ovest (I)

Uso: accesso alla proprietà

USO ATTUALE [10 / 11]

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da sud (L)

Uso: accesso a diversa proprietà

USO ATTUALE [11 / 11]

Riferimento alla parte: rustico presso l'ingresso sud (M)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 12]

Riferimento alla parte: palazzo, parte residenziale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo del podestà (?)

USO STORICO [2 / 12]

Riferimento alla parte: palazzo, parte residenziale (A)

Riferimento cronologico: uso storico (1786?-1994)

Uso: abitazione agente e alloggio supervisori Ospedale

USO STORICO [3 / 12]

Riferimento alla parte: palazzo, ala rustica (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: pollaio/ ricovero altri piccoli animali da cortile

USO STORICO [4 / 12]

Riferimento alla parte: torre colombaia (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: colombaia

USO STORICO [5 / 12]

Riferimento alla parte: abitazione di servizio (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione personale di servizio

USO STORICO [6 / 12]

Riferimento alla parte: rustico est (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione personale di servizio (?)/ fienile

USO STORICO [7 / 12]

Riferimento alla parte: rustico sud est (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla/ rimessa

USO STORICO [8 / 12]

Riferimento alla parte: ghiacciaia (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: conservazione del ghiaccio

USO STORICO [9 / 12]

Riferimento alla parte: lavanderia (H)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: lavanderia/ forno

USO STORICO [10 / 12]

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da ovest (I)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: accesso principale alla proprietà

USO STORICO [11 / 12]

Riferimento alla parte: corpo d'ingresso da sud (L)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: comunicazione col mulino della stessa proprietà

USO STORICO [12 / 12]

Riferimento alla parte: rustico presso l'ingresso sud (M)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: (?)

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO CON RUSTICI, GIARDINO ED ORTO

Indirizzo da vincolo: VICOLO MIRABELLO

Dati catastali: FOGLIO 18 MAPP. 20-22-23-24

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, artt. 2, 3

Estremi provvedimento: 1988/11/02

Codice ICR: 2ICR0043715AAAA

Nome del file originale: 00348970034898.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00069_NVC-0000002447

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A di interesse storico artistico e ambientale: ammessi solo interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, con presentazione piano esecutivo relativo a tutta la zona; intorno (a nord, est, sud) non edificabile

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

PTCC (art. 24) come "edificio di interesse storico e monumentale", gli interventi edilizi, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, sono soggetti a parere obbligatorio e vincolante della Provincia di Lodi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: particolare della facciata sud della casa, con gli ingressi alle cantine e l'inizio della rampa per il terrazzino (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note
particolare della facciata sud della casa, con il terrazzino e il portico retrostante e l'ala della casa di servizio e dei rustici ortogonale alla casa padronale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: portale di accesso alla proprietà da ovest, visto dall'interno, e locale della lavanderia e del forno (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: ex portale di accesso alla proprietà da sud, su via Garibaldi (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00069_IMG-0000057147

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0069BEfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00069_IMG-0000057148

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0069BEfacciata1.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00069_IMG-0000057149

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0069BEportale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00069_IMG-0000057150

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0069BEex portale.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale, 1722-23, bertonico, f. 24

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, bertonico, f. 20

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, bertonico, f. 31

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa del comune di bertonico, 1829

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: planimetria del palazzo e dei rustici, 1859

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1829

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio dell'Ospedale Maggiore, Mappe del censo vecchio, n. 8

Note

<CONV302> recuperato da campo DIS

Mappa del Comune di Bertonico (solo il capoluogo), con indicazione sommaria della distribuzione interna di ciascun fabbricato

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1859

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio dell'Ospedale Maggiore, Fondo Case e Poderi, c. 54

Note

<CONV302> recuperato da campo DIS

Planimetria del palazzo, dei rustici annessi, e dell'arsenale rappresentati per soli contorni

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3081, Bertonico, 1722-'23, f. XXIV, parc. 202

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, cart. 3060, Bertonico, 1732, parc. 202.

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2417, Bertonico, 1867-1887, f. 20

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 39, Bertonico, 1897-1901, f. 31

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1 / 11]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

V., pp., nn.: p. 18

BIBLIOGRAFIA [2 / 11]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 728

BIBLIOGRAFIA [3 / 11]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

V., pp., nn.: pp. 46-47

BIBLIOGRAFIA [4 / 11]

Autore: Zaninelli S.

Titolo libro o rivista: Una grande azienda agricola della pianura irrigua lombarda nei secoli XVIII e XIX

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1964

V., pp., nn.: pp. 45-46

V., tavv., figg.: tavv. 3, 7

BIBLIOGRAFIA [5 / 11]

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: p. 261

BIBLIOGRAFIA [6 / 11]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 44

BIBLIOGRAFIA [7 / 11]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Meleti

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: p. 19

BIBLIOGRAFIA [8 / 11]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 132

BIBLIOGRAFIA [9 / 11]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Titolo contributo: Bertonico

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: v. II p. 290

BIBLIOGRAFIA [10 / 11]

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 30, 33, 36, 50, 77, 89, 137

BIBLIOGRAFIA [11 / 11]

Autore: Monti L.

Titolo libro o rivista: Almanacco Codognese (1817-1823)

Titolo contributo

Almanacco codognese per l'anno 1823 contenente alcune memorie storiche appartenenti alla comune di Casalpusterlengo ed altre del suo distretto, parte IV

Luogo di edizione: Codogno

V., pp., nn.: pp. 57-60

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta