

Villa Vittadini - complesso

Livraga (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00008/>

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 8

Codice scheda: LO170-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00008

Relazione con schede VAL: LO430-00012

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Vittadini - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098030

Comune: Livraga

Indirizzo: Via Giovanni Vittadini, 32

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Livraga

Particelle [1 / 10]: 35

Particelle [2 / 10]: 36

Particelle [3 / 10]: 37

Particelle [4 / 10]: 38

Particelle [5 / 10]: 39

Particelle [6 / 10]: 40

Particelle [7 / 10]: 43

Particelle [8 / 10]: 44

Particelle [9 / 10]: 48

Particelle [10 / 10]: 49

Foglio/Data: 12/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: eclettismo lombardo

Motivazione/fonte: analogia tecnica e stilistica con coeve residenze lombarde (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La mappa catastale del 1867 attesta l'esistenza di un corpo di fabbrica corrispondente al sito dell'attuale villa. L'impianto è rettangolare ma non sono presenti le ali laterali che caratterizzano l'impianto a U della villa attuale. L'edificio è

addossato verso ovest a corpi di fabbrica prospicienti la strada comunale di Orio Litta e a est ai fienili e alle stalle della cascina Cantone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nella mappa del 1897 il complesso della villa Vittadini appare più chiaramente definito sia nell'impianto - più simile all'attuale, compare, leggermente sporgente, l'ala ad est - sia nelle adiacenze funzionali: è possibile, infatti, individuare la parcella della casa colonica probabilmente ad uso del fattore o del custode, antistante la villa Vittadini e tuttora esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: nucleo centrale casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. n.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]

Riferimento: casa colonica (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]

Riferimento: stalla fienile ©

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]

Riferimento: stalline (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: vano unico

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: portico - rimessa (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Villa cinta da recinzione continua in muratura di mattoni. Casa padronale (A) isolata suddivisa in quattro appartamenti di cui uno a p. t. disabitato e tre privati; muratura di mattoni continua intonacata con lesene aggettanti e aperture a finestra lungo tutti i fronti; solai in muratura; tetto a falde simmetriche su travatura lignea, su muri. Casa colonica (B), a nord, su due piani in muratura di mattoni continua intonacata in cemento; a est, addossato alla casa colonica, portico ad un solo piano, aperto con 2 luci impostato su pilastri in muratura di mattoni; solai in legno a travatura, tetto a falde asimmetriche. Stalla-fienile (C) a est della casa colonica, a corpo semplice in muratura di mattoni forata al piano inferiore e superiore. Stalle (D) basse, a nord della casa colonica, a piano unico, in muratura di mattoni continua, solai in legno; tetto a falde simmetriche su travatura lignea. Portico-rimessa (E) a sud-est della casa padronale, a due luci su pilastri in muratura.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale villa(A)

PIANTA [1 / 5]

Schema: composto

Forma: a U

Riferimento alla parte: casa colonica (B)

PIANTA [2 / 5]

Schema: corpo semplice con ala di portico a est

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla -fienile (C)

PIANTA [3 / 5]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalle (D)

PIANTA [4 / 5]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico-rimessa (E)

PIANTA [5 / 5]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: villa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: casa colonica (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: casa colonica (B) portico

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua/a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: stalle (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: portico-rimessa (E)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari/continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: villa padronale (A)

TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa colonica (B)

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla-fienile (C)

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalle (D)

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico-rimessa (E)

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: villa padronale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna: villa (A)

Genere: scala d'accesso al p. 1

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: casa colonica (B)

Genere: scala d'accesso al p. 1

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a una rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]

Ubicazione: villa padronale (A): salone per le feste

Genere: a parquet

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]

Ubicazione: villa padronale (A): salotto

Genere: a parquet

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]

Ubicazione: villa padronale (A): ingresso

Genere: in piastrelle di graniglia di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]

Ubicazione: villa padronale (A): intero piano superiore

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]

Ubicazione: casa colonica (B): p. t.

Genere: in piastrelle di ceramica

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]

Ubicazione: casa colonica (B): p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]

Ubicazione: stalla-fienile (C)

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]

Ubicazione: stalle (D)

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]

Ubicazione: portico-rimessa (E)

Genere: ad incrostazione di pietra

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 18]

Ubicazione: villa padronale (A): scala d'accesso al p.1

Collocazione: esterna

Tipo: pareti

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: rivestimento a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 18]

Ubicazione: villa padronale (A): tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra e stucco

Qualificazione del tipo: lesene aggettanti con capitelli a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 18]

Ubicazione: villa padronale (A): tutti i prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra e stucco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 18]

Ubicazione: villa padronale (A): tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 18]

Ubicazione: villa padronale (A): tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: balcone

Materiali: laterizio e stucco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 18]

Ubicazione: portico-rimessa (E)

Collocazione: esterna

Tipo: balconata

Materiali: laterizio e stucco

Qualificazione del tipo: con colonnine decorate

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: villa padronale (A): solotto parete sinistra

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma inserita nella fascia decorativa a fregio sottostante al soffitto

Trascrizione testo: "honestas et constantia gignut avrum".

Tecnica: dipinta/o

Materiali: tempera su intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: villa padronale (A): solotto parete destra

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma inserita nella fascia decorativa a fregio sottostante al soffitto

Trascrizione testo: "constantia-honestas-fides-fortitudo"

Tecnica: dipinta/o

Materiali: tempera su intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: portico-rimessa (E)

Data: 2000/03

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: villa padronale (A)

Uso: abitazione/ sede della Fondazione

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: casa colonica (B)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: stalla-fienile (C)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: stalla (D)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: portico-rimessa (E)

Uso: magazzino/ rimessa

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ uffici

USO STORICO [1 / 6]

Riferimento alla parte: villa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 6]

Riferimento alla parte: casa colonica (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 6]

Riferimento alla parte: stalla-fienile (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito attrezzi/ fienile/ ricovero animali

USO STORICO [4 / 6]

Riferimento alla parte: stalle (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ricovero attrezzi/ stalla

USO STORICO [5 / 6]

Riferimento alla parte: portico-rimessa (E)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: magazzino

USO STORICO [6 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Via Vittadini 32, Livraga

Indicazione specifica: Fondazione Commendatore Giovanni Vittadini

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999). Art. 26

Sintesi normativa zona

le aree attigue o circostanti alla Villa Vittadini sono di rispetto monumentale. In tali aree è vietata ogni forma di edificazione e di occupazione del suolo che non sia eventualmente quella stagionale derivante dall'attività agricola.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

La Villa Vittadini, così come tutto il patrimonio lasciato dal comm. Vittadini alla sua morte, non possono essere alienati.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: villa padronale: veduta esterna della facciata sul giardino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: villa padronale: veduta esterna del complesso della villa lungo la via Giovanni Vittadini

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: villa padronale: veduta dell'esterno da via Giovanni Vittadini

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: veduta della casa colonica (B) dal giardino di villa Vittadini

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: portico rimessa, veduta dell'esterno verso la corte piccola

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00008_IMG-0000045096

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0008Llveduta dalla via Vittadini.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00008_IMG-0000045097

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0008Llprospetto su via Vittadini.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00008_IMG-0000045098

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0008Llfacciata sul giardino.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00008_IMG-0000045099

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0008Llcasa colonica.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00008_IMG-0000045100

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0008Llportico rimessa.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: copia da cartolina s.d.

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, comune di livraga, f.10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, comune di livraga, f. 10

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. n. 2424, Livraga, 1867-1887, f. 10; parcelle 877; 878.

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. n. 248, Livraga, 1897-1902, ff.10 particelle 877; 878

Note: <CONV302> FNTH=A 2

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 772

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 57

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: strada campi

Titolo libro o rivista: Una strada nei campi. Livraga e il suo territorio, la sua gente, la sua storia

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: pp. 49-52

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo

Livraga : Il comm. Giovanni Vittadini: la sua figura, le sue opere. Una grande personalità che ha onorato il paese di Livraga

V., pp., nn.: v. I p. 6

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta