

# Auditorium Vittadini - complesso

Livraga (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00009/>

## CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 9

Codice scheda: LO170-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00009

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: auditorium

Qualificazione: comunale

Denominazione: Auditorium Vittadini - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Padiglione Vittadini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098030

Comune: Livraga

Indirizzo: Via Roma, 8

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Livraga

Particelle [1 / 2]: 2

Particelle [2 / 2]: 8

Foglio/Data: 8/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: neoclassicismo

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1936 il Comm. Giovanni Vittadini fece costruire l'attuale "Auditorium Giovanni Vittadini" su un'area completamente libera da costruzioni come attestano le mappae catastali del 1867 e del 1897.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1936

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1936

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Ampliamento e ristrutturazione. Adeguamento alle norme tecniche di sicurezza, controllo generale della staticità del tetto; ammodernamento dei servizi igienici; revisione degli arredi e sistemazione della pavimentazione. Lavori eseguiti dall'impresa edile Sici di Livraga su commissione della Fondazione Vittadini e con il cofinanziamento dell'amministrazione comunale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1988

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1988

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico con abside rientrante

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: appartamento

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare costituito da un nucleo principale, destinato ad auditorium e da una casa d'abitazione per il custode. Auditorium: pianta rettangolare con muratura perimetrale in mattoni con pilastri aggettanti; copertura con volta a botte ribassata impostata su cornice aggettante; l'abside che conclude il vano centrale è in muratura continua e coperto a soffitto piano. Le pareti laterali del vano centrale si aprono con quattro finestre per lato, separate da pilastri leggermente aggettanti. Casa d'abitazione comunicante al piano terra con la sala centrale dell'auditorium. L'abitazione è in muratura continua, distribuita su due livelli coperti con soffitti piani. L'intero complesso è coperto esternamente con tetto a due falde di onduline.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo principale

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa d'abitazione

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: a U

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno umido

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: auditorium, corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con pilastri aggettanti/intonacata

Materiali: laterizio intonacato

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: abside

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura rivestita

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: rivestimento con materiale fonoassorbente

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: casa d'abitazione

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio/ intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: auditorium, corpo centrale

### **TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

### **TIPO [2 / 3]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa d'abitazione p. t., p.1

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: auditorium, corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna: auditorium corpo principale

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso all'abside

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna: casa d'abitazione

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: auditorium, corpo principale

Genere: in linoleum

Schema del disegno: a quadroni

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: auditorium, abside

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: casa d'abitazione

Genere: in graniglia di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**



Ubicazione: avancorpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: stemma

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi floreali e simbolici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: busto

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurati: busto di Puccini sulla destra; busto di Verdi sulla sinistra

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: coronamenti

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: sfere di coronamento collocate in corrispondenza dei pilastri del prospetto principale

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: fascia superiore del prospetto principale

Genere: iscrizioni

Tipo: iscrizione inserita in un riquadro rettangolare intonacato, inquadrato dai pilastri laterali

Trascrizione testo: Padiglione Giovanni Vittadini

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: trabeazione del protiro d'accesso

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione con lettere a rilievo applicate alla trabeazione

Trascrizione testo: Corpo bandistico di Livraga

Materiali: metallo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La parte in oggetto è stata per lungo tempo disabitata, presenta pertanto evidenti segni di abbandono.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: Auditorium, corpo centrale

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: ampliamento/ ristrutturazione/ rinnovo degli arredi, sistemazione della pavimentazione

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: auditorium

Uso: auditorium

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione del custode

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: auditorium

#### **USO STORICO [1 / 3]**

Riferimento alla parte: auditorium

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: auditorium

#### **USO STORICO [2 / 3]**

Riferimento alla parte: casa d'abitazione del custode

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

#### **USO STORICO [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: auditorium

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Via Vittadini 32, Livraga

Indicazione specifica: Fondazione Commendatore Giovanni Vittadini

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999) art. 23

Sintesi normativa zona

L'edificio è inserito nella zona B1 residenziale di completamento che comprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di edifici di recente edificazione e prevalentemente destinati alla residenza.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta esterna dell'auditorium: fronte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta del locale interno verso il palco

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00009\_IMG-0000045374

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170\_0009Llesterno.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00009\_IMG-0000045375

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170\_0009Llinterno.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: Centenario fondazione

Titolo libro o rivista: 1880-1980. Centenario di fondazione. Corpo bandistico Giovanni Vittadini, Livraga

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1980

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Vittadini rifà

Titolo libro o rivista: Il Cittadino

Titolo contributo

Il Vittadini si rifà il maquillage. Livraga: lavori di ristrutturazione e rinnovamento nell'auditorium di via Roma

Anno di edizione: 1988

### **BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: strada campi

Titolo libro o rivista: Una strada nei campi. Livraga e il suo territorio, la sua gente, la sua storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: pp. 53-55

V., tavv., figg.: fig. p. 55

### **BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo

Livraga : Il comm. Giovanni Vittadini: la sua figura, le sue opere. Una grande personalità che ha onorato il paese di Livraga

V., pp., nn.: v. I p. 6

### **BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo

Livraga : Il comm. Giovanni Vittadini: la sua figura, le sue opere. Una grande personalità che ha onorato il paese di Livraga

V., pp., nn.: v. I p. 7

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta