

Cascina S. Croce - complesso

Livraga (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00011/>

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 11

Codice scheda: LO170-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00011

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina S. Croce - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098030

Comune: Livraga

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 6,8,10,12,14,16,18,20

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Livraga

Particelle [1 / 5]: 286

Particelle [2 / 5]: 287

Particelle [3 / 5]: 225

Particelle [4 / 5]: 227

Particelle [5 / 5]: 226

Foglio/Data: 8/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: archivistica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: ala nord

Notizia sintetica: preesistenze, proprietà

Notizia

Nella mappa catastale del 1723 il nucleo nord della cascina S. Croce è occupato da una casa di villeggiatura di proprietà nobiliare con annesso oratorio e giardino. Nei registri catastali del teresiano, infatti le particelle 226 e 227 corrispondono al mappale n. 435 "casa civile per villeggiatura con il giardino non figurato in mappa. Coerenza a Levante, Mezzogiorno o Tramontana strada et a sera detto oratorio (oratorio di S. Croce) e strada di proprietà di Zeno Co. Cosmo".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: sito dell'attuale cascina

Notizia sintetica: costruzione, completamento

Notizia

La mappa catastale del 1867 registra significative variazioni nell'impianto della cascina S. Croce. La cascina S. Croce appare infatti ormai definita e compiuta nel suo impianto tipologico. La cascina fronteggia con una compatta cortina edilizia la via di S. Croce. Sussiste l'oratorio di S. Croce inglobato in un lungo corpo di fabbrica adibito a casa colonica che fronteggia la via di S. Croce; si riconoscono inoltre il corpo delle stalle e dei fienili al centro della corte grande (oggi adibito a Museo del Lavoro Povero) e il fabbricato a a ovest che fiancheggia la stessa via.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: sito dell'attuale cascina

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La mappa del 1897 non evidenzia significative trasformazioni nell'impianto della cascina che, evidentemente, raggiunge la massima definizione prima del 1867. Si notano soltanto alcuni piccoli fabbricati di completamento isolati, probabilmente adiacenze funzionali, aggiunti negli spazi rimasti liberi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: ala sud forno e adiacenze funzionali (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: vano unico

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: ala sud casa colonica (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: ala nord stalla (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con due ali di portico

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: ala nord stalla, silo, depositi (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina con corpi di fabbrica in affaccio sulla via G. Garibaldi e corpi interni. Forno (A), a est rispetto all'ingresso della cascina, in aggetto rispetto alle adiacenze funzionali laterali, struttura in muratura di mattoni parte a vista parte intonacati, vano unico coperto con tetto a quattro falde in coppi su travatura lignea, pareti laterali aperte con due archi a

tutto sesto simmetrici; adiacenze funzionali (A), a est e a ovest del forno, porticate in muratura di mattoni parte a vista parte intonacati con pilastri in muratura di mattoni; copertura a falda unica in coppi su travatura lignea. Casa colonica (B) isolata con fronte principale in affaccio sulla via Garibaldi, struttura in muratura di mattoni continua intonacata, interno suddiviso in appartamenti distribuiti al p.t. e al p. 1; solai in legno, tetto a falde simmetriche su travatura lignea. Stalla (C) al centro della corte grande: corpo centrale doppio in muratura di mattoni e pilastri aggettanti a tutta altezza.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala est: forno (A)

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a T

Riferimento alla parte: ala est casa colonica (B)

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla (C)

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice con ali di portico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalle (D)

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice con ala di portico antistante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: silos (E)

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: circolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 6]

Ubicazione: ala est forno e adiacenze funzionali (A)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 6]

Ubicazione: ala est casa colonica (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 6]

Ubicazione: ala ovest stalla (C) al centro della corte grande

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 6]

Ubicazione: ala ovest: stalle (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 6]

Ubicazione: ala ovest: stalle (D)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 6]

Ubicazione: ala ovest: silos (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala est: adiacenze funzionali del forno (A)

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala est: casa colonica (B)

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala ovest: stalla (C) corpo centrale

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala ovest: stalle (D) corpo centrale

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala est forno e adiacenze funzionali (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna: casa colonica (B)

Genere: scala d'accesso al p. 1

Categoria: secondaria

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: ala est forno e adiacenze funzionali (A)

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: ala est casa colonica (B) p. t.

Genere: in piastrelle di graniglia di cemento

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: ala est casa colonica (B) p. 1

Genere: in cotto/ in graniglia di cemento

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: ala ovest stalla (C)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: ala ovest stalla (D)

Genere: in battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: ala sinistra stalla (C)

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione su lastra d'ottone

Trascrizione testo: Museo del Lavoro Povero/ Mazzocchi

Tecnica: incisa/o

Materiali: ottone

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: silos (E)

Data: 2000/03

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: strutture portanti e coperture in buono stato; alterazioni parziali all'intonaco esterno.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: forno e adiacenze funzionali (A)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: casa colonica (B)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: stalla (C)

Uso: museo del Lavoro Povero

USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: stalla (D)

Uso: magazzino

USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: silos (D)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 5]

Riferimento alla parte: forno a adiacenze funzionali (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito/ forno

USO STORICO [2 / 5]

Riferimento alla parte: casa colonica (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [3 / 5]

Riferimento alla parte: stalla (C)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: ricovero attrezzi/ stalla

USO STORICO [4 / 5]

Riferimento alla parte: stalla (D)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito attrezzi/ fienile/ ricovero per i cavalli

USO STORICO [5 / 5]

Riferimento alla parte: silos (D)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: granaio

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Via Vittadini 32, Livraga

Indicazione specifica: Fondazione Commendatore Giovanni Vittadini

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999)

Sintesi normativa zona: Tutta l'area della cascina S. Croce è interessata da un Piano di Recupero

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Vincoli altre amministrazioni

La cascina S. Croce, non può essere alienata. In caso di vendita per l'utilità pubblica o per costruzione di case popolari occorre la preventiva approvazione della Prefettura e il ricavo deve essere reimpiegato in immobili o in titoli di Stato.

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999) art. 23

Sintesi normativa zona

Il complesso è inserito nella zona B che individua il tessuto edilizio rurale ed urbano di antica formazione. Ogni intervento di recupero urbanistico ed edilizio deve avvenire nel rispetto dei valori ambientali, urbanistici ed edilizi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: veduta del forno (A) con le adiacenze funzionali

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta esterna della facciata da via Garibaldi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta della stalla (C) interna ora Museo del Lavoro Povero

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00011_IMG-0000045969

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0011Llfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00011_IMG-0000045970

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0011Llstalla-museo.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00011_IMG-0000045971

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170_0011Llforno.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, comune di livraga, f. 7

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, comune di livraga, f.14

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, comune di livraga, f. 14

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, mappa n. 3091, Livraga, 1723, f. 7, parcella 435

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 24 f. 10, Livraga con Ca' de' Mazzoli e Cassina de' Granati, 1751.

Note: <CONV302> FNTH=A 2

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: strada campi

Titolo libro o rivista: Una strada nei campi. Livraga e il suo territorio, la sua gente, la sua storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 112

V., tavv., figg.: fig. p. 113

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta