

# Mulino Vignati

Livraga (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00016/>

## CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 16

Codice scheda: LO170-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

Relazione con schede VAL: LO430-00042

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino Vignati

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098030

Comune: Livraga

Località: Cà de' Mazzi

Indirizzo: Strada Comunale 806

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Livraga

Foglio/Data: 6/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: analogia tipologica e stilistica con coeve cascine lodigiane (n.d.c)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: sito dell'attuale mulino

Notizia sintetica: esistenza di cascine sul sito dell'attuale mulino

Notizia

La mappa catastale del 1723 attesta l'esistenza di due nuclei cascinali, uno a est e l'altro a ovest della roggia Marchesina, e la presenza di tre ruote di mulino, corrispondenti al sito dell'attuale, addossate al corpo di fabbrica della parcella 271.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: sito dell'attuale mulino

Notizia sintetica: esistenza di cascine sul sito dell'attuale

Notizia

Nella mappa catastale del 1867 gli impianti delle cascine sorte lungo la roggia Marchesina in corrispondenza dell'attuale mulino appaiono più definiti a livello tipologico, si individuano la corte della cascina, a ovest della roggia, chiusa verso nord da un corpo di fabbrica e il sito del mulino a est, identificato nella mappa del 1723, ma non compaiono segni ad identificare le ruote del mulino sulla roggia.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

#### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: sito dell'attuale mulino

Notizia sintetica: esistenza di un mulino sul sito dell'attuale

Notizia

La mappa catastale del 1897 evidenzia alcune trasformazioni apportate agli impianti delle cascine. La cascina a ovest della roggia Marchesina è stata ampliata con la costruzione di due ali che chiudono la corte verso est e verso ovest. Il complesso a est della roggia non ha subito, invece, variazioni di sorta. La mappa evidenzia nitidamente la presenza delle ruote del mulino sulla roggia. Stando alle fonti orali all'epoca il mulino serviva alla cascina est per la macina del granoturco e alla cascina ovest per la macina dell'olio.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: ala sinistra (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: ala sinistra (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Ala destra: edificio a L in muratura di mattoni continua intonacata al p.t., parzialmente forata al piano fienile. Copertura a tetto su travatura lignea. Ala sinistra: corpi di fabbrica aggregati a U: edificio d'abitazione (A) in muratura di mattoni continua e parzialmente forata al p.t. per la presenza di porzioni di portico; depositi e fienili (B) in muratura di mattoni continua al p.t. forata al piano fienile. Copertura a tetto su travatura lignea.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: ala destra

### **PIANTA [1 / 2]**

Schema: corpo semplice

Forma: a L

Riferimento alla parte: ala sinistra

### **PIANTA [2 / 2]**

Schema: corpo semplice

Forma: a U

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: ala destra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua al p.t./forata parziale piano fienile

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: ala sinistra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## COPERTURE

Ubicazione: ala destra

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: edificio per mulino e deposito a est

Data: 2000/03

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

questa porzione del mulino è stata radicalmente trasformata per consentire l'adeguamento delle strutture per l'inserimento dei nuovi macchinari. La conservazione dell'esistente è buona ma si sono perse quasi completamente le tracce dell'originaria struttura.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: mulino

### **USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: ala sinistra

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: ala centrale (ruote)

Uso: in disuso

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999) art. 23

Sintesi normativa zona

Il complesso del mulino Vignati è inserito nella zona B che individua il tessuto edilizio rurale ed urbano di antica formazione. Ogni intervento di recupero urbanistico ed edilizio deve avvenire nel rispetto dei valori ambientali e urbanistici

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999) art. 37

Sintesi normativa zona

Il complesso è inserito nell'area di tutela idrogeologica. In queste zone le trasformazioni devono tendere a salvaguardare ripristinare e valorizzare i tratti caratteristici dell'ambiente rurale proteggendo la presenza di edilizia tradizionale.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta del nucleo centrale del mulino sulla roggia Marchesina e di una porzione del corpo est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta della porzione est del mulino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: corte interna della porzione ovest del mulino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00016\_IMG-0000047311

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170\_0016Llmulino.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00016\_IMG-0000047312

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170\_0016Llprospetto est.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00016\_IMG-0000047313

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LIVRAGA

Nome del file originale: LO170\_0016Llprospetto ovest.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, ca' de' mazzi, f. 1

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, ca' de' mazzi, f. 3

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, ca' de' mazzi, f. 3

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Ca' de' Mazzi, 1723, cart. 3092, f. 1 particelle 270-271

Note: <CONV302> FNTH=A 1

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2426, Ca' de' Mazzi, 1867-1887, f. 3

Note: <CONV302> FNTH=A 2

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 81, Ca' de' Mazzi, 1897-1902, f. 3

Note: <CONV302> FNTH=A 3

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 773

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: strada campi

Titolo libro o rivista: Una strada nei campi. Livraga e il suo territorio, la sua gente, la sua storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 105

V., tavv., figg.: fig. p.105

### **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta