

# Cascina Paolo Moroni - complesso

Galgagnano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00029/>

## CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 29

Codice scheda: LO170-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00029

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Paolo Moroni - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098027

Comune: Galgagnano

Indirizzo: Via Martiri della Cagnola, 12,10,8

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via del Molino

CAP: 26832

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Galgagnano

Particelle [1 / 7]: 37

Particelle [2 / 7]: 38

Particelle [3 / 7]: 60

Particelle [4 / 7]: 59

Particelle [5 / 7]: 47

Particelle [6 / 7]: 46

Particelle [7 / 7]: 63

Foglio/Data: 2/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: analogia tipologica e stilistica con coeve cascine lodigiane (n.d.c)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: sito dell'attuale cascina

Notizia sintetica: esistenza di una cascina sul sito dell'attuale

Notizia

La mappa catastale del 1723 e la Descrizione dei Fondi di Seconda Stazione, del 1751, attestano l'esistenza di una casa da massaro provvista di orti, sul sito dell'attuale cascina, di proprietà della Mensa Vescovile di Lodi, al n. di mappa

152, confinante con terreni di proprietà della stessa Mensa Vescovile. Il rilievo catastale del 1723 consente di rilevare solo parzialmente l'impianto della cascina Moroni. La casa da massaro occupava sicuramente un appezzamento più piccolo rispetto all'attuale, completamente perimetrato dal percorso della roggia Vesca. La casa era circondata da orti e da terreni entro cui scorreva la roggia Vesca. Nei pressi della casa da massaro sorgeva il torchio dell'olio, la pila da riso e il molino di proprietà della stessa Mensa Vescovile. Non esisteva ancora una strada che consentiva il collegamento tra la strada principale di Galgagnano (l'attuale via Martiri della Cagnola) e la cascina Moroni..

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1751

#### **NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Nel 1835 il complesso della cascina Moroni apparteneva ancora alla Mensa Vescovile di Lodi.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1835

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1835

#### **NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: sito dell'attuale cascina

Notizia sintetica: completamento e trasformazione della cascina

Notizia

La mappa catastale del 1867 consente la lettura del contesto d'insediamento e dell'impianto della cascina. Il complesso occupava un appezzamento corrispondente, quanto a dimensione, a quello odierno. I confini nord ovest, infatti, coincidono sostanzialmente con gli attuali. A nord è chiaramente individuabile la casa padronale (A) già esistente sul sito dell'attuale, con impianto ad U, del tutto simile a quella tuttora esistente (rispetto all'impianto del 1867 è stata ampliata andando ad occupare un'ala delle case coloniche) ma appare costituita da due corpi separati, uno a est con pianta a L, l'altro a ovest con pianta rettangolare. Risulta quasi completo l'impianto dei fabbricati che consentono la conduzione del fondo. Oltre alla casa padronale si possono, infatti, rilevare l'impianto delle case coloniche disposte a L e i depositi fienili (D), verso la Strada comunale della Chiesa (oggi via Martiri della Cagnola). Non compaiono ancora né il fabbricato destinato a depositi e fienili (B

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Con attestazione del 30 agosto 1867 tutto il corpo della cascina, compresi i terreni di sua pertinenza, passano dalla Mensa Vescovile di Lodi, in possesso di Monsignor Vescovo Conte Gaetano Benaglio, al Demanio Regio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867/08/30

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867/08/30

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1871 tutto il complesso della cascina passa dal Demanio Regio a Buttafava Gerolamo fu Giovanni Battista per acquisto fatto all'asta pubblica tenutasi a Milano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1871

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1871

### **NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La mappa catastale del 1897 registra pochi cambiamenti nell'impianto della cascina. S'individua il fabbricato destinato a depositi e fienili (B) mentre la casa padronale risulta completata nello schema ad U, le due porzioni divise infatti sono state collegate a costituire un unico fronte. Non compare ancora il fabbricato destinato a stalle e fienili (C).

Nella mappa del 1897 è visibile il collegamento stradale che consente alla cascina, attraverso il proseguimento della Strada Comunale della Chiesa (oggi via Martiri della Gagnola) il collegamento con il centro del paese..

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]**

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]**

Riferimento: deposito-fienili (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]**

Riferimento: stalle-deposito (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]**

Riferimento: deposito-fienili (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Casa padronale (A) in muratura di mattoni continua intonacata, tetto a falde su travatura lignea; depositi-fienili (B), in muratura di mattoni continua a p.t. del lato est e forata parziale al p. fienile; pilastri in muratura di mattoni sul lato ovest, solaio con assito su travatura lignea, fienile superiore coperto a capriate e travatura lignea, tetto a falde rivestito da onduline di cemento coperte da coppi di laterizio; stalle-fienili (C): corpo centrale in muratura di mattoni con pilastri a tutta altezza in aggetto in muratura di mattoni a vista, solaio di voltine in muratura di mattoni su putrelle di ferro; ali di portici laterali su pilastri in muratura di mattoni a vista, appoggiati al corpo di due silos in cemento armato, copertura a tetto su capriate lignee, rivestimento in coppi di laterizio; prospetto est e ovest in muratura di mattoni forata e pilastri; depositi-fienili (D) in muratura di mattoni con pilastri a tutta altezza in muratura di mattoni a vista.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

#### **PIANTA [1 / 4]**

Schema: corpo doppio

Forma: a L irregolare

Riferimento alla parte: deposito/fienile(B)

#### **PIANTA [2 / 4]**

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalle-fienili (C)

#### **PIANTA [3 / 4]**

Schema: corpo semplice con 2 ali di portico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: deposito/fienile (D)

#### **PIANTA [4 / 4]**

Schema: corpo semplice

Forma: a doppia L

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno argilloso

### **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]**

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]**

Ubicazione: deposito-fienili (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]**

Ubicazione: deposito-fienili (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua parzialmente forata al p.1

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]**

Ubicazione: stalle-fienili (C) corpo centrale

Tipo di struttura: pareti/pilastrini

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pilastrini di laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: pareti di muratura di mattoni intonacata

### **TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]**

Ubicazione: deposito-fienili (D)

Tipo di struttura: pilastrini

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio a vista

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: deposito-fienili (B)

### **TIPO [1 / 3]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla-fienile (C) corpo centrale

### **TIPO [2 / 3]**

Genere: solaio

Forma: a voltine

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: deposito-fienili (D)

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: collegate

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: deposito-fienili (B)

Genere: in battuto di cemento

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: stalle-fienili (C)

Genere: in battuto di cemento

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: stalle-fienili (C)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di sottogronda

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a dentelli

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: stalle-fienili (C)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice dei pilastri

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a dentelli

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: deposito-fienile (D)

Data: 2000/05

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: strutture portanti e coperture in buono stato; alterazioni lievi all'intonaco

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: fienile-deposito (B)

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: stalla-fienile (C)

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: fienile-deposito (D)

Uso: deposito/ magazzino

### USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

#### **USO STORICO [2 / 4]**

Riferimento alla parte: deposito-fienile (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: fienile

#### **USO STORICO [3 / 4]**

Riferimento alla parte: stalle fienili ©

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito attrezzi/ fienile/ ricovero per i cavalli

#### **USO STORICO [4 / 4]**

Riferimento alla parte: deposito-fienile (D)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito/ fienile

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1997) art. 12

Sintesi normativa zona

Il complesso della cascina è inserito nella zona BR2 di recupero e di tutela ambientale, comprese nel vincolo specifico di tutela ambientale ai sensi della L. 1497/39.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Scorcio della casa padronale da via del Molino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta d'insieme della prima corte (H1)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: particolare del corpo di fabbrica (B) ex fienili e depositi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: veduta d'insieme delle stalle e dei fienili (C)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00029\_IMG-0000050544

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0029GGcasa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00029\_IMG-0000050545

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0029GGex fienili e depositi.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00029\_IMG-0000050546

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0029GGprima corte.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00029\_IMG-0000050547

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0029GGstalle e fienili.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, galgagnano, f. vi

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, galgagnano, f. 5

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, galgagnano, f. 5

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Galgagnano con la Cagnola e la Verzellona, cart. 3216, 1723, f. VI

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 21 f. 9, Galgagnano, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Petizioni per trasporto d'estimo, cart. 1818, fasc. 1801-1850, doc. 1212/11, 23 settembre 1835

Note: <CONV302> FNTH=A3

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Petizioni per trasporto d'estimo, cart. 1818, doc. 170/1 del 30 agosto 1867

Note: <CONV302> FNTH=A4

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Petizioni per trasporto d'estimo, cart. 429bis, Galgagnano, 1871

Note: <CONV302> FNTH=A5

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2601, Galgagnano, 1867-1887, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A6

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 204, Galgagnano, 1897-1902, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A7

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Lorenzini A./ Mori P.

Titolo libro o rivista: Breve viaggio nella memoria : storie, vicende e volti nel passato di Galgagnano

Luogo di edizione: Galgagnano

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 7-10; 14-16

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta