

# Cascina Cagnola - complesso

Galgagnano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00030/>

## CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 30

Codice scheda: LO170-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00030

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Cagnola - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098027

Comune: Galgagnano

Indirizzo: Cascina Cagnola

Altra località: Cascina Cagnola

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Galgagnano

Particelle [1 / 15]: 1

Particelle [2 / 15]: 2

Particelle [3 / 15]: 3

Particelle [4 / 15]: 4

Particelle [5 / 15]: 6

Particelle [6 / 15]: 7

Particelle [7 / 15]: 8

Particelle [8 / 15]: 34

Particelle [9 / 15]: 35

Particelle [10 / 15]: 36

Particelle [11 / 15]: 37

Particelle [12 / 15]: 38

Particelle [13 / 15]: 39

Particelle [14 / 15]: 52

Particelle [15 / 15]: 5

Foglio/Data: 3/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: chiesa della cascina

Notizia sintetica: esistenza di una chiesa all'interno della cascina

Notizia

Sulla base della visita pastorale effettuata dal vesc. Lodovico Taverna l'11 agosto 1589, l'Agnelli attesta l'esistenza, all'interno della cascina Cagnola, di una chiesa dedicata a S. Bernardo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Data: 1589

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Data: 1589

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: rendita

Notizia: Nel 1609 la cascina fruttava al vescovo Lodovico Taverna L. 3000.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1609

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1609

### NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: esistenza di una casa da massaro sul sito attuale

Notizia

La mappa catastale del 1723 e la Descrizione dei Fondi di seconda stazione del 1751 confermano l'esistenza di una casa da massaro "nomata La Cagnola" - di proprietà della Mensa Vescovile di Lodi - sul sito dell'attuale cascina. La

casa da massaro occupava un appezzamento di terreno dalla forma trapezoidale del tutto simile all'odierna. Non sono indicati in mappa gli edifici che componevano la cascina e nella Descrizione dei Fondi di seconda stazione s'indica solo la parcella n. 127. Non sappiamo dunque se a quella data esisteva già un nucleo padronale. La cascina misura 14 pertiche e 20 tavole. Né il catasto né la Descrizione dei fondi di Seconda Stazione attestano l'esistenza nella prima metà del '700 della chiesa dedicata a S. Bernardo all'interno della cascina Cagnola..

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

#### **NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento e trasformazione della cascina

Notizia

La mappa catastale del 1867 permette di verificare l'esistenza di alcuni dei fabbricati che compongono l'attuale cascina. Nel rilievo del 1867 il complesso è costituito da due nuclei di fabbricati: uno a nord distribuito a U intorno ad una grande corte quadrangolare; l'altro a sud-est servito da una corte più piccola. Non esistono ancora l'attuale casa padronale (A) costruita ad ovest, verso la roggia Vesca,, né il fabbricato (E) a sud della casa padronale. Il gruppo di edifici che chiude a U la corte verso nord, est e sud coincide con le attuali ex case coloniche C e C1; B e B, anche se in parte modificate rispetto all'impianto originario. Mentre il fabbricato che chiude il complesso a sud-est può identificarsi con l'attuale porcilaia D affacciata sulla prima corte H1.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

#### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La mappa catastale del 1897 testimonia un'ulteriore trasformazione del complesso, in particolare nell'ala sud est. Il corpo di fabbricati disposti ad U sulla grande corte H2 è rimasto invariato rispetto al rilevamento del 1867; verso est è stata ampliata l'area di pertinenza della cascina. Risulta pressoché invariato anche il corpo di fabbrica che chiude la

seconda corte a sud.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]**

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]**

Riferimento: ex casa colonica (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]**

Riferimento: ex casa colonica (B1)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

**SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]**

Riferimento: ex casa colonica (C1)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]**

Riferimento: depositi-fienili (C2)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]**

Riferimento: porcilaia (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo doppio

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]**

Riferimento: deposito-box (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo doppio a p.t.; corpo semplice piano fienile

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Casa padronale (A) isolata, su due piani, portico a piano terreno sul fronte est, a tre campate su pilastri di cemento, piano terra e piano superiore in muratura di mattoni continua intonacata, solaio di legno, tetto a falde collegate su travatura lignea con rivestimento in coppi di laterizio e coronamento con campanile a vela. Ex casa colonica (B), in muratura di mattoni continua, solai alla cappuccina, tetto a falde collegate, rivestimento in coppi di laterizio. Ex casa colonica (B1): in muratura di mattoni continua, solai alla cappuccina, tetto a falde collegate, rivestimento in coppi di laterizio, silos in cemento emergente nel tratto ovest del corpo di fabbrica; Ex casa colonica (C1), in muratura di mattoni continua, solai su travatura lignea, tetto a falde collegate, rivestimento in coppi di laterizio. Depositi-fienili (C2) struttura a pilastri a tutta altezza in muratura di mattoni a vista, tamponamento al piano terra, destinato a box, in muratura di mattoni continua intonacata.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

**PIANTA [1 / 7]**

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ex casa colonica (B)

**PIANTA [2 / 7]**

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ex casa colonica (B1)

**PIANTA [3 / 7]**

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ex casa colonica (C1)

**PIANTA [4 / 7]**

Schema: corpo semplice

Forma: a L

Riferimento alla parte: deposito/fienile (C2)

**PIANTA [5 / 7]**

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: porcilaia (D)

**PIANTA [6 / 7]**

Schema: corpo doppio

Forma: a doppio T

Riferimento alla parte: deposito/box (E)

**PIANTA [7 / 7]**

Schema: articolato

Forma: poligonale a 8 lati

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno argilloso



## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 8]

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 8]

Ubicazione: casa padronale (A) portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Materiali: cemento armato

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 8]

Ubicazione: ex casa colonica (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 8]

Ubicazione: ex casa colonica (B1)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonacato

### TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 8]

Ubicazione: ex casa colonica (C1)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaca

### TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 8]

Ubicazione: depositi-fienili (C2)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio parzialmente intonacato

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 8]**

Ubicazione: porcilaia (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ parzialmente intonacato

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 8]**

Ubicazione: deposito-box (E)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

### **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: casa padronale (A)

#### **TIPO [1 / 7]**

Genere: solaio

#### **STRUTTURA [1 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ex casa colonica (B)

#### **TIPO [2 / 7]**

Genere: solaio

#### **STRUTTURA [2 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ex colonica (B1)

#### **TIPO [3 / 7]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [3 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ex casa colonica (C1)

**TIPO [4 / 7]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [4 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: depositi-fienili (C2)

**TIPO [5 / 7]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [5 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: porcilaia (D)

**TIPO [6 / 7]**

Genere: solaio

Forma: a voltine

**STRUTTURA [6 / 7]**

Riferimento: voltine

Ubicazione: deposito-box (E)

**TIPO [7 / 7]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [7 / 7]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: collegate

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna: casa padronale (A)

Genere: scala d'accesso al p. 1

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a una rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: ex case coloniche (B, B1, C1)

Genere: scala d'accesso al p. 1

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]**

Ubicazione: casa padronale (A1)

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]**

Ubicazione: ex casa colonica (B)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]**

Ubicazione: ex casa colonica (B1)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]**

Ubicazione: ex casa colonica (C1)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]**

Ubicazione: depositi-fienili (C2)

Genere: in battuto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]**

Ubicazione: porcilaia (D)

Genere: in battuto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]**

Ubicazione: deposito-box (E)

Genere: in battuto

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: ex casa colonica (B)

Genere: iscrizione

Tipo: lapide rettangolare incorniciata

Trascrizione testo

Nelle torbide ore della patria/ asservita a barbari oppressori e straziata da selvagge fazioni/ aggressione arbitraria violenta esecranda/ il giorno 26 luglio 1944/ qui tragicamente strappava all'addolorata famiglia agli innumeri ammiratori/ all'industre lavoro/ CELESTINO SFONDRINI/ vittime della medesima ingiustizia/ confusero col suo il loro sangue innocente/ comune sacrificio propositario/ per la redenzione della Patria/ GIUSEPPE MASSARI/ mutilato di guerra/ ARTEMIO MASSARI e MICHELE VERGANI/ affezionati ed onesti suoi dipendenti/ questa lapide/ a glorioso imperituro ricordo.

Tecnica: incisa/o

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: casa padronale (A1) facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma

Trascrizione testo: Fornasotto/ frazione di Galgagnano

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: deposito-box (E)

Data: 2000/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 7]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 7]

Riferimento alla parte: ex casa colonica (B)

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [3 / 7]

Riferimento alla parte: ex casa colonica (B1)

Uso: parte adibita a porcilaia, parte in disuso

### USO ATTUALE [4 / 7]

Riferimento alla parte: ex casa colonica (C1)

Uso: parte adibita a porcilaia, parte in disuso

**USO ATTUALE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: fienile-deposito (C2)

Uso: deposito/ garage/ magazzino

**USO ATTUALE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: porcilaia (D)

Uso: porcilaia

**USO ATTUALE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: deposito-box

Uso: deposito/ box

**USO STORICO [1 / 7]**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

**USO STORICO [2 / 7]**

Riferimento alla parte: ex casa colonica (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

**USO STORICO [3 / 7]**

Riferimento alla parte: ex casa colonica (B1)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

**USO STORICO [4 / 7]**

Riferimento alla parte: ex casa colonica (C1)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

**USO STORICO [5 / 7]**

Riferimento alla parte: depositi-fienili (C2)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito/ fienile

**USO STORICO [6 / 7]**

Riferimento alla parte: porcilaia

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: porcilaia

### **USO STORICO [7 / 7]**

Riferimento alla parte: deposito-box

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito/ fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1997) art. 19

Sintesi normativa zona: Il complesso rientra totalmente nella zona E2 agricola di rilevante interesse e di tutela ambientale.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni

La cascina sorge in una zona interna alla perimetrazione comunale del Parco Adda Sud, si applicano dunque tutte le normative specifiche del PTC del Parco.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Veduta d'insieme della casa padronale dalla prima corte H1

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2



Note: case coloniche (attualmente in parte destinate a porcilaie) veduta d'insieme dalla prima grande corte H1

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: ex case cooniche e depositi nella seconda corte H2

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: complesso della casa padronale e della porcilaia (D) dalla corte (H1)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00030\_IMG-0000050747

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0030GGcasa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00030\_IMG-0000050748

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0030GGcasa padronale e porcilaia.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00030\_IMG-0000050749

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0030GGcase coloniche.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00030\_IMG-0000050750

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GALGAGNANO

Nome del file originale: LO170\_0030GGex case coloniche e depositi.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, galgagnano, f. vi

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, galgagnano, f. 5

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, galgagnano, f. 5

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Galgagnano con la Cagnola e la Verzellona, cart. 3216, 1723, f. VI

Note: <CONV302> FNTH=A 1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 21 f. 9, Galgagnano, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A 2

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2601, Galgagnano, 1867-1887, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A 3

### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 204, Galgagnano, 1897-1902, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A 4

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 522

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Lorenzini A./ Mori P.

Titolo libro o rivista: Breve viaggio nella memoria : storie, vicende e volti nel passato di Galgagnano

Luogo di edizione: Galgagnano

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 44-46

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta