

Mulino Barazzina - complesso

Borghetto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00047/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00047/>

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 47

Codice scheda: LO170-00047

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00047

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Denominazione: Mulino Barazzina - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molino della Barazzina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098004

Comune: Borghetto Lodigiano

Località: Barazzina

Indirizzo: Via dei Mulini

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.05 dalla S.C. Borghetto Barazzina - lato sini

Collocazione: Fuori dal centro abitato, non distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borghetto Lodigiano

Particelle [1 / 2]: 55

Particelle [2 / 2]: 60

Foglio/Data: 24/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: archivistica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La mappa catastale del 1723 attesta l'esistenza di due nuclei cascinali, uno a est e l'altro a ovest del cavo Muzzino, e la presenza di ruote di mulino, corrispondenti al sito dell'attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Descrizione dei Fondi di Seconda stazione il Mulino Barazzina, destinato alla macina della farina e al torchio dell'olio, è registrato col n. 1889 e corrisponde alla proprietà di Rho Giacomo Camillo, già proprietario del Mulino delle Tre Ruote. Il mulino era situato accanto ad una casa d'affitto della stessa proprietà. Il complesso segnato in mappa col mappale n. 1253 aveva un'estensione di p. 1.4.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1851

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1851

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella mappa catastale del 1867 gli impianti degli insediamenti produttivi sorti lungo il ramo del Sillaro in corrispondenza dell'attuale sito di mulino, appaiono più definiti a livello tipologico, si individuano la corte della cascina con mulino, a ovest della roggia, con impianto a C e il sito del mulino a est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: La mappa catastale del 1897 non evidenzia trasformazioni alla tipologia del mulino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: ala destra (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala sinistra (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ala destra (A): edificio ad impianto a L in muratura di mattoni continua intonacata con pilastri in aggetto in muratura di mattoni a vista, copertura a tetto su travatura lignea, manto di copertura in coppi di laterizio. Ala sinistra (B): edificio cinto da recinzione in muratura di mattoni continua, struttura in muratura di mattoni con 5 pilastri in aggetto in muratura di mattoni a vista, al p. t. portico di quattro campate, copertura a tetto su travatura lignea.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala destra (A)

PIANTA [1 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: a L

Riferimento alla parte: ala sinistra (B)

PIANTA [2 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: ala destra (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: ala destra (A)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: ala sinistra (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: ala sinistra (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio a vista

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala destra (A)

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala sinistra (B)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: porzione centrale del mulino sul colatore Sillaro

Data: 2000/03

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

la parte del mulino corrispondente alla parte meccanica delle ruote, bagnate ancora dalle acque del ramo del colatore Sillaro, risulta in buono stato di conservazione.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: ala destra (A)

Data: 2000/05

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

crollo parziale delle coperture; lesioni alle strutture murarie; danni agli infissi; distacchi di intonaco diffusi.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: ala sinistra (B)

Data: 2000/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

la porzione del mulino corrispondente all'attuale porzione residenziale è stata sottoposta a radicali lavori di ristrutturazione che ne hanno modificato notevolmente se l'assetto tipologico e l'aspetto esterno. Questa porzione dell'ex mulino è in ogni caso molto ben conservata e la manutenzione è costante.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: ala B del mulino

Data inizio: 1995/07/25

Data fine: 1998/07/25

Descrizione intervento

opere di manutenzione straordinaria. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati condotti dall'arch. Gianfranco Mannini ed eseguiti dall'impresa Rover Luciano di Muggiò.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: ala destra (A)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala sinistra (B)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala centrale (ruote)

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: consistenza scarsa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (1990, variante 1994) art. 66

Sintesi normativa zona

Il complesso è inserito nella zona E5 agricola sottoposta a tutela idrogeologica. Non sono ammessi i movimenti di terra anche per fini agricoli, la trasformazione dei boschi, la nuova edificazione ma solo il recupero di edifici esistenti.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Mulino Barazzina, veduta del complesso sulla roggia Muzzino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Mulino Barazzina, veduta del complesso dalla strada

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00047_IMG-0000053854

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170_0047BGmulino dalla strada.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00047_IMG-0000053855

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170_0047BGmulino dalla roggia.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723,borghetto dominante f. XXVIII

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, borghetto I. ed uniti, f. 29

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, borghetto I. ed uniti, f. 29

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. n.3472, Borghetto Dominante ed Uniti, 1723, f. XXXII; parcella 1253

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 22 f. 1, Borghetto ed Uniti

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. n. 2886, Borghetto Lodigiano, 1867-1887, f. 29

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart.58, Borghetto Lodigiano, 1897-1902, f. 29

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 586

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta