

# Istituto Missionarie del S. Cuore (ex) - complesso

## Borghetto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00057/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00057/>

## CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 57

Codice scheda: LO170-00057

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00057

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Istituto Missionarie del S. Cuore (ex) - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098004

Comune: Borghetto Lodigiano

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 45,47,49,53,57,59

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.2 da Via Cavallotti - lato sinistro

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Cavour

CAP: 26812

Indicazione chilometrica: Km 0.45 da Via Cavour - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borghetto Lodigiano

Foglio/Data: / 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa catastale del 1723 attesta l'esistenza di un edificio sul sito dell'attuale, segnato in mappa col n. 1834. L'edificio occupa un appezzamento di terreno corrispondente all'attuale e anche l'impianto planimetrico è pressoché conforme. L'edificio è costituito da tre corpi di fabbrica disposti a U intorno ad una piccola corte. Verso ovest il corpo di fabbrica affaccia su un piccolo spazio triangolare prospiciente la strada (l'attuale via Cavour). L'edificio fa parte di una corte edilizia molto compatta, caratterizzata da edifici a corte chiusa, che hanno mantenuto l'originaria tipologia fino ai nostri giorni.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### **NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Le mappe catastali del 1867 e del 1897 attestano la trasformazione dell'edificio. L'isolato occupato coincide sostanzialmente con quello rilevato dal teresiano del 1723, ma in questo mappe l'edificio appare ormai definito anche rispetto al profilo stradale su cui affaccia, in particolare la contrada Maggiore (poi strada provinciale di S. Colombano (oggi via Garibaldi). Il nucleo corrispondente all'edificio odireno si piega a L verso la corte interna e confina a nord con la contrada Maggiore, e a ovest con lo spazio di pertinenza dell'edificio stesso, probabilmente, com'è oggi, destinato a giardino.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

### **NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: fondazione dell'istituto

Notizia

Il 5 novembre 1885 madre Agnese Secchi e la fondatrice dell'ordine delle Cabriniane (suore Missionarie del S. Cuore), Madre Saverio Cabrini, furono chiamate dal parroco D. Francesco Zoncada ad aprire un convento e un istituto scolastico all'interno del palazzo settecentesco.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1885

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1885

#### **NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: fondazione e costruzione della chiesa

Notizia

Nel 1890 fu costruita la chiesa delle suore, un ambiente rettangolare completamente decorato nel 1919. La chiesa era dedicata al S. Cuore.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890

#### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; mezzanino

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte chiusa; composto da due corpi di fabbrica di epoche diverse, il blocco in oggetto presenta una struttura in muratura di mattoni continua, il fronte verso la corte interna è servito al piano primo da un ballatoio su pilastri in

muratura di mattoni continua, a sorreggere arcate ad arco scemo che formano il portico d'accesso al piano terra dal cortile. L'edificio è utilizzato solo parzialmente e presenta coperture interne differenti. La copertura dell'intero bene è a falde collegate su travatura lignea, il rivestimento di coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Schema: articolato

Forma: a L

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno umido

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: fronti verso strada

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: fronte verso il cortile interno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: fronte verso il cortile interno

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio parte a vista/ parte intonacato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: sala-ufficio biblioteca

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: con vele

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sala biblioteca

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a unghia

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: atrio d'ingresso

### TIPO [3 / 3]

Genere: soffitto

Forma: piana

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero soffitto

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: collegate

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso al p.1

Categoria: d'accesso dalla strada

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe simmetriche

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: biblioteca, scala d'accesso al p. 1

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso al p.1

Categoria: d'accesso dal cortile

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura



## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: locali accessibili della biblioteca

Genere: in marmo

Schema del disegno: a quadroni

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto Nord verso via Garibaldi, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: monocromi

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: p. 1

Data: 2000/06

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La parte in oggetto è stata, è ancora disabitata, presenta pertanto evidenti segni di abbandono: il problema più grosso è dato dal guano dei piccioni; tutto il primo piano è stato comunque dichiarato inagibile dall'ufficio tecnico e dunque non è stato possibile compiere il sopralluogo.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: cortile e ballatoio di servizio

Data: 2000/06

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Guano diffuso, erba alta, danni alle inferriate del ballatoio, danni agli infissi che prospettano sul cortile.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: biblioteca

Data: 2000/06

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La biblioteca utilizza solo tre locali dell'intero palazzo, questi ambienti non presentano particolari problemi di conservazione, se non, in generale, una situazione di generale trascuratezza.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: porzione restante del palazzo

Uso: in disuso

### **USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: porzione N verso via Garibaldi e verso la corte

Uso: biblioteca

### **USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: porzione verso la corte

Uso: sede FIR (Federazione Italiana Ricetrasmisioni)

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola/ collegio/ convento

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G. (1990, variante 1994) art. 49

Sintesi normativa zona

Il complesso è collocato nelle tavole di Azzonamento nella zona A, residenziale di recupero di interesse storico, artistico e ambientale. Sono ammessi intervento rivolti alla conservazione, al risanamento e alla migliore utilizzazione dell'edilizia

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Istituto missionario del S. Cuore, fronte verso la via Garibaldi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Istituto missionario del S. Cuore, particolare del fronte verso la via Garibaldi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: Istituto missionario del S. Cuore, fronte verso il cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Istituto missionario del S. Cuore, particolare della decorazione di una volta nella sala interna

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00057\_IMG-0000055375

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170\_0057BGfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00057\_IMG-0000055376

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170\_0057BGfacciata1.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00057\_IMG-0000055377

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170\_0057BGprospetto interno.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00057\_IMG-0000055378

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170\_0057BGdecorazione volta.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723,borghetto dominante f. XX

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, borghetto I. ed uniti, f. 16

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, borghetto Lodigiano, f. 16

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. n.3472, Borghetto Dominante ed Uniti, 1723, f. XX, parcella 1834

Note: <CONV302> FNTH=A1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. n. 2886, Borghetto Lodigiano, 1867-1887, f. 16, parcelle 268-269

Note: <CONV302> FNTH=A2

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart.58, Borghetto Lodigiano, 1897-1902, f. 16, parcelle 268-269

Note: <CONV302> FNTH=A3

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Rolla G.

Titolo libro o rivista: Borghetto Lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1926

V., pp., nn.: pp. 20-22

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pignatelli F.

Titolo libro o rivista: Borghetto Lodigiano. San Rocco, le capelle e gli oratori

Luogo di edizione: Borghetto Lodigiano

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: p. 41

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Pallaverà F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo: Borghetto Lodigiano-2 : Vent'anni di opere pubbliche

V., pp., nn.: v. I p. 4

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta