

# Cascina Colombera - complesso

Cervignano d'Adda (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00068/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00068/>

## CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 68

Codice scheda: LO170-00068

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00068

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Colombera - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098018

Comune: Cervignano d'Adda

Indirizzo: Via della Chiesa, 27

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.3 da Via Roma - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cervignano d'Adda

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: analogia tipologica e stilistica con coeve cascine lodigiane (n.d.c)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza di residenza di villeggiatura sul sito

#### Notizia

La mappa catastale del 1723 e la Descrizione dei Fondi di seconda stazione del 1751 attestano l'esistenza di alcune proprietà del conte Giuseppe Barni sul sito e nell'area limitrofa a ciò che rimane del complesso attuale della cascina Colombera. Si tratta di una casa d'affitto con orto e del "palazzo" del conte Barni con il giardino "ad uso di villeggiatura" dove risiedeva l'agente salariato che conduceva l'azienda agricola, segnati coi mappali 189, 190. Il complesso misura in tutto p. 4.24. Dalla mappa catastale l'impianto delle proprietà in oggetto appare notevolmente dissimile dall'attuale: non è infatti individuabile l'impianto tipologico della residenza di villeggiatura ma soltanto l'estensione degli appezzamenti occupati e la conformazione del brolo e del giardino.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1751

## **NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: trasformazione e completamento

Notizia

Il rilevamento catastale del 1867 attesta le trasformazioni che hanno interessato l'impianto della cascina Colombera nel corso degli anni. Il complesso ha assunto una conformazione planimetrica parzialmente coincidente all'attuale: si rileva, infatti, il corpo di fabbrica a pianta rettangolare allungata, corrispondente alla casa padronale (A), collocato lungo via della Chiesa, mentre a sud della casa padronale si colloca un corpo di edifici rurali piegati a L intorno al brolo e alla corte. Questo fabbricato oggi non è più esistente: tangente il lato est della casa padronale è stata infatti aperta alla fine degli anni ottanta del Novecento una strada che collega il nucleo centrale di Cervignano ai nuovi quartieri costruiti alla periferia del paese. Delle antiche costruzioni rimane soltanto il rustico a pianta rettangolare che chiude a ovest l'area di pertinenza della cascina.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

## **NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: trasformazione e completamento

Notizia

Il rilevamento catastale del 1897 attesta poche trasformazioni all'impianto della cascina Colombera rispetto alla pianta catastale del 1867. Trent'anni dopo la cascina appare ormai definita e completa: è stato infatti aggiunto un piccolo edificio rurale che chiude il lato est del complesso verso strada, via della Chiesa. Permangono nel nucleo della casa padronale (A) alcune porzioni di fabbricato oggi non più esistenti. Tutti i fabbricati affacciano sulla corte comune e il brolo.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

## **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nell'Ottocento la cascina Colombera passò in proprietà alla famiglia Rizzi. Giovanni Rizzi nel 1835 fu primo deputato, carica ribestita anche nel 1838, nel '48 e nel '52. Rinaldo Rizzi fu Sindaco di Cervignano per 12 anni verso la fine dell'Ottocento.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: deposito-fienile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Casa padronale (A): corpo di fabbrica lineare, struttura in muratura di mattoni parzialmente forata a piano terra da un portico su colonne gemine monolitiche di granito; i solai sono del tipo ad assito su travatura lignea, la copertura è a tetto a falde collegate su travatura lignea con manto di coppi di laterizio, sormontata da un campaniletto a vento privo di campana; questa stecca di fabbricato affaccia, insieme con un fabbricato rustico di servizio destinato a deposito su un brolo. Rustico deposito-fienile (B): corpo semplice in muratura di mattoni continua, parzialmente forata a piano terra e al piano fienile con struttura a pilastri parte intonacati, soffitto del deposito e del fienile a travatura lignea copertura del fabbricato con tetto a falde collegate su travatura lignea e capriate, manto di coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

### PIANTA [1 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: magazzino-fienile (B)

### PIANTA [2 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno umido

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: deposito-fienile (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale (A)

**TIPO [1 / 3]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa padronale (A)

**TIPO [2 / 3]**

Genere: volta

**STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: magazzino-fienile (B)

**TIPO [3 / 3]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: collegate

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE**

Ubicazione: interna: casa padronale (A)

Genere: scala d'accesso al p. 1

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: p. T. casa padronale (A)

Genere: alla veneziana

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: deposito-fienile (B)

Genere: in battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: p. 1 casa padronale (A)

Genere: in cotto

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: portico casa padronale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: figurati: immagine di Santo

## **CONSERVAZIONE**



### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: deposito-fienile (B)

Data: 2000/09

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

crollo parziale delle coperture; lesioni alle strutture murarie; danni agli infissi; distacchi di intonaco diffusi.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: fienile-deposito (B)

Uso: in disuso

### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

### **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: deposito-fienile (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: fienile/ stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (variante 1995) art. 18

Sintesi normativa zona

Nella variante del PRG la casa padronale della Cascina Colombera è inserita nella zona A, nucleo di antica formazione costituito da edifici con particolari caratteristiche storiche e ambientali.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Cascina Colombera, veduta d'insieme della casa padronale da via della Chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Cascina Colombera, particolare del portico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: Cascina Colombera, veduta d'insieme della casa padronale verso il brolo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: Cascina Colombera, veduta d'insieme del magazzino-fienile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00068\_IMG-0000057013

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file originale: LO170\_0068CEcasa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00068\_IMG-0000057014

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file originale: LO170\_0068CEcasa padronale verso brolo.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00068\_IMG-0000057015

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file originale: LO170\_0068CEparticolare del portico.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00068\_IMG-0000057016

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file originale: LO170\_0068CEmagazzino fienile.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, cervignano, f. IV

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, cervignano, f. 4

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, cervignano, f. 4

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. n.3205, Cervignano, 1723, f. V

Note: <CONV302> FNTH=A1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 21 f. 5, Cervignano, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A2

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. n. 2607, Cervignano, 1867-1887, f. 4

Note: <CONV302> FNTH=A3

### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart.148, Cervignano, 1897-1902, f. 4

Note: <CONV302> FNTH=A4

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo: Cervignano d'Adda : Quindici anni di sviluppo

V., pp., nn.: v. I pp. 5-6

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta