

# Cascina Lanfroia - complesso

Massalengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00099/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00099/>

## CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 99

Codice scheda: LO170-00099

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO170-00099

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Lanfroia - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Azienda Agricola Baciocchi

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098037

Comune: Massalengo

Località: Lanfroia

Indirizzo: Via San Colombano

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.2 dalla Strada Provinciale 187 - lato sinistr

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Massalengo

Particelle [1 / 3]: 22

Particelle [2 / 3]: 55

Particelle [3 / 3]: 67

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte [1 / 2]: analogia tipologica e stilistica con coeve cascine lodigiane (n.d.c)

Motivazione/fonte [2 / 2]: B 1

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà e sito dell'attuale cascina

Notizia

La mappa catastale del 1723, i registri catastali e la Descrizione dei Fondi di seconda stazione del 1756 attestano l'esistenza di due case da massaro sul sito dell'attuale cascina Lanfroia, segnate coli mappali 21 1/2 e 23, intestati a Delemene Giuseppe. La casa e le sue adiacenze funzionali, occupano un appezzamento di terreno dimensionalmente simile all'attuale. La cascina è collocata al centro di una vasta proprietà di terreni aratori adacquatori vitati e a vicenda e accanto ad argini con alberi di legna dolce. Dalla mappa catastale non è possibile decifrare con esattezza l'impianto della cascina, non si rileva il corpo delle case coloniche esterne alla grande corte che infatti è stato aggiunto in seguito.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1756

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: trasformazione e completamento

Notizia

Il rilevamento catastale del 1867 attesta le trasformazioni apportate all'impianto della cascina Lanfroia nel corso degli anni. Il complesso ha assunto una conformazione planimetrica corrispondente all'attuale, con poche variazioni rispetto all'assetto odierno: troviamo infatti il corpo delle case coloniche (A) collocato all'esterno della grande corte quadrangolare, affacciate sulla stradina sterrata che conduce alla cascina, la strada comunale Lanfroia; il corpo principale delle stalle-fienili (B), provvisto però solo del porticato verso corte, e il blocco del magazzino-deposito (C) piegato a L, a chiudere verso sud-ovest la corte interna; il confine est della corte è chiuso da un lungo e sottile fabbricato che col tempo ha cambiato forma e destinazione e oggi è stato sostituito da nuovi depositi. Manca nella mappa del 1867 il corpo corrispondente al porticato a nord della stalla-fienile (B).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: trasformazione e completamento

Notizia

Nel rilievo catastale del 1897 la cascina Lanfroia appare ormai definita e completa. Il suo impianto è quasi corrispondente all'attuale: è stato infatti aggiunto il porticato a cinque pilastri, collocato a nord del corpo stalle-fienili (B) ed è stato aggiunto un piccolo fabbricato parallelo al corpo deposito-fienili (C), collocato nei pressi dell'ingresso della cascina. Rimane immutato l'assetto territoriale e il contesto ambientale che hanno caratterizzato l'insediamento della cascina, rilevabili a partire dalle mappe catastali del 1723 e tuttora riscontrabili.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: case coloniche (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: stalle-fienile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice con 2 ali di portico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: depositi-fienili (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Cascina costituita da una corte unica chiusa da corpi di fabbrica a destinazione diversa; la stecca delle case coloniche è collocata all'esterno. Case coloniche (A): corpo di fabbrica lineare, struttura in muratura di mattoni piena intonacata; i solai sono del tipo a soletta, la copertura è a tetto a 2 falde collegate su travatura lignea con manto di coppi di laterizio; questa stecca di fabbricato affaccia sulla strada sterrata che conduce alla corte grande della cascina. Stalla-fienile (B): corpo semplice con 2 ali di portico sui lati lunghi; struttura a pilastri, a tutta altezza, parte a vista nel corpo delle stalle, parte intonacati muratura piena intonacata al p. stalla, forata al piano fienile; portico sud a 11 campate su 10 pilastri in muratura di mattoni continua; portico nord a 6 campate su 5 pilastri in muratura di mattoni; soffitto della stalla a voltine in

muratura su putrelle di ferro; copertura del fabbricato con tetto a falde collegate simmetriche su travatura lignea.

## PIANTA

Riferimento alla parte: case coloniche (A)

### PIANTA [1 / 3]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile (B)

### PIANTA [2 / 3]

Schema: corpo semplice con ali di portico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: magazzino-fienile (C)

### PIANTA [3 / 3]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno umido

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: casa colonica (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: stalla-fienile (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua al p.t./forata al piano fienile

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]**

Ubicazione: stalla-fienile (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua al p.t./forata al piano fienile

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]**

Ubicazione: magazzino-fienile (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]**

Ubicazione: magazzino-fienile (C)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: laterizio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: casa colonica (A)

**TIPO [1 / 3]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalle-fienile (B)

**TIPO [2 / 3]**

Genere: solaio

Forma: a voltine

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: deposito/fienile (D)

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: solaio

Forma: a voltine

## **COPERTURE**

Ubicazione: casa colonica (A)

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna: casa colonica (A)

Genere: scala

Categoria: d'accesso al p. 1

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: casa colonica (A)

Genere: in marmette

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: stalle-fienili (B)

Genere: in battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: magazzini-depositi (C)

Genere: in battuto di cemento

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: facciata sud stalle-fienili (B)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a dentelli

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: magazzino-fienile (C)

Data: 2000/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: degrado diffuso, ampi distacchi d'intonaco, danni ai serramenti e alle murature

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa colonica (A)

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: stalla-fienile (B)

Uso: fienile/ stalla

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: magazzino-fienile (C)

Uso: deposito

### USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa colonica (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

### USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: stalle-fienile (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: fienile/ stalla

### USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: magazzino-fienile (C)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: fienile/ stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1998) art. 31

Sintesi normativa zona

Nel PRG vigente il complesso è individuato nella zona omogenea E1, agricola di sviluppo con limite di sviluppo

zootecnico.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Cascina Lanfroia, veduta d'insieme della cascina dalla strada sterrata d'accesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Cascina Lanfroia, la corte interna con gli impianti silos

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: Cascina Lanfroia, la corte d'accesso alla cascina e alle case coloniche

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: Cascina Lanfroia, veduta di un fabbricato rurale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 5

Note: Cascina Lanfroia, il corpo stalla-fienile verso la corte grande

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00099\_IMG-0000061085

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MASSALENGO

Nome del file originale: LO170\_0099MSfabbricato rurale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00099\_IMG-0000061086

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MASSALENGO

Nome del file originale: LO170\_0099MSstalla e fienile.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00099\_IMG-0000061082

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: MASSALENGO

Nome del file originale: LO170\_0099MSvista d'insieme.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00099\_IMG-0000061083

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MASSALENGO

Nome del file originale: LO170\_0099MScorte d'accesso.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO170-00099\_IMG-0000061084

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MASSALENGO

Nome del file originale: LO170\_0099MScorte interna.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, lanfroia con priora, f.2-4

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, lanfroia, f. 3

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, lanfroia, f. 3

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. n.3484, Lanfroia con Priora, 1723, f. II-III

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Tavole del nuovo estimo, cart. 3050, Lanfroia con Priora, 1756

Note: <CONV302> FNTH=A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Registri catastali, cart. 1131, Lanfroia con Priora, 1867.

Note: <CONV302> FNTH=A3

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart.2872, Lanfroia con Priora, 1867-1887, f. 3

Note: <CONV302> FNTH=A4

#### **FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart.236, Lanfroia con Priora, 1897-1902, f. 3.

Note: <CONV302> FNTH=A5

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 609

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta