

Oratorio di S. Maria Addolorata

Castiraga Vidardo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO190-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO190-00013/>

CODICI

Unità operativa: LO190

Numero scheda: 13

Codice scheda: LO190-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Oratorio di S. Maria Addolorata

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Ossario

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Mortorio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098015

Comune: Castiraga Vidardo

Località: Vidardo

Indirizzo: Piazza Madre Cabrini

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castiraga Vidardo

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione (capomastro)

Nome di persona o ente: Sartori Michele

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: ICCD0-03784

Motivazione/fonte: Archivio Parrocchiale di Vidardo, confesso datato 1765 presso

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La richiesta di benedizione dell'edificio da parte dell'arciprete di Vidardo Giovanni Paolo Oppio al vescovo è la prima menzione dell'edificio e ne attesta l'esistenza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Incarico di restauro della facciata al pittore Giuseppe Mariani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1824

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1824

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Adattamento dell'Ossario ad uso di Oratorio per promuovere la devozione alla B. V. Addolorata e procurare alla adiacente parrocchia una chiesa di rifugio in caso di inagibilità.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1826

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1826

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: messa in opera del pavimento e di una balaustra

Notizia: Messa in opera del nuovo pavimento e della balaustra a opera del cementista Joli di Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1937

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1937

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Oratorio di piccole dimensioni adiacente alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, costituito da un'aula assembleare rettangolare e un presbiterio a pianta ellittica trilobata; struttura interna in muratura intonacata decorata da ordine a fasce, volte a botte.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: fianco destro, posizione subordinata

Tipo: ossario quadrangolare

PIANTA

Riferimento alla parte: presbiterio

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ellittico

Forma: trilobato

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: corpo principale; facciata, ordine inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata con doppie paraste binate

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: corpo principale; facciata, ordine superiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata con rilievi in stucco

Materiali: mattoni/ malta/ stucco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: corpo assembleare

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: presbiterio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo assembleare, ala destra

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo assembleare, parte centrale

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo assembleare, ala sinistra

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: facciata, ordine inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: tuscaniche semplificate

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: facciata, ordine superiore

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco/ stucco

Qualificazione del tipo: mistilineo con volute stilizzate

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: finestrone termale

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1999

Data fine: 2000

Descrizione intervento: rifacimento degli intonaci e ridipintura delle pareti

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ossario

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Oratorio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, artt. 4, 8

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PRG

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: ossario

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO190-00013_IMG-0000046477

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASTIRAGA VIDARDO

Nome del file originale: LO190_0013CTfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO190-00013_IMG-0000046478

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASTIRAGA VIDARDO

Nome del file originale: LO190_0013CTossario.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: atto amministrativo

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchie, cart. Vidardo/4, fasc. Atti Amministrativi

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: registro

Denominazione: Archivio Parrocchiale di Vidardo, Diario Parrocchiale di Vidardo 1812-1814

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: registro

Denominazione: Archivio Parrocchiale di Vidardo, Diario Parrocchiale di Vidardo 1812-1814

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: registro

Denominazione: Archivio Parrocchiale di Vidardo, Diario Parrocchiale di Vidardo 1914-1961

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Titolo contributo: Castiraga Vidardo

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 484

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Beni architettonici

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Lodi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 49

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Vignati L.

Titolo libro o rivista: Castiraga Vidardo : le origini, la storia, il territorio

Luogo di edizione: Castiraga Vidardo

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 239-285

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Ventafridda, Serena

Referente scientifico: Susani, Elisabetta