

Palazzo Maggi Pizzagalli - complesso

Castiraga Vidardo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO190-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO190-00017/>

CODICI

Unità operativa: LO190

Numero scheda: 17

Codice scheda: LO190-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO190-00017

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Palazzo Maggi Pizzagalli - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Castelli (già)

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Talenti Fiorenza (già)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098015

Comune: Castiraga Vidardo

Località: Vidardo

Indirizzo: Viale Roma, 4

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castiraga Vidardo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: neoclassicismo lombardo

Motivazione/fonte: tipologia e realizzazione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il palazzo, risulta esistere nella mappa catastale del 1723 con la struttura a U ancora oggi perfettamente leggibile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Con Francesco Castelli viene realizzato l'ampliamento del palazzo in forme neoclassiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: arco di passaggio

Notizia sintetica: demolizione

Notizia: Distruzione dell'arco di passaggio che collegava il palazzo alla chiesa parrocchiale di Vidardo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1935

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1935

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nel 1615 l'abitazione della famiglia viene definita "casa da nobile", elemento che ne attesta l'esistenza in forme solenni. La prima descrizione del palazzo, risalente alla metà del seicento, ne fornisce una descrizione non dissimile dall'attuale: si parla di "in parte simile all'attuale morfologia "corte grande con portici su due lati" e di due cortili, uno nobile e uno rustico, che si possono individuare nei rilievi dei Catasti storici. Nel 1686 i Talenti Fiorenza stabiliscono la loro residenza definitivamente a Vidardo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Un'ulteriore descrizione della casa alla fine del XVII secolo deriva da un "Inventario" redatto nel 1694: al piano inferiore si trovava, tra le altre stanze, un salone pieno di quadri, mentre le stanze da letto erano al piano superiore, insieme ad una galleria ricca di ritratti. Assai laconica è la descrizione del giardino, l'unico riferimento documentario è rappresentato dalla mappa del Catasto teresiano, solo indicativa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1694

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1694

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

L'edificio nel XVII secolo risulta di proprietà della famiglia Talenti Fiorenza. La famiglia Talenti Fiorenza, però, è documentata a Vidardo fin dal 1564, e nel 1581 si trova un riferimento alla "casa" dei Fiorenza, denominata in tal modo forse per le dimensioni ancora modeste.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: avancorpo d'ingresso

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: facciata principale

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. n.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: corpo verso il giardino

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. n.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: facciata su piazza Cabrini

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. n.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo presenta un primo corpo (A) con struttura ad U con parte centrale a due piani, che presenta al pianterreno un portico a tre fornici con archi a tutto sesto su pilastri, e due ali laterali sempre a due piani. L'ala di sinistra si prolunga dietro con un corpo secondario (B) lievemente arretrato, a due piani, che presenta un prospetto liscio verso l'esterno, e un portico architravato al pianterreno verso l'interno.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: facciata su viale Roma

Tipo: due corpi d'ingresso

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale, ali (A)

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpi doppi

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa padronale, facciata

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: corpo secondario (B) ordine superiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: casa padronale, ali (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: casa esterno, facciata , ordine inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: casa padronale, facciata, ordine superiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: corpo secondario (B), ordine inferiore,

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: doriche/architravate

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale (A), lato est, attuale farmacia

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: volta

Ubicazione: casa padronale, lato ovest, ambiente dello scalone

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: volta

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A), corpo centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: casa padronale (A), corpo centrale, lato est

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a tre rampe

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: casa, (A), corpo centrale, facciata, sommità

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: murature

Qualificazione del tipo: triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: casa padronale (A), facciata ed ali laterali

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività commerciale

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A), corpo centrale, lato est

Riferimento cronologico: uso storico (XVII-XIX)

Uso: scuderia

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A), ali laterali, corpo su piazza

Riferimento cronologico: uso storico (XVII-XIX)

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A), ali laterali, corpo su piazza

Riferimento cronologico: uso storico (XVII-XIX)

Uso: abitazione

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: fabbricati d'ingresso al corpo principale

Riferimento cronologico: uso storico (XVII-XIX)

Uso: portineria (?)

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: PRG

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.T.C.C.

Sintesi normativa zona: tutela e recupero

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto su corte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO190-00017_IMG-0000047569

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASTIRAGA VIDARDO

Nome del file originale: LO190_0017CTprospetto principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO190-00017_IMG-0000047570

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASTIRAGA VIDARDO

Nome del file originale: LO190_0017CTprospetto su corte.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: atto notarile

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchie, cart. Vidardo/3, fasc. Controversie

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: visita pastorale

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, cart. visita Taverna

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Titolo contributo: Castiraga Vidardo

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 484

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Beni architettonici

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Lodi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 49

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Vignati L.

Titolo libro o rivista: Castiraga Vidardo : le origini, la storia, il territorio

Luogo di edizione: Castiraga Vidardo

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 239-285

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 313-314

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Ventafridda, Serena

Referente scientifico: Susani, Elisabetta