

Torre Tonolli

Graffignana (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO190-00034/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO190-00034/>

CODICI

Unità operativa: LO190

Numero scheda: 34

Codice scheda: LO190-00034

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: rurale

Denominazione: Torre Tonolli

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (XIX-XX)

Denominazione: Torre della Ragna

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098028

Comune: Graffignana

Indirizzo: Via dei Boschi

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Km 1.8 da Graffignana direzione sud - lato sinistr

Ubicazione non viabilistica: ad est della Strada Provinciale 189

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Graffignana

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: tipologia della realizzazione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto la torre, definita " Torre della Ragna", risulta esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre, a tre piani, presenta pianta quadrata, con base leggermente più larga della sommità. Le pareti esterne sono in muratura intonacata. Questo edificio è riportato per la prima volta dal catasto Lombardo Veneto nel 1867, ma il suo impianto strutturale a base larga che va rastremandosi verso l'alto richiama tipologie architettoniche più antiche, di epoca medievale. Quale fosse la destinazione d'uso originaria di questo edificio- torre è solo un'ipotesi: nata forse a scopo difensivo, è probabile che si sia rivelata un ottimo osservatorio per controllare l'andamento dei lavori nella zona, caratterizzata da sempre dalla produzione vitivinicola, e dalla natura collinare del terreno.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene, esterno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: terrazza

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: cordonata (esterna)

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: facciata, ordine superiore, balconata

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a pilastrini

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco/ mattoni

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito attrezzi/ uso difensivo (?)

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PRG, area di tutela paesaggistica e ambientale

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: torre

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare prospetto torre

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO190-00034_IMG-0000051623

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: GRAFFIGNANA

Nome del file originale: LO190_0034GRtorre.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO190-00034_IMG-0000051624

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GRAFFIGNANA

Nome del file originale: LO190_0034GRparticolare prospetto torre.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Ventafridda, Serena

Referente scientifico: Susani, Elisabetta