

Chiesa di S. Giovanni Battista

Guardamiglio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO200-00078/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO200-00078/>

CODICI

Unità operativa: LO200

Numero scheda: 78

Codice scheda: LO200-00078

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098029

Comune: Guardamiglio

Indirizzo: Piazza IV Novembre

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Guardamiglio

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Monti Matteo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Piccioli F.

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: analisi formale del manufatto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Riedificazione della chiesa a seguito del crollo del Natale del 1674.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

Data: 1677

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

Data: 1690

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa presenta una semplice facciata a due ordini di lesenato dorico con timpano triangolare, finestrone centrale e nicchie ai lati. L'aspetto più caratteristico è comunque la cupola impostata su alto tamburo cilindrico, decorato con piccole lesene e oculi ciechi, e lanterna. La pianta è anomala, a tre navate, attraversate a metà da un braccio passante sul cui innesto con la nave mediana si imposta il tamburo della cupola.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a croce latina

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: muratura intonacata

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: navata destra

Genere: lapide

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo

Templum hoc D. Joanni Bapt.ae Patrono sacrum, Rectore Francisco Viustino, incolarum aere anno 1676 incohatum. Praeposito Antonio M.a Rapacciola anno 1690 perfectum, Joannis Andreae Guizzi Praepositi et Vic. For. munificentia ornatum, Georgius BarnusPlacentie Ep..us et Comes anno 1710 postridie idus septemris dedicavit et dedicationis

solemnia ut quotannis pridie calendas septembris dies octo fieri clementius decrevit anno 1720

Tecnica: scolpita/o

Materiali: calcare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001/07

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indirizzo: Piazza IV Novembre, Guardamiglio

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: tiburio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO200-00078_IMG-0000058347

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: GUARDAMIGLIO

Nome del file originale: LO200_0078GDfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO200-00078_IMG-0000058348

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: GUARDAMIGLIO

Nome del file originale: LO200_0078GDfianco sx e tiburio.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1868

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Piccioli F.

Titolo libro o rivista: Vita e senso della vita in Guardamiglio

Luogo di edizione: Guardamiglio

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 137

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Guardamiglio

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 122-125

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: Guardamiglio: il Po, le strade, il borgo

Luogo di edizione: Guardamiglio

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 188-195

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Faraoni, Monja

Referente scientifico: Susani, Elisabetta