

Cascina Colombarone - complesso

Corno Giovine (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00009/>

CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 9

Codice scheda: LO230-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO230-00009

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Colombarone - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098022

Comune: Corno Giovine

Località: Mezzano Passone di Sotto

Indirizzo: Strada Comunale per il Colombarone

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1.5 dal centro del paese direzione sud-est - la

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corno Giovine

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

"Nel 1760 il tenente Bartolomeo Borella, abitante al Colombarone del Mezzano Passone territorio di Cornogiovine, distante dalla chiesa parrocchiale circa un miglio, sito (in certi tempi) assai fangoso, ed impratichevole" chiede di poter edificare un oratorio dedicato a S. Giuseppe nella cascina. (cfr. AN).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1760

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1760

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nel 1867 la cascina mostra la casa padronale e, sul lato contiguo ad essa, il porticato forse deposito degli attrezzi. Di fronte ad esso si erge la casa dei massari. Fra questo e la casa padronale vi è un piccolo edificio quadrangolare, forse l'oratorio del 1760.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Rispetto alla precedente rilevazione catastale la cascina non ha subito grandi modifiche: sono presenti ancora gli stessi edifici in cui si sono verificate piccole parcellizzazioni interne (vedi il prolungamento del porticato contiguo alla casa padronale e l'edificio quadrangolare posto di fronte ad esso).

Inalterata appare la casa dei massari, mentre il perimetro della casa padronale è stato rettificato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: fienile D

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]

Riferimento: archi d'ingresso (E)?

Numero di piani: +2

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]

Riferimento: portico B

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: casa dei massari (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Casa padronale A: edificio a pianta a L, con pareti in muratura intonacata (in alcuni punti caduta) e un affresco con la Crocifissione. Compreso nella planimetria della casa padronale si trova anche un edificio più basso e privo del solaio. Non è stato possibile accertare la copertura interna né di questa né di altre parti della cascina, mentre il tetto è a due falde simmetriche, coperto da coppi in laterizio. Porticato B /deposito attrezzi: edificio a pianta longitudinale con pilastri in muratura a corsi regolari che inquadrano archi a sesto ribassato. In parte è adibito a garage o deposito di attrezzi agricoli. Il tetto è a falda unica è coperto da lastre in fibrocemento. Casa dei massari C: posto sulla destra della casa padronale è un edificio a pianta longitudinale rettangolare con pareti in muratura intonacata. Tetto a due falde simmetriche coperto da coppi in laterizio. Ad esso oggi sono addossati altri edifici più recenti e provvisori che ne compromettono l'esame strutturale.

SCALE

SCALE

Ubicazione: non accertabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: non accertabile

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: tempera

Qualificazione del tipo: figurati: Crocifissione

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: gesso

Qualificazione del tipo: figurati: Vergine

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Nel complesso il bene si presenta in buono stato, anche se si auspica una nuova intonacatura di tutti gli edifici.

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale (A); case dei salariati (C)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: portico (B) e fienile D

Uso: deposito

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. 1994

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale A (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: portico C, esterno (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 3

Note: portico (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO230-00009_IMG-0000045382

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNO GIOVINE

Nome del file originale: LO230_0009CGcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO230-00009_IMG-0000045383

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNO GIOVINE

Nome del file originale: LO230_0009CGarco d'ingresso.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO230-00009_IMG-0000045384

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNO GIOVINE

Nome del file originale: LO230_0009CGportico.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASDLo, progetto di oratorio dedicato a S. Giuseppe

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f.7

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 7

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto (fotocopia)

Data: 1760

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, parrocchia Corno Giovine, cart.4

Codice identificativo: 1

Note
<CONV302> recuperato da campo DIS
L'oratorio di S Giuseppe, edificato dopo il 1760, è costituito da un corpo quadrato su cui si apre l'abside circolare collegata a un vano rettangolare

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta