

# Cascina Colombarone

San Rocco al Porto (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00016/>

## CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 16

Codice scheda: LO230-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Colombarone

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098049

Comune: San Rocco al Porto

Località: Mezzana Casati

Indirizzo: Strada per il Colombarone

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1 dalla Strada Provinciale 145 - lato destro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Rocco al Porto

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa di Carlo VI ci restituisce la pianta del Colombarone, raro esempio di architettura fortificata del quattrocento divenuta villa di delizia. Nella mappa del 1723 appare chiaramente la struttura quadrangolare con quattro torrioni angolari.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

La mappa del Catasto Lombardo Veneto (1867) ci restituisce un edificio fortemente modificato rispetto alla rilevazione precedente: è avvenuta una parcellizzazione interna che pare abbia portato alla demolizione di parte del lato est. In compenso il lato nord si è ingrandito probabilmente ospitando le abitazioni che ancora oggi vi si trovano.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Il bene appare simile alla struttura attuale con la casa padronale che occupa il lato nord suddivisa in due grandi ambienti, mentre nella mappa precedente si aveva un corridoio a L attorno ad un ambiente rettangolare. A fianco della torretta S -E si erge un piccolo edificio di cui oggi non rimane traccia.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]**

Riferimento: lato est (ingresso)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]**

Riferimento: torrione nord-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. sottotetto

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]**

Riferimento: lato nord (casa padronale)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]**

Riferimento: torrioni nord-ovest e sud-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]**

Riferimento: lati ovest e sud (portico+solaio)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

### **SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]**

Riferimento: torrione sud-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, originariamente una fortezza, ha mantenuto la struttura iniziale: sono infatti chiaramente inseriti agli angoli della corte quadrata i quattro torrioni quadrangolari. Due di questi sono particolarmente importanti: il torrione fra i lati est e nord nei sotterranei presenta una cantina con volte e colonne dai capitelli dorici; quello fra i lati sud ed est è anch'esso voltato, con affreschi novecenteschi che forse riprendono precedenti decorazioni araldiche. Essi sono collegati da strutture architettoniche longitudinali: il lato est, il più semplificato, presenta un ingresso con arcata che allude alla presenza di un ponte levatoio, il lato nord è occupato dalla abitazione della proprietaria e di un'altra famiglia, il lato ovest e quello sud sono invece occupati da portici sovrastati da un solaio, oggi utilizzato come soffitta e deposito.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: seminterrato

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: torretta E-N

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a vela

Ubicazione: torretta S-E

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a ombrello

Ubicazione: lato nord (casa padronale)

### TIPO [3 / 4]

Genere: soffitto

Forma: piano

Ubicazione: intero bene (eccetto torretta S-E)

### TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: seminterrato

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: lato nord

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: lato nord

Genere: in cotto

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: torretta E-N

Genere: in pietra

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: torretta S-E

Genere: in piastrelle

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: lati nord, ovest, sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: lato est

Collocazione: esterna

Tipo: edicola sacra

Materiali: terracotta

Qualificazione del tipo: figurati

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/06/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.1996

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: lato ovest (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: casa padronale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO230-00016\_IMG-0000047322

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file originale: LO230\_0016SRlato ovest.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO230-00016\_IMG-0000047323

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file originale: LO230\_0016SRcasa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, f.8

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f. 3

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 4

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 880

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 146

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta