

# Cascina Vecchia - complesso

San Rocco al Porto (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00017/>

## CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 17

Codice scheda: LO230-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO230-00017

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Vecchia - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Cascina Gaetana

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098049

Comune: San Rocco al Porto

Indirizzo: Strada della Berghenta

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.5 dalla Cascina Berghente - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Rocco al Porto

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa del Catasto Lombardo Veneto (1867) costituisce la prima testimonianza di questo edificio speso insidiato dalle acque del Po che ne hanno modificato la struttura o cancellato le preesistenze. E' intuibile tuttavia, la struttura dell'attuale casa padronale, a quel tempo unificata ad altri edifici che insieme formavano una corte chiusa di cui rimangono , nel 1867, però solo due lati e una parte del terzo. Dalla pianta si evince la presenza di altri due edifici segnati D e E che, secondo le tavole d'estimo e i registri , sarebbero stati la chiesa e la piazzetta del Berghente.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Il bene appare simile alla struttura rilevata dal catasto precedente. Si intuisce con più chiarezza la planimetria della chiesetta del Berghente, segnata D e da una croce.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'edificio presenta la casa padronale con pianta a L, da cui parte l'arco d'ingresso affiancato, a destra, da un fienile quadrangolare ricostruito. Di fronte ad esso vi sono altri fienili ormai lasciati allo stato di rudere (di cui non si esegue la schedatura, perchè fatiscente) che, stando al rilevamento catastale dovrebbero essere collegati alla casa padronale, ma che invece appaiono chiaramente separati. L'altro è aperto e privo di edifici. Fra le strutture di orizzontamento si impone l'arco ribassato che introduce nella cascina, mentre non vi sono strutture verticali degne di nota, eccetto le pareti, in muratura continua e parzialmente intonacata. La copertura presenta un tetto a due falde simmetriche, in coppi in laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a L

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: casa padronale (A)

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: Casa padronale A

Genere: in ceramica

Schema del disegno: esagonale

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: casa padronale A

Collocazione: esterna

Tipo: celletta campanaria

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/06/24

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.1996

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: ingresso e parte casa padronale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: casa padronale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO230-00017\_IMG-0000047574

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file originale: LO230\_0017SRingresso e casa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO230-00017\_IMG-0000047575

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file originale: LO230\_0017SRcasa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f. 10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 10

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta