

Cascina del Berghente - complesso

San Rocco al Porto (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00024/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00024/>

CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 24

Codice scheda: LO230-00024

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO230-00024

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina del Berghente - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098049

Comune: San Rocco al Porto

Località: Berghente

Indirizzo: Strada per Berghente

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1 dal confine con Guardamiglio - lato destro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Rocco al Porto

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: esistenza

Notizia sintetica: intero bene

Notizia

Nel catasto di Carlo VI si nota la località Berghente con alcuni edifici quadrangolari. La casa padronale, l'unico bene di qualche importanza, ha il suo precedente nel piccolo edificio rettangolare posto alla confluenza delle tre vie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nella mappa catastale del 1867 la casa assume la conformazione attuale, a L, con torretta neogotica forse risalente alla seconda metà del Settecento.

E' possibile che, a seguito di un'inondazione del Po, l'intero nucleo settecentesco sia andato perduto o comunque fortemente modificato.

Nel 1897 la struttura degli edifici è rimasta immutata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: solaio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La casa padronale A presenta una pianta ad L, con l'ingresso principale, sul giardino, eminente rispetto al corpo dell'edificio. Non è stato possibile entrare e visionare l'edificio e pertanto la struttura di scale e pavimenti non si è potuta accertare. Le pareti della casa sono in muratura con l'intonaco, un tempo presente, caduto in più punti. Non vi sono strutture verticali di interesse eccetto la torretta neogotica alla convergenza dei lati nord-ovest, inglobata nell'edificio e abbellita da una fascia a motivi geometrici a coronamento.

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto nord, sopra la porta d'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: ad arco a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: forse un tempo ospitava un affresco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Data: 1999/06/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'esterno appare un po' trascurato, ma una pulitura e imbiancatura potrebbero facilmente restituire al bene un aspetto migliore.

Fonte: 1999, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.1996

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale insieme (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: casa padronale (lato ovest) (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO230-00024_IMG-0000049336

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file originale: LO230_0024SRvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO230-00024_IMG-0000049337

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file originale: LO230_0024SRcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, f.10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f. 10

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 10

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Titolo contributo: Atlante delle cascine del Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 151

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta