Cascina Castello

Castiglione d'Adda (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00025/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00025/

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 25

Codice scheda: LO250-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Castello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098014

Comune: Castiglione d'Adda

Indirizzo: Via Vallone del Mulino, 0(P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.45 dalla Strada Statale 591 - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castiglione d'Adda

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: semplicità impianto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1/3]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nell'attuale posizione della cascina, si trova un nucleo di due edifici,casa da massaro e casa da massaro con mulino, con terreni adiacenti censiti come "orto" di proprietà Serbelloni Busca Luisa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La mappa presenta la cascina nelle fattezza attuali, ovvero con un ampia corte formata da alcuni edifici distinti fra loro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La proprietà della cascina risulta suddivisa: la corte con gli edifici rustici, censiti tutti con l'unico numero di mappale 411 "Casa colonica" di proprietà Spizzi, mentre l'edificio d'accesso alla corte di proprietà Bignami.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/3]

Riferimento: nucleo centrale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]

Riferimento: nucleo centrale (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a campate

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: ala sinistra (C e D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina Castello è composta da numerosi edifici: alla sinistra dell'androne d'ingresso si trova la casa padronale (A) a pianta rettangolare, a due piani con un terzo rappresentato da un mezzanino, in muratura intonacata, copertura a tetto a due falde coperte da tegole, coppi. I primi due piani sono suddivisi da una fascia marcapiano, mentre ai due lati dell'edificio si trova una fascia verticale in bugnato in pietra. Entrando nella corte quadrata si trovano gli edifici adibiti all'uso agricolo. A chiudere la corte sulla sinistra è un edificio a due piani destinato, per metà alla residenza dei lavoranti (C), e stalla nella terminale (D), ora in cattivo stato di manutenzione e disabitato. E' un edificio a pianta rettangolare a elementi seriali, con copertura a tetto a due falde in tegole, coppi, con pareti in mattoni a corsi regolari a tratti intonacati. Di particolare nota la stalla (B) alla sinistra dell'androne d'ingresso, sia per le dimensioni, che per lo stato di conservazione.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale (A)

PIANTA [1 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo principale (B)

PIANTA [2 / 4]

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala sinistra (C)

PIANTA [3 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala sinistra (D)

PIANTA [4 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/7]

Ubicazione: corpo principale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2/7]

Ubicazione: corpo principale (B) parte inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3/7]

Ubicazione: corpo principale (B) parte superiore

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4/7]

Ubicazione: ala sinistra (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5/7]

Ubicazione: ala sinistra (D) inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 7]

Ubicazione: ala sinistra (D) superiore verso corte

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 7]

Ubicazione: ala sinistra (D) superiore verso esterno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: forata a croce

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1/3]

Ubicazione: prospetto principale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: figurati/policromi

ELEMENTI DECORATIVI [2/3]

Ubicazione: prospetto principale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3/3]

Ubicazione: prospetto principale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ stalla

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ ricovero animali

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: recupero/riuso (in funzione della conduzione del fondo)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: La casa padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: I rustici dall'esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO250-00025_IMG-0000049617

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASTIGLIONE D'ADDA

Nome del file originale: LO250_0025CScasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO250-00025_IMG-0000049618

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASTIGLIONE D'ADDA

Nome del file originale: LO250_0025CSrustici.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2/4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4/4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappa catastale attuale

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta