

# Cascina Bosco Griffini

Castiglione d'Adda (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00027/>

## CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO250-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Bosco Griffini

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Cassina Griffini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098014

Comune: Castiglione d'Adda

Indirizzo: Strada Vicinale Cascina Bosco Griffini, 0(P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1 dalla Strada Statale 591 - lato destro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castiglione d'Adda

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: analogia tipologica e stilistica con coevi edifici (n.d.c)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Sul confine con il comune si trova la cascina già identificata dal nome Griffini; risulta di proprietà dell'ospedale Maggiore di Milano.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ca.

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione denominazione

Notizia

Sulla mappa catastale compare il sito così come oggi; la proprietà permans dell'Ospedale Maggiore con la nuova denominazione Bosco Griffini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ca.

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel confronto fra i due catasti è evidente l'aumento degli edifici che compongono il bene.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina Bosco Griffini oggi è formata da due nuclei suddivisi dalla strada vicinale, ma la parte più antica, ed appartenente da sempre al comune di Castiglione, è quella rappresentata dalla corte alla destra della strada: la residenza padronale (A) alla sinistra dell'ingresso a cui si innesta un edificio ad uso stalla e fienile (D), e l'edificio a C alla destra dell'ingresso, anch'esso in parte residenza (B) e in parte stalla e fienile (C). L'edificio padronale (A) è a due piani in muratura intonacata con numerose aperture, copertura a tetto a due falde a pianta rettangolare sul quale si innesta un corpo (D) suddiviso a campate, sempre in muratura piena intonacata, copertura a tetto a due falde con tegole (coppi), destinato a stalla al piano terra e fienile al piano superiore. L'altro corpo di fabbrica (B), nella parte verso strada è destinato a residenza dei lavoranti, con pareti piene in muratura intonacata, copertura a tetto a due falde con tegole (coppi).

## CONSERVAZIONE

## STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il bene si trova in cattivo stato di conservazione legato al fatto che è inutilizzato, per cui non viene più effettuata la normale manutenzione ordinaria.

Fonte: 1999, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ ricovero animali

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: recupero/riuso (in funzione della conduzione del fondo)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO250-00027\_IMG-0000050071

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Insieme

Collocazione del file nell'archivio locale: CASTIGLIONE D'ADDA

Nome del file originale: LO250\_0027CSvista d'insieme.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappa catastale attuale

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta