

Cascina Brusada con oratorio

Ossago Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00076/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00076/>

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 76

Codice scheda: LO250-00076

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Brusada con oratorio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098044

Comune: Ossago Lodigiano

Località: Cascina Brusada

Indirizzo: Km 2.7 dalla Strada Provinciale 107 - lato destro, 0(P)

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: da nord-ovest di Ossago Lodigiano, ad est di Massalengo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossago Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: semplicità impianto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nella mappa catastale settecentesca compare la cascina con una porzione accatastata come "casa di propria abitazione". Non compare ancora la denominazione della chiesa, benchè altre fonti bibliografiche ne attestino la presenza dal 1697-98.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina Brusada è una tipica cascina a corte chiusa con annesso oratorio. La casa padronale (A), posta alla sinistra dell'oratorio (B), collega attraversando un androne alla corte interna. Dopo l'androne il blocco della casa padronale diventa casa colonica (C). Il lato verso strada, dietro l'oratorio, è chiuso da una serie di stalle (D). Molto ristrutturata nelle sue parti la cascina merita invece particolare attenzione per l'oratorio, il quale, di antica formazione, è un edificio a

pianta rettangolare, pareti piene, piano unico fuori terra, suddivisione interna ad aula unica, soffitto voltato, interno riccamente decorato.

La facciata presenta una netta scansione in due piani data da una fascia marcapiano che spezza in due anche le lesene laterali, culminando in un timpano a tutto sesto. La decorazione di facciata è lasciata a quattro rientranze, delle sorti di targhe, a forma ottagonale, due per livello. All'interno l'oratorio è riccamente decorato a forti tinte.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: corpo (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (B)

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: corpo (B)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/09/15

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: Corpo (B)

Data inizio: 1979/00/00

Data fine: 1981/00/00

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: oratorio

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: casa colonica (C)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: stalla (D)

Uso: stalla

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: casa colonica (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: Stalla (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988, art. 24

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Facciata verso strada

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: L'oratorio di Brusada

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO250-00076_IMG-0000058089

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file originale: LO250_0076OSfacciata cascina.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO250-00076_IMG-0000058090

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file originale: LO250_0076OSfacciata oratorio.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolotti F.

Titolo libro o rivista: Ossago Lodigiano, un piccolo paese, un grande Santuario, cuore del Iodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 55-58, 164-168

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta