

Cascina Ceppeda

Ossago Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00078/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00078/>

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 78

Codice scheda: LO250-00078

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Ceppeda

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098044

Comune: Ossago Lodigiano

Località: Cascina Ceppeda

Indirizzo: Strada Comunale detta di Ceppeda, 0(P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.35 dalla Strada Provinciale 107 - lato destro

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossago Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: analogia tipologica e stilistica con coevi edifici (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Compare un nucleo abitato nel centro di Ceppeda, anche se non ben chiaro nella sua conformazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Il bene compare ai numeri catastali 100, casa colonica proprietà famiglia Ceresa, 101 orto adacquatorio ors casa in costruzione proprietà Famiglia Ceresa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La cascina situata in località Ceppeda si presenta come un edificio a corte chiusa con affaccio principale verso la strada che attraversa la località. L'intero complesso, di antica formazione è recentemente stato ristrutturato, assumendo connotazioni molto differenti da quella originale. La parte che mantiene maggiormente inalterate le strutture è l'edificio (A), un corpo rettangolare a tre piani fuori terra, piano terreno più due in elevato, in muratura piena intonacata: le aperture del piano terreno sono state parzialmente tamponate, chiudendo le porte e trasformandole in finestre. Il secondo piano ha aperture a mezza luna ed è un mezzanino. Il tetto è a due falde con copertura in coppi. Alla corte si accede entrando in un ampio portone che attraversa un androne con cancello automatizzato in metallo. All'interno della corte sono state apportate numerose modifiche che ne hanno trasformato l'aspetto, con l'aggiunta di capannoni moderni. Esternamente è stato recentemente riintonacato.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/05/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività agricola

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Opere per conduzione del fondo, residenza imprenditore, dipendenti, attrezzature e infrastrutture produttive

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: fronte verso l'esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Dettaglio di una rustico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO250-00078_IMG-0000058349

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file originale: LO250_0078OSfronte esterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO250-00078_IMG-0000058350

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file originale: LO250_0078OSdettaglio rustico.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolotti F.

Titolo libro o rivista: Ossago Lodigiano, un piccolo paese, un grande Santuario, cuore del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 164-168

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta