

Cascina Grande - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO270-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO270-00002/>

CODICI

Unità operativa: LO270

Numero scheda: 2

Codice scheda: LO270-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO270-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Grande - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Località: Vittadone

Indirizzo: Via Piave, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Muzzane, 3

CAP: 26841

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Attraverso la mappa è possibile attestare la sola esistenza della cascina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: forma planimetrica

Notizia

Il complesso ha assunto una forma simile a quanto è visibile oggi, anche se il numero di corpi componenti è inferiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

è evidente, in questa mappa, l'aggiunta di alcuni corpi (stalle), ma soprattutto la costruzione della casa padronale nella posizione e con la forma che ha tuttora. La costruzione dell'edificio ha comportato alcune modifiche nella forma dei corpi limitrofi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Si registra l'aggiunta di nuovi corpi dietro la corte principale, in particolare della porcilaia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

Validità: post

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1723

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 8]

Riferimento: corpo (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 8]

Riferimento: corpo (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 8]

Riferimento: corpo (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 8]

Riferimento: corpo (H)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 8]

Riferimento: corpo (A), casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 8]

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 8]

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 8]

Riferimento: corpo (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo B: corpo a due piani (rettangolare con parte aggiunta a creare una pianta ad "L") con pilastri e pareti in laterizio, solaio in voltine in laterizio e ferro. Nella parte aggiunta è visibile una parete in blocchi di cemento e rinforzi nello stesso materiale nella parte alta dei pilastri, ai quali è stata fatta una ristilatura dei giunti in cemento. Corpo C: corpo in origine a due piani (stalla e fienile), al quale è stato tolto il solaio; ora si presenta ad un unico piano. Struttura di 10 campate in pilastri in laterizio. La fila di pilastri più interna è in parte rinforzata in cemento. Copertura a due falde con coppi su capriate lignee. Sul lato breve che affaccia sulla strada, le finestre circolari con cornici e a lunetta sono tamponate, mentre l'altro lato breve ha finestre ad arco con grigliato in laterizio. Corpo D: solaio con travi in c.a.; pilastri in laterizio e pareti in laterizio intonacato. La copertura è a due falde con coppi e struttura in capriate lignee.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale (A)

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a quattro falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna: casa padronale (A)

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale, al centro di uno dei lati brevi

Forma planimetrica: a tre rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale (A), p. terra

Genere: in pietra

Schema del disegno: a motivi geometrici, greche o disegni floreali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: casa padronale (A), p. primo

Genere: in cotto/ a parquet

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: casa padronale (A), prospetti, finestre e archi

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: cornici geometriche con chiave di volta

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: casa padronale (A), tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: casa padronale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata p. terra, balaustra p. primo

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a volute

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: corpo G

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: capitelli molto semplici ai due lati dei pilastri

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: corpo G

Collocazione: esterna

Tipo: dentelli

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: dentelli decorativi nella fascia sottogronda

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: corpo G

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: corpo G

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: cornice finestre lato verso la corte

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: nel complesso la cascina è in buono stato, dal momento che è ancora utilizzata

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo G

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento
restauri dell'ex caseificio e trasformazione in residenza. Ridipintura delle facciate e inserimento di nuovi serramenti.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo E

Data inizio: 1959

Data fine: 1959

Descrizione intervento: rifacimento di parte dell'edificio

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo I

Data inizio: 1969

Data fine: 1969

Descrizione intervento: ingrandimento aperture sui lati lunghi e inserimento di serramenti in ferro

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: stalla

USO ATTUALE [3 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: magazzino

USO ATTUALE [4 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: magazzino

USO ATTUALE [5 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [6 / 7]

Riferimento alla parte: corpo G

Uso: abitazione/ magazzino

USO ATTUALE [7 / 7]

Riferimento alla parte: corpo I

Uso: sala parto/ stalla

USO STORICO [1 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [3 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: stalla

USO STORICO [4 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [5 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Uso: abitazione colonica

USO STORICO [6 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (G)

Uso: caseificio

USO STORICO [7 / 7]

Riferimento alla parte: corpo (I)

Uso: porcilaia

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., zona E5 rurale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; consentito ampliamento fino a un max del 20% della Slp, a condizione che non vengano alterate le caratteristiche tipologiche e morfologiche

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., la casa padronale è indicata come edificio di interesse storico e ambientale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, rimessa in pristino obbligatoria nel rispetto di tipologia, finiture, materiali e colori

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: corpo I, porcilaia, ora ricovero tori

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale (A), facciata principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo F

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: corpo G, ex caseificio, ora abitazione e magazzino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00002_IMG-0000043137

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0002CPcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00002_IMG-0000043138

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0002CPcorpo F.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00002_IMG-0000043139

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0002CPcorpo G.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00002_IMG-0000043140

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0002CPcorpo I.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3082, f. 7

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2411, f. 7

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 507, f. 7

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Vittadone, c. 3082, f. 7

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Vittadone, c. 2411, f. 7

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Vittadone, c. 507, f. 7

Note: <CONV302> FNTH=A3

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta