

# Cascina Ponte - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO270-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO270-00007/>

## CODICI

Unità operativa: LO270

Numero scheda: 7

Codice scheda: LO270-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO270-00007

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Ponte - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Località: Zorlesco

Indirizzo: Via Giuseppe Mazzini, 55(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Vincenzo Bellini

CAP: 26841

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La cascina, che non è presente sulla mappa settecentesca, è riportata nelle due mappe ottocentesche (1867, 1897); la forma è molto vicina a quanto si può vedere oggi, con la sola differenza che in entrambe manca il corpo D. Tra le due mappe ci sono solo due cambiamenti: nell'ultima soglia storica è visibile il portico della stalla e il corpo che fronteggia quest'ultima è più profondo e più articolato.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: corpo (A), corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: corpo (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Corpo A: edificio a pianta rettangolare con una parte aggettante porticata verso il cortile, sostenuta da due pilastri; struttura a pareti in laterizio intonacato e solai lignei; copertura a due falde con manto in coppi; presenza di quattro camini. Corpo B: perpendicolare al corpo A, presenta le stesse caratteristiche strutturali. Corpo C: edificio a pianta rettangolare con portico longitudinale su uno dei lati lunghi; la struttura è a pareti e pilastri in laterizio in parte intonacato; al centro della stalla (l'edificio più interessante del complesso) è presente una fila di colonne in pietra con capitello. Il solaio è in legno. La struttura della copertura è in capriate lignee, con tetto a due falde e manto in coppi. La stalla presenta ancora il binario centrale ricavato nel pavimento. Corpo D: edificio di forma rettangolare con struttura a pareti

in laterizio intonacato e solai in legno. La copertura ha struttura in legno e presenta due falde con manto in coppi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

### PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (C)

### PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (D)

### PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: corpo A, corpo B

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: corpo C

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: corpo C

Tipo di struttura: colonne

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: corpo D

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: corpi (A, B, C, D)

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo (A)

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: collegate

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: corpo A, prospetto su strada

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: altorilievo della Vergine col Bambino

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: corpo A, prospetto su strada, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo  
in corrispondenza delle due finestre del primo piano (parte a destra) si intravedono resti di una cornice affrescata

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: corpo A, prospetto su strada, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: nella parte a sinistra del prospetto le finestre hanno una cornice in rilievo

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: cornice aperture

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: cornice su tre lati solo nella parte alta dell'apertura

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: corpo A, prospetto su strada

Genere: stemma

Tipo: sono visibili resti di uno stemma molto grande affrescato policromo

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: corpo A, prospetto su strada

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1° CONGRESSO MARIANO/ 1949/ l'iscrizione si trova sotto la statua della Vergine

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Data: 2000/09

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si notano soprattutto problemi dati da umidità di risalita capillare con conseguente distacco di intonaco. Mancano i serramenti.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta



## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo (A, B)

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: in disuso

### USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo (A, B)

Uso: abitazione

### USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: fienile/ stalla

### USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

Manutenzione: manutenzione nulla

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., zona E5 rurale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; consentito ampliamento fino a un max del 20% della Slp, a condizione che non vengano alterate le caratteristiche tipologiche e morfologiche

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: parte del prospetto su via Mazzini

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpi A, B, C

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: corpo D

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO270-00007\_IMG-0000044810

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270\_0007CPcorpo D.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO270-00007\_IMG-0000044811

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270\_0007CPcorpi A,B,C.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO270-00007\_IMG-0000044812

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270\_0007CPprospetto parziale.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2422, f. 22

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 516, f. 22

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Zorlesco, c. 2422, f. 22

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Zorlesco, c. 516, f. 2

Note: <CONV302> FNTH=A2

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta