

Ca' Pelloni - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO270-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO270-00011/>

CODICI

Unità operativa: LO270

Numero scheda: 11

Codice scheda: LO270-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102463

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO270-00011

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ca' Pelloni - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Ospedale di S. Rocco

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Archivio ICCD

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Ospedale di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Piazza Dante Alighieri, 1,0(P),2,3(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

CAP: 26841

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

Particelle: 121

Foglio/Data: 25

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta di costruzione

Notizia

Richiesta di licenza da parte della Confraternita del Gonfalone al Vescovo per fabbricare l'ospedale accanto alla chiesa di S. Rocco (23 giugno 1649); il 6 settembre il Vescovo emette il decreto di erezione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1649

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1649

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'ospedale risulta appena costruito nel 1652; l'edificio viene costruito accanto alla chiesa di San Rocco dove si trovava una casa di proprietà della Confraternita, la "Colombina con cascinetta".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1649

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1652

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Acquisto della casa sul sagrato della chiesa per l'ampliamento dell'ospedale; modificazioni ed adattamenti per creare locali nuovi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: L'ampliamento diede al complesso la forma che è possibile vedere oggi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1844

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1844

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Restauro al fabbricato su progetto dell'ing. Piontelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1649

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1652

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpi (A, B, C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: corpo (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: corpo (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo (A): edificio a pianta rettangolare, di due piani, con struttura a pareti in laterizio intonacato e copertura a due falde con manto in coppi. Corpo (B): edificio con pianta a "U", di due piani, con struttura a pareti in laterizio intonacato e copertura in parte a due falde in parte a tre (ali laterali). Corpo (C): edificio a pianta rettangolare, con portico su colonne (doriche) a piano terra di cinque campate coperte da volte a crociera; la struttura è a pareti in laterizio intonacato con copertura a due falde, struttura in legno e manto in coppi. Al primo piano sono visibili due colonnine in corrispondenza delle colonne del portico. Corpo (D): edificio di forma rettangolare a pareti in laterizio intonacato; copertura a quattro falde con struttura in legno e coppi. Corpo E: edificio di forma rettangolare con struttura a pareti in muratura e copertura a due falde con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a U

Riferimento alla parte: corpo (C)

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (D)

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (E)

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero complesso

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

COPERTURE

Ubicazione: corpi (A, C, E)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: corpo (D)

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: corpo (D)

Genere: scala

Categoria: secondaria esterna

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: corpi A, B

Collocazione: esterna

Tipo: sommità pluviale

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: foglie d'acanto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: stucchi

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: ghirlande sopra le finestre del piano primo

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: cornice e riquadri in rilievo

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto balcone

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a volute

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: lateriziointonacostucco

Qualificazione del tipo: di coronamento in corrispondenza della finestra centrale al primo piano

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: fascia verticale

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: fasce che fingono blocchi di pietra incorniciano la parte centrale della facciata

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: corpo C

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: in rilievo, geometriche

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: corpo C

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: corpo C

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo

cornice semplice intorno agli archi; tra gli archi e la fascia marcapiano crea un incrocio di fasce verticali e orizzontali

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: semplice, dipinta intorno alle finestre

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpi (D, E)

Data: 2000/11

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

l'edificio è in stato di abbandono totale; si segnalano perdite dal tetto, problemi dati da umidità di risalita e da acqua meteorica con presenza di muschi.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: corpi A, B, C

Data inizio: 1983

Data fine: non accertata

Note

<CONV302> RSTT=E' del 1983 l'approvazione del progetto di restauro da parte della Soprintendenza, che aveva già bloccato un progetto precedente. E' stata condotta una ristrutturazione completa degli edifici per creare 23 appartamenti, parte dei quali per persone anziane. Don Mosca scrive che, durante i lavori, è stato distrutto un affresco, rappresentante San Rocco, che si trovava sotto il portico e che, forse, risaliva all'epoca di costruzione dell'ospedale.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (A, B, C)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (D, E)

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ospedale

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Comune di Casalpusterlengo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: OSPITALE (DETTO ANCHE ORATORIO) DI S. ROCCO

Indirizzo da vincolo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI - VIA V.EMANUELE

Dati catastali: FOGLIO 25 MAPP. 121 parte

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, artt. 2, 3

Estremi provvedimento: 1980/10/24

Codice ICR: 2RTI0980018AAAA

Nome del file originale: 00348600034862.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00011_NVC-0000000592

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., zona A di recupero del patrimonio storico architettonico esistente

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e risanamento conservativo subordinati, se non prevedono cambiamento di destinazione d'uso, rispettivamente a comunicazione, autorizzazione e concessione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la facciata su piazza Dante

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo C: la facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: corpo D

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: corpi C e D

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00011_IMG-0000045987

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0011CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00011_IMG-0000045988

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0011CPcorpi C e D.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00011_IMG-0000045989

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0011CPcorpo C.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00011_IMG-0000045990

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0011CPcorpo D.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 17

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 17

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Ospedali lodigiani

Titolo libro o rivista

Ospedali lodigiani - Ospedale di Casalpusterlengo, in "Archivio storico per la città e comuni del circondario di Lodi", a. XXV, 1906

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1906

V., pp., nn.: pp. 3-5

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Congregazione Carità

Titolo libro o rivista: La Congregazione di Carità di Casalpusterlengo

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

V., pp., nn.: pp. 11-20

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

V., pp., nn.: p. 109

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo attraverso i secoli

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1968

V., pp., nn.: pp. 29-30

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo, le chiese, la religiosità popolare e le sue espressioni

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 231-234

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. I pp. 148-156

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta