

# Cascina S. Nazzaro - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO270-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO270-00013/>

## CODICI

Unità operativa: LO270

Numero scheda: 13

Codice scheda: LO270-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO270-00013

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina S. Nazzaro - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Cascina S. Nazaro

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Località: Zorlesco

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: da Zorlesco in direzione Ospedaletto-Somaglia, una strada sulla sinistra conduce alla Cascina S. Nazzaro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza di un castello

Notizia: Gli storici ritengono che, sul sito della cascina, ci fosse l'antico castello di Zorlesco.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XI

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nell'area del castello venne edificata una chiesa, che fu la chiesa parrocchiale fino al XVI secolo. Non si conosce la data

di costruzione. Nel 1582 venne visitata da Mons. Bossi; in seguito venne modificata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: corpo b, stalla

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione della nuova stalla e modifiche alla forma planimetrica del complesso; l'area era occupata da altri corpi in precedenza, come dimostrano i catasti ottocenteschi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: corpo (A), ex chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Corpo A: l'edificio che ospitava la chiesetta, attualmente molto modificato, è a navata unica con abside e due cappelle laterali; la struttura è a pareti in laterizio intonacato; la navata e il presbiterio sono coperti a volta (per quanto è possibile vedere, dal momento che è stato creato un soppalco); la copertura è a due falde con manto in coppi; è presente anche un piccolo campanile. Corpo B: corpo di forma rettangolare con struttura in laterizio intonacato; la copertura è a due falde con capriate in legno e manto in coppi; la fronte principale presenta tre finestre ad arco con grigliati in laterizio. Una parte della copertura dell'edificio copre l'ingresso della cascina. Corpo C: corpo di forma rettangolare con struttura a pareti in laterizio intonacato; la copertura, a due falde, ha manto in coppi e struttura in legno. I solai, probabilmente in legno, in parte sono stati controsoffittati.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo (A)

### **PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a una navata

Riferimento alla parte: corpo (B)

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (C)

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo A, corpo C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo B

Tipo di struttura: pareti/pilastrini

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A)

### TIPO

Genere: volta

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: corpo (B)

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: collegate

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: corpo A, ex chiesa

Genere: lapide

Trascrizione testo

O MADRE BENIGNA/ RIMIRA IL PIANTO/ ASCOLTA LE PREGHIERE/ DI CHI TI INVOCA/ E AI COMBATTENTI/ PER LA VERITA' E LA VIRTU'/ OTTIENI LA VITTORIA/ SAC. GIUSEPPE TIRELLI/ PARROCO/ 1906

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: corpo B, lato dell'ingresso al complesso

Genere: lapide

Trascrizione testo: 1884

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/11

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: l'edificio che ospitava la chiesa ha subito delle modifiche perchè utilizzato per altri fini.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ magazzino

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa parrocchiale

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: cascina

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., zona E5 rurale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; consentito ampliamento fino a un max del 20% della SIp, a condizione che non vengano alterate le caratteristiche tipologiche e morfologiche

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., la cappella è indicata come edificio di interesse storico e ambientale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, rimessa in pristino obbligatoria nel rispetto di tipologia, finiture, materiali e colori

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: corpi A e C dall'esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: l'ingresso della cascina

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: corpo B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: l'interno della chiesetta

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO270-00013\_IMG-0000046500

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270\_0013CPingresso.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO270-00013\_IMG-0000046501

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270\_0013CPcorpi A e C.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO270-00013\_IMG-0000046502

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270\_0013CPcorpo B.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO270-00013\_IMG-0000046503

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270\_0013CPinterno chiesetta.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3083, f. 14

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2422, f. 15

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 516, f. 15

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Zorlesco, c. 3083, f. 14

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Zorlesco, c. 2422, f. 15

Note: <CONV302> FNTH=A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Zorlesco, c. 516, f. 15

Note: <CONV302> FNTH=A3

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 827

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Fraschini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. II pp. 415-426

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta