

# Cascina S. Luca

Somaglia (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO280-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO280-00015/>

## CODICI

Unità operativa: LO280

Numero scheda: 15

Codice scheda: LO280-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina S. Luca

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098054

Comune: Somaglia

Indirizzo: Cascina San Luca

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Somaglia

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La sua esistenza è ricordata dalle mappe catastali e dalla bibliografia (B1)..

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

È a pianta quadrangolare con alta torretta campanaria. Si sviluppa su tre piani con due ingressi non in asse con il centro dell'edificio: p.t., a sinistra una porta di legno (fiancheggiata da due finestre), più a destra apertura ad arco ribassato con a fianco un'altra apertura analoga affiancata a sua volta da un'altra apertura murata. Al 1p. una serie di sette finestre (di cui una murata) e altrettante più piccole nel mezzanino. È di linea severa con lesene marcapiano appena accennate. A carattere decorativo: la grande torretta campanaria di forma quadrangolare con monofora ad arco e copertura a spioventi con 4 falde; al 1p. in asse con l'apertura ad arco è dipinta un'immagine di santo molto ammalorata e difficilmente riconoscibile ma che verisimilmente può essere ricondotta a S. Luca. L'edificio appare in forme settecentesche.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: esterno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: intonaco

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a quattro falde

Qualificazione della forma: collegate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: figurati (un santo)

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: targa

Trascrizione testo: illeggibile

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: fronte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: lato di scorcio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO280-00015\_IMG-0000047072

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SOMAGLIA

Nome del file originale: LO280\_0015SGfronte.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO280-00015\_IMG-0000047073

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SOMAGLIA

Nome del file originale: LO280\_0015SGLato di scorcio.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1868-87

Codice identificativo: 12.2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897-1902

Codice identificativo: 12.3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 928, 933

#### **COMPILAZIONE**

##### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Redaelli, Luana

Referente scientifico: Susani, Elisabetta