

Cascina Senna di Sotto - complesso

Senna Lodigiana (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO280-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO280-00023/>

CODICI

Unità operativa: LO280

Numero scheda: 23

Codice scheda: LO280-00023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO280-00023

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Senna di Sotto - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098053

Comune: Senna Lodigiana

Indirizzo: Via Matteotti, 13

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Senna Lodigiana

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Esistenza del bene.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: stalla a nord (a)

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Esistenza del bene.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: stalla a sud (b)

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Esistenza del bene.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: stalla a nord (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Suddivisione verticale: tre navate

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: stalla a sud (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La corte è strutturata a U con i corpi formanti i lati attualmente separati: la casa padronale a est e le due stalle (A, B) ai lati di cui quella a sud (B) sulla strada comunale per Orio Litta. Le stalle hanno verso il cortile pilastri a mattoni intonacati che sostengono un tetto a falde asimmetriche; l'interno è suddiviso a tre navate separate da colonne in granito ricoperte da volta a crociera.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 3]

Schema: a U con bracci corti più avancorpo centrale

Riferimento alla parte: stalla (A)

PIANTA [2 / 3]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla (B)

PIANTA [3 / 3]

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: stalle (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: mattoni a vista

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: stalle (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: forata a blocco

Materiali: mattoni a vista

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: stalle (A)

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: stalle (B) interno

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

COPERTURE

Ubicazione: stalle

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: stalle

Genere: in terra battuta

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: stalle, parete

Collocazione: esterna

Tipo: contorno finestre, cornici marcapiano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., Variante 31-3-1999

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: esterno delle due stalle (quella a nord e quella a sud)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: stalla nord

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO280-00023_IMG-0000049085

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SENNA LODIGIANA

Nome del file originale: LO280_0023SNstalla sud.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO280-00023_IMG-0000049086

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SENNA LODIGIANA

Nome del file originale: LO280_0023SNstalla nord.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 3.2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1867-87

Codice identificativo: 3.3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897-1902

Codice identificativo: 3.4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 152

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Redaelli, Luana

Referente scientifico: Susani, Elisabetta