

Cascina S. Maria del Toro - complesso

Villanova del Sillaro (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO300-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO300-00021/>

CODICI

Unità operativa: LO300

Numero scheda: 21

Codice scheda: LO300-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO300-00021

Relazione con schede VAL: LO430-00050

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina S. Maria del Toro - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098060

Comune: Villanova del Sillaro

Indirizzo: Cascina Santa Maria, 1

Altra località: Cascina Santa Maria del Toro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villanova del Sillaro

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: analogie formali con altre costruzioni (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia

Nel sommario del 1750 il complesso è indicato dalle particelle 143, 144, 145, 193 e B. I beni sono intestati ai pp. Olivetani di Villanova e l'oratorio (interno alla corte) è dedicato a Santa Maria Assunta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: estensione

Notizia

La possessione Santa Maria con "casa da fittabile" e "pigionante e sua ragione di acque" ha un'estensione di 1969 pertiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: oratorio di s. maria assunta

Notizia sintetica: demolizione

Notizia

All'interno del complesso esisteva un oratorio. Presso l'Archivio della Curia di Lodi è conservata la richiesta per "trasportare" l'oratorio esistente dall'interno all'esterno (su strada) della cascina, perché ormai "cadente" e "rovinoso". Nello stesso anno viene autorizzata la ricostruzione purché siano conservate tutte le suppellettili sacre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1823

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1823

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: oratorio di s. maria assunta

Notizia sintetica: trasformazione

Notizia: Abbandono.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: edificio residenziale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: casa dei massari

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: caseificio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: Porcilaie

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: ex oratorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: Stalle

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio residenziale: edificio costituito da un corpo di fabbrica lineare su tre livelli con portico al primo livello. Solai in laterocemento e pavimentazioni in cotto o ceramica. Prospetti con aperture regolari; tetto a due falde con copertura in coppi. Complesso rurale (stalle e abitazioni rurali): diversi corpi di fabbrica per usi agricoli, depositi macchinari e stalle; corpi di fabbrica in muratura continua a p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota superiore; copertura a tetto con travatura lignea e coppi. Porcilaia: serie di edifici di recente costruzione realizzati con blocchetti di calcestruzzo autoportanti

Caseificio: edificio di recente costruzione (fine anni '60). Ex oratorio: edificio con struttura in laterizio e copertura con tetto a falda con rivestimento in cotto. Muratura intonacata.

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: scultura bovina

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: figurati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ex oratorio

Data: 1999

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 1999, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ex oratorio

Uso: deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: Ex oratorio

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio campestre

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante P.R.G. (1993)

Sintesi normativa zona: Insediamenti rurali: recupero esistente se finalizzato al potenziamento dell'azienda agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta d'insieme (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: facciata ex oratorio (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO300-00021_IMG-0000048619

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file originale: LO300_0021VSfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO300-00021_IMG-0000048620

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file originale: LO300_0021VSvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO300-00021_IMG-0000048621

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file originale: LO300_0021VSex oratorio.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1894-1902

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Estratto di mappa 1:5000

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

BIBLIOGRAFIA

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 72

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Susani, Elisabetta