

# Cascina Bonora - complesso

Pieve Fissiraga (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO300-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO300-00027/>

## CODICI

Unità operativa: LO300

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO300-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO300-00027

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Oratorio San Giorgio

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Bonora - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098045

Comune: Pieve Fissiraga

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: a sud-ovest di Pieve Fissiraga, a nord Villanova del Sillaro

Altra località: Bonora

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pieve Fissiraga

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: analogie formali con altre costruzioni (n.d.c)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia

Nel Libro dei Trasporti d'Estimo una parte del complesso è documentato nel 1774 (aprile 11) per il passaggio di intestazione tra il marchese Giulio Gregorio Orsini di Roma.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1774

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1774

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: Abbandono generale della cascina, continuazione dell'attività agricola solo in alcuni settori zootecnici.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: corpo colonico

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il corpo rurale a sud venne ristrutturato per insediarvi un allevamento di cani gestito da familiari della proprietà.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1990

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1990

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia

La proprietà dei beni passa da Egidio Orsinidi Roma a Beatrice Pio Falcò vedova di Antonio Valcarzel, principe Pio di Savoia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1814

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1814

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia: La proprietà dei beni passa da Beatrice Pio Falcò a Madini Carlo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1821

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1821

Validità: ante

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]**

Riferimento: stalla delle mucche (nord)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]**

Riferimento: stalla dei maiali (nord-est)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]**

Riferimento: edificio residenziale (est)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]**

Riferimento: Nuove stalle

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]**

Riferimento: abitazioni coloniche

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]**

Riferimento: edificio abbandonato (sud-ovest)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]**

Riferimento: Pollaio (sud-est)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Stalla a nord: edificio a pianta rettangolare allungata, orientato est-ovest, su due livelli, adibito a ricovero animali e a fienile con copertura, con voltini in ferro e laterizio per le stalle e tetto a capriate con coppi per la copertura. Portico su pilastri sui lati nord e sud. Materiale laterizio a vista con parti intonacate verso strada. Edificio residenziale: edificio costituito da un corpo di fabbrica allungato su due livelli e granaio contiguo. Prospetti con aperture regolari; tetto a due falde su travatura lignea e capriate con copertura in coppi. Portico di 4 campate al piano terra verso ovest. Campaniletto superiore. Stalla dei maiali: edifici disposti a "L" disposti su di un piano senza fienile soprastante; corpi di fabbrica in muratura continua con pilastri. Nuove stalle: edificio a pianta rettangolare allungata, orientato est-ovest, su due livelli, adibito a ricovero animali e a fienile con copertura, con voltini in ferro e laterizio per le stalle e tetto a capriate.

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: Stalle

Genere: in battuto

Schema del disegno: liscio

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: Portico edificio residenziale

Genere: in marmette di graniglia

Schema del disegno: a corsi regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: Primo piano edificio residenziale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a corsi regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: Primo piano edificio residenziale

Genere: in legno

Schema del disegno: a giunti alternati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: portico edificio residenziale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco/ pittura

Qualificazione del tipo: figurati

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: case coloniche

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: Coperture stalle

Data inizio: 1993

Data fine: 1994

Descrizione intervento: ricorritura e riparazione copertura con il riuso dei vecchi coppi

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: Case coloniche

Data inizio: 1994

Data fine: 1995

Descrizione intervento  
ristrutturazione con inserimento di solette latero-cemento e nuova copertura, risanamento con realizzazione di vespaio areato, intonacatura

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: stalla

Uso: azienda agricola

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: edifici residenziali

Uso: in disuso

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività agricola

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA



Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: Variante P.R.G. (1999)

Sintesi normativa zona: Zone per insediamenti rurali agricoli comprendenti residenza e attrezzature

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: vista generale delle stalle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO300-00027\_IMG-0000050077

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: PIEVE FISSIRAGA

Nome del file originale: LO300\_0027PFfacciata est.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO300-00027\_IMG-0000050078

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: PIEVE FISSIRAGA

Nome del file originale: LO300\_0027PFstalle.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Estratto di mappa 1:5000

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Susani, Elisabetta