

Cascina Orgnaga - complesso

Pieve Fissiraga (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO300-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO300-00030/>

CODICI

Unità operativa: LO300

Numero scheda: 30

Codice scheda: LO300-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO300-00030

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Ornaga - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098045

Comune: Pieve Fissiraga

Indirizzo: Via Orgnana, 2

Altra località: Orgnaga

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pieve Fissiraga

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: analogie formali con altre costruzioni (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia

Nel Libro dei Trasporti d'Estimo una parte del complesso è documentato nel 1774 (aprile 11) per il passaggio di intestazione tra il marchese Giulio Gregorio Orsini di Roma al figlio Egizio Orsini e l'altra parte al conte Crivelli Giuseppe.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1774

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1774

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia: I beni intestati ai Crivelli passano a Eleonora Castiglioni Crivelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia: I beni intestati ai Castiglioni passano ad Antonio Greppi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1813

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1813

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: edificio residenziale (ruderi)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: stalla (ruderi)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: stalla delle mucche

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: Pollaio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: edificio residenziale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: stalle (ruderi)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Stalla dei cavalli: edificio a pianta rettangolare allungata, orientato est-ovest, su due livelli, adibito a ricovero animali e a fienile con copertura, con voltini in ferro e laterizio per le stalle e tetto a capriate con coppi per la copertura. Materiale laterizio a vista con parti intonacate verso strada. Portico con pilastri in cotto verso sud. Edificio residenziale: edificio costituito da un corpo di fabbrica lineare su due livelli con murature di tipo tradizionale in laterizio. Prospetti con aperture regolari; tetto a due falde su travatura lignea e capriate con copertura in coppi. Intonaco recente esterno. Complesso rurale: diversi corpi di fabbrica per usi agricoli, depositi macchinari e stalle; corpi di fabbrica in muratura continua a p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota superiore; copertura a tetto continua in coppi. In molti punti coperture crollate. Pollaio: struttura lineare in muratura tradizionale con copertura in coppi su travatura lignea. Silos in cemento.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: Stalle

Genere: in battuto

Schema del disegno: liscio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: Portico stalla

Genere: in battuto

Schema del disegno: liscio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: Edificio residenziale (rudere)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Complesso rurale (abitazioni rurali, stalle, depositi) parzialmente crollati. Coperture cedute in molti punti, solette e corpi scala non più esistenti.

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: Stalla

Data inizio: anni '80

Data fine: anni '80

Descrizione intervento: Rifacimento coperture, intonaci interni, intonaci esterni, pavimentazioni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività agricola

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante P.R.G. (1999)

Sintesi normativa zona: Aree per standards comunali. Aree al servizio dell'industria.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta generale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare del corpo residenziale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO300-00030_IMG-0000050767

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: PIEVE FISSIRAGA

Nome del file originale: LO300_0030PFvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO300-00030_IMG-0000050768

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: PIEVE FISSIRAGA

Nome del file originale: LO300_0030PFcorpo residenziale.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Estratto di mappa 1:5000

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Susani, Elisabetta