

Oratorio di S. Luigi - complesso

Sant'Angelo Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO310-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO310-00006/>

CODICI

Unità operativa: LO310

Numero scheda: 6

Codice scheda: LO310-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO310-00006

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Oratorio di S. Luigi - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Cappella del Cristo Re

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098050

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Indirizzo: Viale Manzoni

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: analogie tecnico murarie e stilistiche con edifici coevi (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'oratorio è assegnato al primo quarto del secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: cappella interna

Notizia sintetica: completamento apparato decorativo

Notizia: Le decorazioni pittoriche sono di epoca successiva al secondo dopoguerra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1947

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1951

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare, copertura a tetto semplice a padiglione; interno a vocazione liturgica.

PIANTA

Riferimento alla parte: cappella

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: (non rilevato, accesso non eseguibile)

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: cappella

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: cappella

TIPO

Genere: volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: cappella

Genere: in piastrelle di cemento

Schema del disegno: a scacchiera esagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: cappella

Genere: in piastrelle di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: vestibolo

Genere: dipinto

Tipo: cornice

Trascrizione testo

ADORAMUS TE CHRISTE/ ET BENEDICIMUS TIBI/ +QUIA PER+/ S.CRUCEM TUAM/ RED... MUNDUN

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

dilavamento - esterno -, corrosione, distacco delle superfici intonacate causate, verosimilmente, da fenomeni di azione igrometrica.

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona F4 Aree per servizi privati di pubblico interesse; oratorio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile interno-facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Fronte v.le Manzoni (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO310-00006_IMG-0000044452

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0006SAfacciata su strada.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO310-00006_IMG-0000044453

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0006SAprospetto secondario.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Catasto Teresiano

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: aerofotogrammetrico

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, mappe e registri

Note: <CONV302> FNTH=A

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Borellini, Gian Carlo

Referente scientifico: Susani, Elisabetta