

Palazzo Manzoni - complesso

Sant'Angelo Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO310-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO310-00009/>

CODICI

Unità operativa: LO310

Numero scheda: 9

Codice scheda: LO310-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO310-00009

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: in linea

Denominazione: Palazzo Manzoni - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098050

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele III, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Statuto, 4

CAP: 26866

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: analogia tecnica muraria e decorativa con edifici coevi (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

I citati caratteri stilistici e un diverso disegno del sedime riprodotto nei catasti storici inducono a collocare l'epoca di realizzazione dell'immobile successivamente al Catasto Cessato (1902).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1902

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Sedime in parte occupato da preesistenze.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Sedime in parte occupato da preesistenze.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Sedime in parte occupato da preesistenze.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: sedime

Individuazione: in parte costruzione

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: (non rilevato, accesso non eseguibile)

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala sinistra

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: (non rilevato, accesso non eseguibile)

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con corte interna, pareti in muratura, intonacate nel corpo principale su Piazza Vittorio Emanuele III; al corpo principale è addossato il volume del magazzino lungo via Statuto.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: (non rilevato, accesso non eseguibile)

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: (non rilevato, accesso non eseguibile)

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale; facciata

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: finto bugnato

Materiali: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: ala sinistra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: corpo principale, facciata

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale, p.2

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: parte solaio

COPERTURE

Ubicazione: cortile

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falda unica

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate metalliche

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: stucco/ intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: intonaco/ stucco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice forature

Materiali: intonaco/ stucco

Qualificazione del tipo: motivi geometrici e vegetali alternati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto Via Statuto corpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: motivi geometrici mistilinei

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto Via Statuto magazzino

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: motivi geometrici semplici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetto Via Statuto magazzino

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: dorico, con modanatura continua

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: visibili diverse lacune nelle superfici intonacate

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale, p. t.

Uso: bottega

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale, p. 1

Uso: uffici

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale, p. 2

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (1854)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona B1. Zona residenziale di completamento sottoposta a recupero. Edifici sottoposti a tutela

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Fronte principale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Fronte v. Statuto (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO310-00009_IMG-0000045406

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0009SAfronte principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO310-00009_IMG-0000045407

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0009SAfronte via Statuto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Catasto Teresiano

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: aerofotogrammetrico

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1756

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1902

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, mappe e registri

Note: <CONV302> FNTH=A

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Borellini, Gian Carlo

Referente scientifico: Susani, Elisabetta