

# Casa Via Fratelli Cairoli - complesso

Sant'Angelo Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO310-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO310-00011/>

## CODICI

Unità operativa: LO310

Numero scheda: 11

Codice scheda: LO310-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO310-00011

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: in linea

Denominazione: Casa Via Fratelli Cairoli - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Il pozzone

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098050

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Indirizzo: Via Fratelli Cairoli, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Lega Lombarda

CAP: 26866

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Il bene appare in parte segnato nel Catasto Teresiano del 1756 [ma la cattiva qualità di riproduzione xerografica impedisce di definirne l'esatta estensione del sedime] (n.d.c.).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Il bene è riprodotto nella sua intierezza nel Catasto Lombardo Veneto(cfr. Annotazioni) (n.d.c.)  
ASMi, Mappe del Catasto Lombardo Veneto, Fg. 35.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1854

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1854

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il bene è riprodotto nella sua intierezza nel Cessato Catasto (n.d.c.) [cfr. Annotazioni].

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene, facciate

Notizia sintetica: manutenzione straordinaria

Notizia

L'apparato decorativo del fronte su Via F.lli Cairoli (dipinti a finto bugnato, a finte finestre, ecc.) richiama caratteri stilistici tipici dell'eclettismo e del liberty e rinvia pertanto ad altre architetture coeve locali - ad es. la parrocchiale nuova e il suo longevao cantiere - (n.d.c.).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: (non rilevato, accesso non eseguibile)

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte chiusa, con corpo di fabbrica principale (casa padronale) su Via Fratelli Cairoli, sedimi rettangolari, pareti in muratura, orditura lignea; possente colonna toscaneggiante - anch'essa in laterizio - a definizione dell'accesso, secondario, al cortile.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: cortile

Tipo: colonna in muratura

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio intonacato

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: corte

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Materiali: laterizio intonacato

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: casa padronale

### **TIPO**

Genere: solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: casa padronale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: orditura primaria e ...

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: cortile

Genere: in battuto

Schema del disegno: condizione del materiale cementizio

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: copertura, falda frontale

Collocazione: esterna

Tipo: fumaiolo

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: con pinnacolo

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: finte finestre

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: finto bugnato

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

dilavamento, corrosione, distacco delle superfici intonacate causate da fenomeni combinati di azione igrometrica e di agenti atmosferici avversi.

Fonte: 1999, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XIX)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A. Nucleo di antica formazione, di interesse storico ed ambientale. Fronte soggetta ad obbligo di cortina continua

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Fronte principale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile interno (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO310-00011\_IMG-0000045994



Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310\_0011SAfronte principale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO310-00011\_IMG-0000045995

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310\_0011SAcortile interno.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Catasto Teresiano

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: aerofotogrammetrico

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1756

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1854

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1902

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**FONTI E DOCUMENTI**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, mappe e registri

Note: <CONV302> FNTH=A

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Borellini, Gian Carlo

Referente scientifico: Susani, Elisabetta