

Cascina Ortaglia

Sant'Angelo Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO310-00039/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO310-00039/>

CODICI

Unità operativa: LO310

Numero scheda: 39

Codice scheda: LO310-00039

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102106

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: LO620-00034

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: pertinenziale

Denominazione: Cascina Ortaglia

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Il Giardinone

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098050

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Indirizzo: Via Attendolo Bolognini

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione (?)

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

L'immobile appare segnato nel Catasto Teresianoma con assetto, articolazione e ampiezza dei volumi differenti: sono assenti un braccio [quello verso strada] e il fienile, mentre sembra già presente la ghiacciaia parzialmente ipogea; inoltre i registri catastali riferiscono di uno stato di conservazione pessimo [ma la cattiva qualità di riproduzione xerografica impedisce di definirne l'esatta perimetrazione per aree libere e fabbricate - cfr. Annotazioni -] (n.d.c.).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Il bene è riprodotto nella sua intierezza nel Catasto Lombardo Veneto[ma non è segnata la ghiacciaia parzialmente ipogea].

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Il bene è riprodotto nella sua intierezza nel Cessato Catasto (ma non è segnata la ghiacciaia parzialmente ipogea).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: corpo principale

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: (non rilevato, accesso non eseguibile)

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte aperta con muri perimetrali in laterizio, copertura a tetto semplice, orditura lignea, manto di copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio intonacato

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale regolare (?)

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: orditura primaria e ...

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: copertura

Collocazione: esterna

Tipo: fumaiolo

Materiali: laterizio/ coppo/ intonaco

Qualificazione del tipo: tettuccio a capanna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: rudere

Indicazioni specifiche

crolli e abbandono hanno praticamente ridotto l'immobile a rudere [seppur da qualche anno messo in sicurezza]

Fonte: 1999, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990 (?)

Data fine: 1990 (?)

Descrizione intervento: lavori provvisori per messa in sicurezza

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: cascina

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Comune di Sant'Angelo Lodigiano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: L. n. 1497/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1962/12/01

Data di registrazione o G.U.: G.U. n. 2, 03/01/1963

Estensione del vincolo: parte centro storico

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona F1 Aree per standards comunali.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Fronte principale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Fronte principale, particolare forature(1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO310-00039_IMG-0000052576

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0039SAfronte principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO310-00039_IMG-0000052577

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0039SAparticolare forature.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Catasto Teresiano

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1756

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1902

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, mappe e registri

Note: <CONV302> FNTH=A

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Borellini, Gian Carlo

Referente scientifico: Susani, Elisabetta