

# Cascina del Lago - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO350-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00009/>

## CODICI

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 9

Codice scheda: LO350-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO350-00009

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina del Lago - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Località: Zorlesco

Indirizzo: Km 1.2 da Zorlesco direzione Brembio - lato destro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa mostra una cascina dalle dimensioni piuttosto ridotte rispetto a quelle attuali. Sono visibili il corpo della casa padronale e i corpi di fabbrica di delimitazione verso il Brembiolo, e cioè il vecchio caseificio, la porcilaia e la stalla che non presentavano il passaggio ad arco oggi ancora visibile.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La mappa mostra l'esistenza di nuovi corpi di fabbrica a chiusura del lato destro del complesso, costituiti dal granaio, la stalla per cavalli e il fienile; nella zona attigua alla casa padronale, un nuovo corpo ad L, probabilmente case coloniche, costituiscono una chiusura verso la strada.

Con questi nuovi interventi, la cascina inizia ad avere una tipologia edilizia definibile a corte.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

#### **NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: creazione passaggio

Notizia

In questa mappa è chiaramente visibile l'apertura del passaggio ad arco che collega la cascina alla zona esterna, in questo periodo probabilmente bonificata, verso il Brembiolo.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

#### **NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: case coloniche

Notizia sintetica: demolizione

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1976

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1976

Validità: post

### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: entrata principale alla cascina

Notizia sintetica: ampliamento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1976

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1976

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

La cascina è composta, per una zona, dalla casa padronale (A) e dal corpo attiguo (B) che, grazie ad una recinzione con piloni in muratura da un lato, risultano separati rispetto al resto del complesso. La casa ha una pianta a forma di C, struttura a pareti e pilastri in laterizio a corsi regolari intonacata e presenta un ampio portico al p.t. con archi a tutto sesto, colonne in granito e volte a padiglione. Il tetto, con struttura in legno, è a tre falde nelle due ali laterali e a due falde nella parte centrale, mentre il manto di copertura è sempre in coppi. Il corpo (B), posto ortogonalmente rispetto alla casa padronale, è a un piano, ha struttura a pareti, presenta una sequenza di aperture con semiarco superiore ed ha una copertura con struttura in legno, 2 falde e manto in coppi. Tutti intorno i corpi di fabbrica sono disposti in modo perimetrale a formare una corte. Si denota, in particolare il corpo (C), avente struttura a pianta rettangolare con portico a pilastri.

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

### PIANTA [1 / 3]

Forma: a C

Riferimento alla parte: corpo (B)

### PIANTA [2 / 3]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (C)

### PIANTA [3 / 3]

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo (A)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco/ pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A)

### TIPO [1 / 3]

Genere: controsoffitto

Ubicazione: corpo (B)

### TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (C)

### TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna: corpo (A)

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo (A), locali p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi vegetali e geometrici

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: corpo (A), locali p.1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: in piastrelle quadrate

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: corpo (B)

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio e intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: corpo (B)

Collocazione: esterna

Tipo: fascia orizzontale

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: semplice, inserita all'altezza dell'imposta delle lunette

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: corpo (A), tutti i prospetti, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: lunette sopra finestre

Materiali: laterizio e intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: corpo (A), tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia verticale marcapigoli

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: a riquadri orizzontali, a fingere lastre in pietra

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: corpo (A), prospetti laterali, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: a riquadri orizzontali a fingere lastre in pietra e sottolineare la forma di un arco

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**



Ubicazione: corpo (A), sotto il portico

Collocazione: esterna

Tipo: cornice porte p.t

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: semplici monocrome

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Data: 2000/11

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio rivela chiaramente problemi alla struttura del tetto con conseguenti infiltrazioni d'acqua nella muratura; le perdite sono ben testimoniate dalle macchie di colore verdastro, per presenza di muschio, che, ad andamento verticale, sono sparse sul prospetto principale.

I serramenti lignei sono quasi completamente marcescenti e la muratura dei pilastri degli archi presenta fenomeni di esfoliazione piuttosto gravi.

Fonte: 2000, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: granaio

**USO STORICO [1 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione padronale

**USO STORICO [2 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito calessi

**USO STORICO [3 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: granaio

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]

Strumenti in vigore: P.R.G., zona E5, rurale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; consentito ampliamento fino a un max del 20% della SIp, a condizione che non vengano alterate le caratteristiche tipologiche e morfologiche

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]

Strumenti in vigore: P.R.G., edificio di interesse storico e ambientale (casa padronale)

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, rimessa in pristino obbligatoria nel rispetto di tipologia, finiture, materiali e colori

### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]**

Strumenti in vigore: P.R.G., insediamento rurale di interesse ambientale, storico, tipologico

### **STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]**

Vincoli altre amministrazioni

PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988, art. 23: elenco insediamenti rurali di interesse storico e rilevanza comprensoriale

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto su cortile casa padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto principale granaio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 3

Note: corpo (C) attiguo alla casa padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: prospetto stalla con tamponatura del portico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00009\_IMG-0000045408

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0009CPcasa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00009\_IMG-0000045409

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0009CPcorpo C.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00009\_IMG-0000045410

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0009CPgranaio.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00009\_IMG-0000045411

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0009CPstalla.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3083, f. 9

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2422, f. 7

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 516, f. 7

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Zorlesco, c. 3083, f. 9

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Zorlesco, c. 2422, f. 7

Note: <CONV302> FNTH=A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Zorlesco, c. 516, f. 7

Note: <CONV302> FNTH=A3

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 65

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta