

Municipio di Casalpusterlengo - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO350-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00012/>

CODICI

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 12

Codice scheda: LO350-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO350-00012

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Municipio di Casalpusterlengo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Piazza del Popolo, 22

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Magistretti Pier Giulio

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: osservazione diretta

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio venne progettato su disegno dell'arch. Magistretti. La struttura vede disposti gli ambienti in modo razionale; al piano terra i servizi demografici, l'Ufficio di Polizia Municipale, quello del Conciliatore e della Congregazione di Carità; al primo piano le sale Podestari, la Segreteria, l'Ufficio Ragioneria, il comitato per la Maternità e l'infanzia; al piano superiore gli archivi municipali e della Congregazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1933

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1933

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1933

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1933

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha una pianta a L con, in corrispondenza dell'angolo, la presenza di un corpo semicircolare. La copertura sembra essere a tre falde nella parte centrale e a due nel corpo longitudinale, mentre il manto è in coppi. Sul prospetto principale, al piano terra vi è un portico con pilastri a sezione rettangolare, mentre al piano superiore nella parte centrale si apre un terrazzo con balaustra formata da colonnine leggermente tondeggianti in pietra; un altro balcone è posto al primo piano del prospetto su via Cabrini. Ben visibile da Piazza del Popolo, è presente, inoltre, sul tetto una torretta a pianta quadrata, con forma piuttosto compatta e con un'ampia vetrata al centro, che si innalza dalla copertura e che forma un coronamento superiore abbastanza imponente.

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: lineari in tutti i prospetti eccetto in quello principale, dove la fascia presenta un motivo a ovuli

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto principale, p.1, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a riquadri con chiave di volta appena accennata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto principale, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portafinestra balcone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: prospetto principale, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento portico

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a lastre rettangolari

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: tutti i prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocrome

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo

lapide composta da una base rettangolare e da una che, innalzandosi verticalmente sulla prima, si conclude a semicerchio. Al centro si intravede scolpita la sagoma della torre e poco al di sopra quella di una corona

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Nonostante l'edificio sia attualmente recintato per i lavori di restauro, è possibile notare come degrado principale la presenza di muschio, dal colore spiccatamente verdastro, sulla pietra del balcone del primo piano e su alcune lastre dello stesso materiale del portico. L'intonaco è per lo più in buone condizioni e non presenta perdita degli strati più superficiali nè macchie visibili di umidità.

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/07/18

Data fine: 2001/10/10

Note

<CONV302> RSTT=Il progetto di restauro, tuttora in corso, prevede lavori di adeguamento tecnologico, ampliamento e ristrutturazione dell'intero edificio. In particolare, l'ampliamento prevede l'inserimento di un'ala vetrata a chiudere la zona

rientrante del prospetto laterale, quello doveè presente l'elemnto tondeggiante.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: municipio comunale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo podestarile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Comune di Casalpusterlengo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., aree a standard urbanistico relative alla residenza

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale su piazza del Popolo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto laterale sul quale si sta realizzando l'intervento di ampliamento

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO350-00012_IMG-0000046248

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0012CPprospetto principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO350-00012_IMG-0000046249

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0012CPprospetto laterale.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpuusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpuusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 444

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta