

# Ospedale Enzo e Rosy Rossi - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO350-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00014/>

## CODICI

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 14

Codice scheda: LO350-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO350-00014

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: ospedale

Qualificazione: civico

Denominazione: Ospedale Enzo e Rosy Rossi - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Piazza dei Cappuccini, 2(P)

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: liberty lombardo

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: corpo (a)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'ospedale fu finanziato e fatto edificare dai fratelli Bortolo e Angelo Rossi, titolari della locale industria del legno, in memoria di Enzo e Rosy, figli del primo, morti giovanissimi durante la terribile epidemia di "spagnola" del 1918.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: corpo (b)

Notizia sintetica: costruzione

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: corpo (b)

Notizia sintetica: sostituzione

Notizia: Il vecchio padiglione per i tubercolotici, edificato nel 1929, fu sostituito con uno nuovo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1;

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: corpi (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito da una prima parte, dalla forma che ricorda un ferro di cavallo, formata da un corpo centrale e due ali laterali collegate al primo con due elementi di raccordo arcuati; alle loro spalle un alto corpo di fabbrica a se stante e la cappella. Il corpo (A) presenta una loggetta al piano terra di tre campate, sopra la quale si apre un terrazzo. La cappella (C) è collegata al resto della struttura tramite un piccolo elemento vetrato e ha copertura a due falde. Ogni corpo del complesso, a pianta rettangolare più o meno allungata, presenta parti sporgenti che, oltre a movimentarne la struttura a livello della pianta, rende la loro copertura particolarmente mossa con numerose falde che si intersecano l'una con l'altra. E' dunque difficile definire in modo puntuale il tipo di copertura del complesso; si è solo potuti rilevare che la struttura è in legno e il manto è formato da marsigliesi.

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: corpo (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio intonacato

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: corpi (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio intonacato

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cappella (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio intonacato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A)

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio (?)

Ubicazione: corpo (B)

### TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: cancelli su piazza dei Cappuccini

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: sopra i piloni del cancello principale su piazza

Collocazione: esterna

Tipo: vaso

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: corpo (A), prospetto principale, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con basamento e capitello a motivi vegetali e zoomorfi

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: corpo (A), prospetto principale, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra balcone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con fascia centrale a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]**

Ubicazione: corpo (A), prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia di coronamento superiore

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocroma con basse colonnine laterali con capitello a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]**

Ubicazione: corpo (A), tutti i prospetti, altezza finestre p.1

Collocazione: esterna

Tipo: fascia

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocroma con le linee di delimitazione inferiore e superiore leggermente in rilievo

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]**

Ubicazione: corpo (A), tutti i prospetti, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: con motivi che fingono un paramento in pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Ubicazione: corpo (A), p. seminterrato

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata finestre

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Ubicazione: corpi (B), tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocroma

### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Ubicazione: corpi (B), tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento p.t

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: con motivi che fingono un paramento in pietra

### **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Ubicazione: corpi (B), tutti i prospetti, sopra finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cemento e intonaco

Qualificazione del tipo: fascia monocroma con elementi quadrati in rilievo ai quattro angoli

### **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Ubicazione: corpo (C), tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento pareti

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo

a sottili fasce orizzontali disposte ad una minima distanza e intervallate da fasce verticali in laterizio intonacato

### **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Ubicazione: corpi (B), tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: corpo princ. (A), ai lati del portone d'ingresso

Genere: lapide

Tipo: 2 lastre rettangolari, alte circa 1 metro e mezzo, con incisi nomi dei numerosi benefattori dell'Ospedale

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: corpo princ. (A), sul coronamento superiore

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: CIVICO OSPEDALE/ PADIGLIONI/ ENZO E ROSY ROSSI

Materiali: lettere in ferro su lastra di cemento (?)

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: cappella (C)

Data: 2000/12

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Non essendo entrati al suo interno, il degrado della cappella che si può valutare è solo quello esterno che consiste, prevalentemente, in diffusi depositi di sporcizia e segni di dilavamento nelle zone superiori.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: corpi (B), edificio sul retro del corpo centrale

Data inizio: settembre 2000

Data fine: aprile 2001

Note

<CONV302> RSTT=I lavori, attualmente in corso, prevedono il recupero di questo corpo di fabbrica da adibire a sede per una comunità di tipo psichiatrico. L'area è completamente recintata ed è quindi stato impossibile analizzare con più precisione il tipo di intervento che si sta effettuando.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: in disuso

**USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: padiglioni ospedale

**USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: in disuso

**USO STORICO [1 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ospedale

**USO STORICO [2 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: uso storico (1999-2000)

Uso: sede Croce Rossa di Casalpusterlengo

**USO STORICO [3 / 4]**

Riferimento alla parte: corpi (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: padiglioni ospedale

**USO STORICO [4 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., zona F2, attrezzature sanitarie e ospedaliere e per l'istruzione superiore

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G., edificio di interesse storico e monumentale (corpo centrale)

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, rimessa in pristino obbligatoria; ogni intervento soggetto all'approvazione della Soprintendenza

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto su piazza corpo centrale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: cappella

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 4

Note: elemento di raccordo fra il nucleo centrale (A) e il corpo (B)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00014\_IMG-0000046789

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0014CPcorpo centrale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00014\_IMG-0000046790

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0014CPcorpo laterale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00014\_IMG-0000046791

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0014CPElemento di raccordo.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00014\_IMG-0000046792

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0014CPcappella.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 30

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Casalbusterlengo, le chiese, la religiosità popolare e le sue espressioni

Luogo di edizione: Casalbusterlengo

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: p. 298

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalbusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalbusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 155-156

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta