

Casa Via Antonio Gramsci 19

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO350-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00015/>

CODICI

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 15

Codice scheda: LO350-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: d'abitazione

Denominazione: Casa Via Antonio Gramsci 19

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Antonio Gramsci, 15,17,19(P),21

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: rifacimento e decorazione

Denominazione: liberty lombardo

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La mappa, seppur poco chiara, mostra la presenza di tre corpi di fabbrica a pianta rettangolare posti ortogonalmente alla strada.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sull'area dove sorge l'edificio è visibile in mappa un corpo di fabbrica a pianta a U con corte interna, il cui fronte su strada costituisce il nucleo originale dell'edificio in esame. La via Gramsci attuale era chiamata via Canale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Dalla mappa aerofogrammetrica e dal confronto fra questa e quella del cessato catasto, è chiaramente intuibile che il complesso originale con forma ad U fu completamente stravolto e il fronte su via Gramsci rifatto. Non è accertabile quali delle strutture antecedenti si siano mantenute e quanto, al contrario sia stato demolito, per la costruzione del nuovo edificio che doveva essere, come testimonia la facciata stessa, di tre proprietà diverse. Durante i lavori di rifacimento venne ricavato anche il passo carraio attuale che conduce alla corte interna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna: ala destra prospetto su cortile

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: a fasce orizzontali a fingere un rivestimento in bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: monocrome, con elementi geometrici e chiavi di volta

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: stucchi

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, parte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo

in corrispondenza delle finestre del primo piano e delle chiavi di volta delle vetrine del piano terra, pannelli a elementi geometrici e volute

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, ali laterali

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: monocrome con chiavi di volta a fingere elemento in pietra

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, parte centrale, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: lunette

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: monocrome con elemento decorativo centrale

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, parte centrale, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a fasce orizzontali a fingere lastre in pietra

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, parte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottotetto

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: policroma, figurata

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: prospetto su via, ali laterali

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottotetto

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: policroma a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: prospetto su cortile, ala destra, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale, parte centrale, p.1

Genere: lapide

Tipo: a forma rettangolare con festone centrale in cemento

Trascrizione testo: 1926

Tecnica: incisa/o

Materiali: laterizio e intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale, parte centrale, p.t

Genere: lapide

Tipo: a forma ovale con volute e maschera centrale

Tecnica: incisa/o

Materiali: stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta una certa differenza fra il prospetto principale e quello interno su cortile. Il primo è in discrete condizioni, se si eccettuano le fasce affrescate della zona sottotetto che si trovano in condizioni piuttosto preoccupanti, in alcuni punti addirittura con una tale perdita di pellicola pittorica, da rendere difficile la decifrazione del soggetto rappresentato.

Il prospetto su cortile presenta, al contrario, un degrado piuttosto marcato soprattutto al piano terra dove, la sca

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene, p. t.

Uso: negozio

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene, p. 1

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., zona A, di recupero del patrimonio storico e architettonico esistente

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e risanamento conservativo subordinati, se non prevedono cambiamento di destinazione d'uso, rispettivamente a comunicazione, autorizzazione e concessione edilizia.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto su via Gramsci

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto su cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 3

Note: particolare del prospetto su via Gramsci (parte centrale)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO350-00015_IMG-0000047078

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0015CPprospetto su via.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO350-00015_IMG-0000047079

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0015CPprospetto su cortile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO350-00015_IMG-0000047080

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0015CPparticolare.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f.10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f.17

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f.17

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f.10

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f.17

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f.17

Note: <CONV302> FNTH=A3

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta