

Caseificio Croce

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO350-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00026/>

CODICI

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 26

Codice scheda: LO350-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: caseificio

Denominazione: Caseificio Croce

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Viale Mantova, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Cesare Battisti, 73,75(P)

CAP: 26841

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il caseificio viene costruito su un'area che, sulla mappa del catasto cessato, appare edificata piuttosto fittamente, con corpi di fabbrica disposti a formare una corte interna. Per ricavare lo spazio per l'edificazione del nuovo edificio, tali corpi devono essere stati demoliti totalmente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1989

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: ali laterali

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: corpi angolari

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è costituito da un corpo centrale a pianta rettangolare piuttosto allungata alto tre piani, sul quale appoggiano due ali longitudinali alte due piani e, nei quattro angoli, dei corpi a pianta quadrata. Sul prospetto principale è presente, inoltre, per tutta la lunghezza, una parte alta un piano, che appare quasi un'aggiunta posteriore, attraverso la quale si accede all'edificio. Il complesso, dalla forma dunque piuttosto articolata, ha struttura a pareti in laterizio e ha una copertura con struttura lignea e manto in marsigliesi; il tetto è a quattro falde nella parte centrale, a una nelle ali laterali e a tre nei corpi angolari.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto laterale

Genere: iscrizione

Tipo: le lettere sono applicate direttamente sulla parete e sono ormai per lo più scomparse

Trascrizione testo: CROCE ANGELO/ PRODUZIONE STAGIONATURA

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/12

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il caseificio, pur non presentando particolari problemi alla struttura, rivela un generale e diffuso degrado dell'intonaco esterno, con distacco degli strati più superficiali e presenza di macchie d'umidità e depositi di sporcizia. I serramenti sono in alcuni casi marcescenti e lungo i pluviali e nella fascia sottotetto sono visibili macchie che testimoniano perdite d'acqua. La copertura è, in alcuni punti, in uno stato conservativo piuttosto mediocre.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: caseificio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore

P.R.G., zona Brd3, produttiva di recupero per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO350-00026_IMG-0000049858

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0026CPprospetto principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO350-00026_IMG-0000049859

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0026CPprospetto laterale.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpuusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpuusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 265

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta