

# Cascina Cigolona - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO350-00031/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00031/>

## CODICI

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 31

Codice scheda: LO350-00031

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO350-00031

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Cigolona - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via San Allende, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via E. della Costa, 1

CAP: 26841

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: corpo (a)

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La casa padronale, ben visibile in mappa, presenta un ampio giardino ancora oggi visibile, mentre è ancora assente il corpo dell'Oratorio.

Si rileva, inoltre, che la denominazione della cascina era in questo periodo Zigolona.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: corpo (b)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificazione dell'Oratorio, dedicato a S. Francesco, fu ad opera del conte Cristoforo Landi, patrizio milanese.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel catasto lombardo veneto la cascina, denominata Cigolona Landi, si è ingrandita su un lato con due corpi di fabbrica a pianta rettangolare piuttosto allungata che testimoniano l'incremento a livello produttivo del complesso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La casa padronale (A), purtroppo osservabile solo dall'esterno della recinzione per divieto da parte della proprietà, è formata da una parte centrale a pianta rettangolare a tre piani con copertura a quattro falde e manto in coppi, e da due ali adiacenti più basse, anch'esse di forma rettangolare, a due piani e a due falde. La struttura è molto probabilmente a pareti in laterizio, a corsi regolari e intonacata. Sul tetto della parte più alta sono ben visibili 5 camini in laterizio piuttosto decorati. Il corpo (B) dell'Oratorio, a pianta rettangolare, ha una facciata a capanna molto semplice senza definizione del timpano; la struttura è ipotizzabile a pareti in laterizio e la copertura è a due falde con coppi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

### PIANTA [1 / 2]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

### PIANTA [2 / 2]

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: sopra i piloni dell'ingresso principale

Collocazione: esterna

Tipo: vaso

Materiali: gesso

Qualificazione del tipo: con elementi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: corpo (A), prospetto principale, p.1, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco (?)

Qualificazione del tipo: monocrome, con lunetta superiore con voluta e chiave di volta in rilievo

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: corpo (A), prospetto principale, p.2, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco (?)

Qualificazione del tipo: monocrome, con chiave di volta in rilievo nella parte superiore

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: corpo (A)

Collocazione: esterna

Tipo: estremità superiore pluviali

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: corpo (A), prospetto principale, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: tettoia

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a volute (?)

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Data: 2000/12

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Per quanto riguarda la facciata esterna su strada, l'unica della quale si è potuto analizzare lo stato conservativo, sono rilevabili macchie di umidità con inizio di scrostamento dell'intonaco, soprattutto nella zona inferiore. La copertura, seppur visibile solo in minima parte, presenta un inizio di scorrimento di alcuni elementi del manto.

Fonte: 2000, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: abitazione

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: in disuso

**USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione padronale

**USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G., zona Br1, di recupero del patrimonio urbanistico-edilizio esistente di valore storico-ambientale

Sintesi normativa zona

Manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggette rispettivamente a comunicazione e autorizzazione; sono soggetti a concessione: restauro scientifico, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (incremento volume fino al 20%)

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G., zona E5, rurale (per tutta la parte di nuova costruzione sorta intorno al nucleo centrale)

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; consentito ampliamento fino a un max del 20% della Slp, a condizione che non vengano alterate le caratteristiche tipologiche e morfologiche

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto laterale, con portone d'ingresso e oratorio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: parte di prospetto principale, visibile stando al di fuori della proprietà

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00031\_IMG-0000050981

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0031CPprospetto principale.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00031\_IMG-0000050982

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0031CPprospetto laterale.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 15

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 12

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 12

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 15

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f.12

Note: <CONV302> FNTH=A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f.12

Note: <CONV302> FNTH=A3

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 723

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 108

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta