

Palazzo Via Giuseppe Garibaldi 22

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO360-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO360-00004/>

CODICI

Unità operativa: LO360

Numero scheda: 4

Codice scheda: LO360-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Via Giuseppe Garibaldi 22

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 22

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: neogotico lombardo

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio risale agli inizi del XX secolo; in precedenza l'area era occupata da altri edifici, come risulta dalle mappe precedenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha una pianta rettangolare, con struttura a pareti in laterizio, in parte intonacato; la copertura è a due falde con coppi. Non è stato possibile verificare le strutture orizzontali. L'edificio ha un balcone al centro della facciata, sopra l'ingresso, sostenuto da due coppie di due mensole in pietra e solaio formato da lastra in pietra; il parapetto nella parte centrale è "grigliato", mentre ai lati presenta aperture trilobate. La particolarità dell'edificio è data dalla presenza di una finta torretta di coronamento nella parte centrale della facciata. La torretta è sostenuta da sei mensole e presenta sei merli ghibellini (a coda di rondine). Il merlo d'angolo ha tre punte.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sviluppo assiale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dentelli sotto la fascia sottogronda

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: aperture ad arco a tutto sesto con cornice rettangolare, coronamento e davanzale aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto principale, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: fascia

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: due fasce orizzontali intonacate interrotte dalle finestre del primo piano

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: cornice aperture

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo
decorazione che finge conci di pietra intorno alle aperture laterali a tutto sesto e, intorno all'ingresso, a sesto acuto

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: altorilievo

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: oculo circolare con busto in altorilievo, ai due lati dell'ingresso tra le due aperture del piano terra

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetto principale, ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ai lati dell'ingresso

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: sono evidenti macchie derivanti dal percolamento dell'acqua meteorica

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: banca

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: (?)

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., zona A di recupero del patrimonio storico architettonico esistente

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e risanamento conservativo, subordinati, se non prevedono cambiamento di destinazione d'uso, rispettivamente a comunicazione, autorizzazione e concessione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO360-00004_IMG-0000043831

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0004CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO360-00004_IMG-0000043832

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0004CPparticolare della facciata.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta