

Cascina S. Zeno - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO360-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO360-00007/>

CODICI

Unità operativa: LO360

Numero scheda: 7

Codice scheda: LO360-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO360-00007

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina S. Zeno - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Convento di S. Zeno (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Cascina San Zenone

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Felice Cavallotti

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: al termine della via

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: chiesa (scomparsa)

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Esisteva già, "foris villa", una chiesa dedicata a San Zeno o San Zenone, nel 1039, dal momento che viene riportata nella nota donazione di Ilderado da Comazzo. Don Mosca sostiene che, all'epoca, il convento non esisteva ancora.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XI

Data: 1039

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XI

Data: 1039

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: chiesa e convento

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il 16 gennaio 1584 Mons. Bossi visitò la chiesa e il convento di San Zeno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1584

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1584

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: chiesa e convento

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Don Mosca, basandosi anche sugli scritti di Defendente Lodi, sostiene che la ristrutturazione del convento potrebbe avere avuto luogo tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia

La chiesa venne sconsacrata e abbattuta nel 1792, per permettere il passaggio della nuova strada postale che collegava Casale e Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1792

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1792

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consistenza del complesso

Notizia

Nelle mappe del catasto lombardo-veneto e del cessato catasto, il complesso (indicato come cascina S. Zenone) si presenta composto da più corpi e molto più articolato di quanto è possibile vedere oggi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1584

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: nucleo centrale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il nucleo centrale (A), a pianta rettangolare, ha il piano terra interamente occupato da un portico, composto da cinque campate coperte da volte a crociera; gli archi sono a tutto sesto, così come gli archi, tamponati, del piano superiore, in tre dei quali si aprono finestre rettangolari. La struttura è a pareti in laterizio intonacato; la copertura (in parte crollata) ha struttura il legno con manto in coppi. E' stato possibile entrare in una sola stanza, coperta da una volta interrotta dalla parete divisoria; il proprietario ha riferito che esiste un'ipotesi per la quale la stanza sarebbe stata, in origine, la chiesetta. Accanto al nucleo considerato c'è una parte di edificio (utilizzata come granaio) (B), nella quale si vedono le tracce di arcate; probabilmente il portico proseguiva lungo questo corpo. Attualmente, questa parte di edificio è un rudere, così come l'edificio all'ingresso (C). L'ultimo corpo (D), usato ancora oggi, è una stalla/fienile di due piani.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A, B, C)

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: corpi A, B, C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

COPERTURE

Ubicazione: corpi (A, B)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: lesene con capitelli in entrambi i piani

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpi (A, B, C)

Data: 2000/10

Stato di conservazione: rudere

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: pessimo

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: corpo D

Data inizio: 1980 ca.

Data fine: 1980 ca.

Descrizione intervento: rifacimento del tetto

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (A, B, C)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: magazzino

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpi (A, B, C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa/ convento

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione del fattore

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: granaio

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: granaio/ stalla

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., aree a standard urbanistico relative alla residenza

Sintesi normativa zona: sono previste attrezzature culturali, sociali-ricreative e di servizio

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., edificio di interesse storico e ambientale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, rimessa in pristino obbligatoria nel rispetto di tipologia, finiture, materiali e colori

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: il portico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: resti del corpo B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO360-00007_IMG-0000044823

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0007CPcorpo B.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO360-00007_IMG-0000044824

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO360_0007CPportico.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 6

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 5

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 5

Codice identificativo: 3 bis

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 5

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 5

Codice identificativo: 4 bis

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schizzo chiesa e convento, da B3 p. 338

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 6

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 724-725

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo attraverso i secoli

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1968

V., pp., nn.: pp. 20, 26-27

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo, le chiese, la religiosità popolare e le sue espressioni

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 325-339

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fraschini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. I pp. 137-139

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta