

Palazzo Belloni

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO370-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO370-00022/>

CODICI

Unità operativa: LO370

Numero scheda: 22

Codice scheda: LO370-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Palazzo Belloni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Via Roma, 6(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Sulla mappa catastale compare il complesso architettonico, all'interno della cortina edilizia storica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: trasformazione

Notizia: L'edificio compare nel primo catasto ottocentesco con la conformazione planimetrica attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta a U, due piani fuori terra e sottotetto, struttura in muratura intonacata, tetto a padiglione con rivestimento in coppi, solai piani, serramenti in legno. Le facciate su via Roma e piazza XX Settembre, prive di fascia marcapiano, presentano un'alternanza, in senso verticale, di superfici a intonaco liscio e a finto bugnato che comprendono ora una ora due finestre. Nelle porzioni ad intonaco liscio le finestre sono prive di cornici, mentre in quelle a finto bugnato la decorazione simula la presenza di pietre sagomate che ne costituiscono gli architravi. Il portone d'accesso, con stipiti in pietra e battenti in legno con borchie, immette in un androne con volte a crociera con nervature. Dall'androne si passa ad una loggia su tre campate irregolari, anch'essa con copertura a crociera con nervature, con colonne doriche in granito. A destra e a sinistra della loggia scale in pietra su tre rampe, conducono al piano superiore.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: androne

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

Ubicazione: loggia

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: laterali

Forma planimetrica: a rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07/12

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/05/23

Data di registrazione o G.U.: 05/03/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043876AAAA

Nome del file originale: 00346690034671.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00022_NVC-0000001106

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A2: restauro/ risanamento conservativo/ manutenzione ordinaria/ straordinaria/

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: il cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00022_IMG-0000048851

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0022CDfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00022_IMG-0000048852

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0022CDcortile.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Codogno Guida

Titolo libro o rivista: Codogno Guida della città

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 11

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Palazzina D.

Titolo libro o rivista: Cenni storici di Codogno

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1964

V., pp., nn.: p. 211

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Codogno paese

Titolo libro o rivista: Codogno : un paese, la sua storia, la sua anima a

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 77

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dell'Orto, Micol

Referente scientifico: Susani, Elisabetta