

Palazzo Dansi

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO370-00035/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO370-00035/>

CODICI

Unità operativa: LO370

Numero scheda: 35

Codice scheda: LO370-00035

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102511

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Palazzo Dansi

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Trivulzio (già)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 4(P),2,6

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Barattieri

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Lo storico scrive che il progetto venne probabilmente commissionato dal cardinale Teodoro all'arch. Barattieri, responsabile della trasformazione urbanistica di tutto il quartiere.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte chiuso sui quattro lati, di cui quello dell'ingresso è costituito da una cortina muraria a un piano sovrastata da un camminamento con balaustra in pietra, mentre gli altri sono a due piani fuori terra. Struttura in mattoni pieni a corsi regolari rivestiti di intonaco. Tetto a padiglione con copertura in coppi. La facciata esterna presenta una finta bugnatura; il portone, in posizione centrale, è incorniciato da due lesene: un basso cancello in ferro battuto impedisce l'accesso alla corte quando sono aperti i battenti lignei con chiodature metalliche. La corte a pianta rettangolare presenta al piano terra, sul lato destro, un loggiato con colonne doriche in granito, archi ribassati e copertura con voltini a crociera; sul lato sinistro un loggiato tamponato con lesene e archi a tutto sesto e sul fondo grandi finestre con cornici e inferiate. Una fascia marcapiano continua e finestre con cornici e timpano triangolare scandiscono in modo regolare il piano superiore.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Ubicazione: loggia

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco decorativo

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07/05

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SITO AL CIVICO 20 DI VIA GARIBALDI

Indirizzo da vincolo: VIA GARIBALDI, 20

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1936/07/21

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0980049AAAA

Nome del file originale: 00346030034603.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_NVC-0000001630

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: PALAZZO DANSI GIA' TRIVULZIO

Indirizzo da vincolo: VIA GARIBALDI GIUSEPPE, 2-4-6 (VIA) GIA' 20 - VIA MAURI (VIA SANTA LUCIA)

Dati catastali: FOGLIO 25 MAPP. 182-183-184

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 71

Estremi provvedimento: 1973/05/18

Data di registrazione o G.U.: 31/07/1973

Codice ICR: 2RTI0980051AAAA

Nome del file originale: 00346040034607.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_NVC-0000001631

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: PALAZZO IN VIA GARIBALDI 6 (GIA' 20)

Indirizzo da vincolo: VIA GARIBALDI, 6

Dati catastali: MAP. 64

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 71

Estremi provvedimento: 1950/05/06

Data di registrazione o G.U.: 03/07/1950

Codice ICR: 2RTI0980051AAAA

Nome del file originale: 00346080034611.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_NVC-0000001632

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Art. 20: restauro/ manutenzione ordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: scorcio del palazzo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: il cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

Visibilità immagine: 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197220

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Data: 2016

Codice identificativo: LO370-00035_01

Note: Colonnato, corte interna, ingresso.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197210

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0035CDscorcio facciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197211

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0035CDcortile interno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197212

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Data: 2016

Codice identificativo: LO370-00035_09

Note: Esterno. Vista da Via Garibaldi

Nome del file originale: LO370-00035_09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197213

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Data: 2016

Codice identificativo: LO370-00035_08

Note: Prospetto esterno su via Mauri

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197214

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Data: 2016

Codice identificativo: LO370-00035_07

Note: Prospetto. Vista da Via Garibaldi

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197215

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Data: 2016

Codice identificativo: LO370-00035_06

Note: Corte interna. Vista

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197216

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Codice identificativo: LO370-00035_05

Note: Corte interna. Vista

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197217

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Data: 2016

Codice identificativo: LO370-00035_04

Note: Corte interna. Vista

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197218

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Codice identificativo: LO370-00035_03

Note: Corte interna, particolare androne ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00035_IMG-0000197219

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Dansi, Alessandro

Data: 2016

Codice identificativo: LO370-00035_02

Note: Corte interna, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO370-00035_02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Codogno paese

Titolo libro o rivista: Codogno : un paese, la sua storia, la sua anima

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 93

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dell'Orto, Micol

Referente scientifico: Susani, Elisabetta