

# Cascina Cucca

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO370-00103/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO370-00103/>

## CODICI

Unità operativa: LO370

Numero scheda: 103

Codice scheda: LO370-00103

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Cucca

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Località: Triulza

Indirizzo: Strada Vicinale della Cascina Cucca

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: trasformazione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: cartografia (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'attuale conduttore ci ha comunicato che la costruzione del bene risale al 1535 quando era un convento di suore di clausura.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1535

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1535

Validità: ca.

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Sulla mappa catastale compare con il nome Cascina Cucca un insediamento rurale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: trasformazione

Notizia: La cascina compare nel primo catasto ottocentesco con la conformazione planimetrica attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a campate

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a campate

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Cascina a corte chiusa con duplice ingresso. Conserva quali strutture antiche i lati occidentale e settentrionale occupati rispettivamente dal fienile (A) e dalla stalla (B) e dalla casa padronale (C). Il fienile (A), a pianta rettangolare, due piani fuori terra, presenta una struttura in mattoni pieni a corsi regolari intonacata, tetto a falde con struttura in legno e rivestimento in coppi; le facciate sono scandite da lesene e fascia marcapiano, le finestre del piano terra presentano una cornice in rilievo mentre le aperture del primo piano sono chiuse con un motivo a traforo in mattoni. La stalla (B), a pianta rettangolare due piani fuori terra, presenta una struttura in mattoni pieni a corsi regolari intonacata, tetto a falde con struttura in legno e rivestimento in coppi; i muri di spina della struttura sono aperti da grandi archi a sesto acuto. La casa padronale (C), presenta una pianta rettangolare, struttura in muratura intonacata di due piani fuori terra, tetto a padiglione.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo (A)

### **PIANTA [1 / 3]**

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo (B)

### **PIANTA [2 / 3]**

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (C)

### **PIANTA [3 / 3]**

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: corpo A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: corpo B piano terra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: corpo B piano primo

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: corpo C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: corpo C loggia

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (A) loggia

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

## COPERTURE

Ubicazione: corpo (C)

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: corpo A loggia

Genere: ammattonato

## ELEMENTI DECORATIVI

## ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: abitazione

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: attività agricola

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI



## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: E1: esclusivamente opere destinate alla conduzione dell'attività agricola

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la casa padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: i rustici

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO370-00103\_IMG-0000061428

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370\_0103CDcasa padronale.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO370-00103\_IMG-0000061429

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370\_0103CDrustici.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 84, 93, 143

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Codogno Guida

Titolo libro o rivista: Codogno Guida della città

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 32

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta