

Villa Piantada - complesso

Santo Stefano Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO420-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO420-00005/>

CODICI

Unità operativa: LO420

Numero scheda: 5

Codice scheda: LO420-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO420-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Piantada - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098051

Comune: Santo Stefano Lodigiano

Indirizzo: Strada Vicinale della Cascina Piantada

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1.8 dalla Strada Provinciale 116 - lato sinistr

Altra località: Piantada

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Santo Stefano Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: neoclassicismo lombardo

Motivazione/fonte: tipologia assimilabile all'ambito neoclassico (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La Piantada non compare nelle mappe del catasto di Carlo VI, ma viene riportata per la prima volta nei registri e nelle mappe del Lombardo Veneto, segnata con il mappale 920. Nella mappa si individuano sia la villa che i rustici annessi, i quali comprendono stalle, fienili, casa del fattore e abitazioni dei contadini. Tutto il complesso appartiene a Bassano Polenghi, della famiglia Polenghi di Codogno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: qualificazione dell'edificio

Notizia

Negli Atti Preparatori del Lombardo Veneto (1867-1881) il complesso della Piantada viene definito come "Casa per azienda rurale", si tratta in realtà della casa di campagna della famiglia Polenghi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzioni, demolizioni

Notizia

Tra il 1867 e il 1897 la villa venne ampliata attraverso l'addizione lineare di due corpi di fabbrica sui lati corti dell'edificio. Sul lato settentrionale la costruzione comportò la demolizione di un piccolo edificio di forma rettangolare addossato alla villa e la demolizione parziale del fienile che delimita a nord l'area di corte. Vennero inoltre edificati alcuni piccoli fabbricati: due addossati all'edificio che chiude la corte ad ovest, uno all'edificio d'abitazione dei contadini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: casa colonica

Notizia sintetica: costruzione di nuovi fabbricati

Notizia

Il secolo scorso la casa colonica (F) fu ampliata sul lato est, aggiungendo un nuove stanze al piano terra e al primo piano, secondo lo schema dell'iterazione dei diversi locali d'abitazione in un unico corpo lineare; al nuovo corpo di fabbrica venne inoltre addossato un fienile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 11]

Riferimento: villa (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 11]

Riferimento: villa (A), ultimo corpo ala nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 11]

Riferimento: villa (A), penultimo corpo ala nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 11]

Riferimento: casa del fattore (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 11]

Riferimento: rustico annesso alla casa del fattore C

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: quattro campate

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 11]

Riferimento: stalla D

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: sette campate, stalle al p. t. fienile superiore

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 11]

Riferimento: rimessa E

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: portico in cinque campate

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 11]

Riferimento: casa (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 11]

Riferimento: porcilaia G

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: otto campate, porcili al p. t. fienile superiore

SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 11]

Riferimento: magazzino H

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [11 / 11]

Riferimento: rimessa I

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: portico in cinque campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La villa A e la casa del fattore B hanno impianto strutturale simile: murature portanti continue in mattoni pieni e solai con orditura lignea; tetto a padiglione con struttura a capriate lignee, trave di colmo, terzere, travi di banchina, correnti e listelli. La casa F ha murature portanti continue in mattoni pieni e solai con orditura lignea; tetto a due falde simmetriche con struttura a capriate lignee, trave di colmo, terzere, travi di banchina, correnti e listelli. L'impianto strutturale del rustico C annesso alla casa del fattore è costituito da pilastri che suddividono l'edificio in campate chiuse da muri di tamponamento, il prospetto est si apriva a piano terra verso il cortile con cinque archi a sesto ribassato in mattoni, attualmente tamponate; il tetto è a due falde simmetriche, con struttura a capriate lignee, trave di colmo, terzere, travi di banchina, correnti e listelli. I rustici D, E, G, I hanno come elemento strutturale primario i pilastri in mattoni pieni.

PIANTA

Riferimento alla parte: villa A

PIANTA [1 / 9]

Schema: lineare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa del fattore (B)

PIANTA [2 / 9]

Schema: lineare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rustico C

PIANTA [3 / 9]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla D

PIANTA [4 / 9]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rimessa E

PIANTA [5 / 9]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa (F)

PIANTA [6 / 9]

Schema: lineare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: porcilaia G

PIANTA [7 / 9]

Forma: a L

Riferimento alla parte: magazzino H

PIANTA [8 / 9]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rimessa I

PIANTA [9 / 9]

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 13]

Ubicazione: villa A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata scandita da lesene

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 13]

Ubicazione: casa del fattore B

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata con lesene angolari

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 13]

Ubicazione: rustico annesso alla casa del fattore C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata scandita da lesene

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 13]

Ubicazione: stalla D

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a tre teste

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 13]

Ubicazione: stalla D

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata e forata a blocco

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco interno

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 13]

Ubicazione: rimessa E

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a tre teste con lesena sul lato esterno

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 13]

Ubicazione: rimessa E

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 13]

Ubicazione: casa F

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua in parte a vista e in parte intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 13]

Ubicazione: porcilaia G

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a due teste

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [10 / 13]

Ubicazione: porcilaia G

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua in parte a vista e in parte intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [11 / 13]

Ubicazione: magazzino H

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [12 / 13]

Ubicazione: rimessa I

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a tre teste

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [13 / 13]

Ubicazione: rimessa I

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata e forata a blocco

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: villa (A)

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa del fattore (B)

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa (F)

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla (D)

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: villa (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna: villa (A)

Genere: scala

Categoria: dal p. t. al p. 1

Quantità: 1

Collocazione: assiale (asse trasversale)

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna: villa (A)

Genere: scala

Categoria: al piano semint. e inter

Quantità: 3

Collocazione: assiale (asse longitudinale) e angolare

Forma planimetrica: rettilinea continua

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: villa A

Genere: in marmette di cemento quadrate colorate

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: villa A

Genere: in piastrelle a graniglia

Schema del disegno: a motivi vegetali e geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: villa A

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: villa A, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano e cornicione

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: fascia marcapiano a listello e cornicione con modanatura a listelli

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: villa A, prospetti est ed ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: casa del fattore B, rustico C, rimessa E

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: cornicione con modanatura a listelli

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: stalla D, prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: piccola edicola

Materiali: gesso

Qualificazione del tipo: bassorilievo figurativo di carattere sacro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: porcilaia (G)

Data: 2000/06

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il degrado in progressione è dovuto allo stato di abbandono dell'edificio, che non fruisce di continue opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: villa A, copertura

Data inizio: 1970

Data fine: 1970

Descrizione intervento: Rifacimento del manto di copertura e dell'orditura secondaria.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: villa A

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

Il piano terra è stato suddiviso in due distinti appartamenti, con la costruzione di muri di tamponamento per separare le due unità abitative, dotate di nuove cucine e bagni.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: casa F

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Note

<CONV302> RSTT=L'edificio è stato suddiviso in tre distinti appartamenti, adattandoli alle moderne esigenze abitative. La nuova distribuzione interna ha comportato delle trasformazioni nei prospetti dove sono state temponate vecchie aperture e aperte nuove finestre.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 8]

Riferimento alla parte: villa (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 8]

Riferimento alla parte: casa del fattore (B)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 8]

Riferimento alla parte: rustico annesso alla casa del fattore (C)

Uso: p.t.: magazzino, officina/ p. 1 inutilizzato

USO ATTUALE [4 / 8]

Riferimento alla parte: stalla (D)

Uso: stalla

USO ATTUALE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rimessa E

Uso: rimessa

USO ATTUALE [6 / 8]

Riferimento alla parte: casa F

Uso: abitazione

USO ATTUALE [7 / 8]

Riferimento alla parte: porcilaia G

Uso: in disuso

USO ATTUALE [8 / 8]

Riferimento alla parte: rimessa I

Uso: rimessa

USO STORICO [1 / 8]

Riferimento alla parte: villa (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 8]

Riferimento alla parte: casa del fattore (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione del fattore

USO STORICO [3 / 8]

Riferimento alla parte: rustico annesso alla casa del fattore (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [4 / 8]

Riferimento alla parte: stalla (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [5 / 8]

Riferimento alla parte: rimessa (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

USO STORICO [6 / 8]

Riferimento alla parte: casa dei contadini (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione colonica

USO STORICO [7 / 8]

Riferimento alla parte: porcilaia (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ porcilaia

USO STORICO [8 / 8]

Riferimento alla parte: rimessa (I)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: E 1 Zona agricola di sviluppo
Villa (A): Edificio di interesse storico e architettonico.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Vista dell'intero complesso da nord, retro abitazioni F e stalla D

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Prospetto ovest della Villa Piantada A

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO420-00005_IMG-0000044131

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420_0005SSprospetto ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO420-00005_IMG-0000044132

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420_0005SSvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, f. 4

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, f. 3

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 3121, Mappe Carlo VI, Santo Stefano Lodigiano, 1723, f. 4

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 2461, Mappe Catasto Lombardo Veneto, Santo Stefano al Corno ed Uniti, 1867, f. 3

Note: <CONV302> FNTH=A 2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 8791, Atti Preparatori del Lombardo Veneto, 1867-1881

Note: <CONV302> FNTH=A 3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 1194, Catasto dei terreni e dei fabbricati del suddetto Comune Censuario di Santo Stefano al Corno, 1887

Note: <CONV302> FNTH=A 4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 1723, Rubrica dei Possessori del suddetto Comune Censuario di Santo Stefano al Corno, 1887

Note: <CONV302> FNTH=A 5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 413, Mappe Cessato Catasto, Santo Stefano al Corno, 1897, f. 3

Note: <CONV302> FNTH=A 6

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 888-898

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Camola L.

Titolo libro o rivista: S.to Stefano Lodigiano (già al Corno). Frammenti di storia

Luogo di edizione: Santo Stefano Lodigiano

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Camola L.

Titolo libro o rivista: Santo Stefano Lodigiano tra storia e cronaca tra realtà e immaginazione

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1995

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Carlini, Federica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta