

# Villa Via Goffredo Mameli 34 - complesso

Santo Stefano Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO420-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO420-00008/>

## CODICI

Unità operativa: LO420

Numero scheda: 8

Codice scheda: LO420-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO420-00008

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Villa Via Goffredo Mameli 34 - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098051

Comune: Santo Stefano Lodigiano

Indirizzo: Via Goffredo Mameli, 34

Altra località: Fuga

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Santo Stefano Lodigiano

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà della tipologia in ambito provinciale lombardo (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sito dell'attuale villa

Notizia

Alla fine del XIX secolo l'abitato della zona definita Fuga, ultimo quartiere costruito ad ovest del centro storico, corrispondeva pressapoco all'attuale, l'unico edificio non ancora presente è proprio la casa al numero civico 34.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori, fine lavori

Notizia

L'iscrizione apposta sul retro del rustico, edificato in fondo al giardino dietro la casa d'abitazione, riporta la data dell'inizio e quella della conclusione dei lavori di costruzione dell'intero bene.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1932

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: villa (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: deposito (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

## PIANTA

Riferimento alla parte: villa A

**PIANTA [1 / 2]**

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: deposito(B)

**PIANTA [2 / 2]**

Schema: corpo doppio

Forma: a U

## STRUTTURE VERTICALI

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]**

Ubicazione: villa A, p. t

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua con rivestimento (zoccolo e fasce orizz.)

Materiali [1 / 4]: mattoni pieni

Materiali [2 / 4]: malta

Materiali [3 / 4]: rivestimento esterno in cemento decorativo

Materiali [4 / 4]: intonaco interno

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]**

Ubicazione: villa A, p. 1

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: villa A, portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: ordine corinzio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: deposito B

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

---

## **COPERTURE**

Ubicazione: villa (A)

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale irregolare

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: villa A, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: graffito (specchiature, fascia sotto cornicione)

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: villa A, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: cornice marcapiano a listelli

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: villa A, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: cornicione con modanatura, a listello alla base, convessa e concava superiormente

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: villa A, prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali [1 / 2]: intonaco (supporto)

Materiali [2 / 2]: pellicola pittorica

Qualificazione del tipo: figurativo di carattere sacro

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: retro dell'ala est del deposito B

Genere: iscrizione

Tipo: data di inizio e fine dei lavori di costruzione

Trascrizione testo: 9- 5-932/ 28-1-933

Tecnica: dipinta/o

Materiali: tempera

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: deposito (B)

Data: 2000/07

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: villa (A)

Uso: in disuso

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: deposito (B)

Uso: deposito

### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: villa (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

### **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: deposito (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona B1: residenziale preedificata Nucleo rurale di antica formazione.

Edificio caratterizzato da prospetti con valenza architettonica

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Prospetto principale della Villa A su Via G. Mameli

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n



Codice identificativo: 2

Note: Vista della Villa A e del deposito B dalla Strada Provinciale 145

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO420-00008\_IMG-0000045140

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420\_0008SSvista d'insieme.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO420-00008\_IMG-0000045141

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420\_0008SSprospetto principale villa.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, f. 6

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, alleg. e f. 24

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 413, Mappe Cessato Catasto, Santo Stefano al Corno, 1897, f. 6 e Alleg. E f. 24

Note: <CONV302> FNTH=A 1

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Carlini, Federica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta