# **Cascina Valle Mezzano - complesso**

## Santo Stefano Lodigiano (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO420-00022/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO420-00022/

## **CODICI**

Unità operativa: LO420

Numero scheda: 22

Codice scheda: LO420-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO420-00022

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Valle Mezzano - complesso

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098051

Comune: Santo Stefano Lodigiano

Località: Valmezzano

Indirizzo: Strada Vicinale di Valle Mezzano

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Km 0.429 dal Ponte sul Canale Navazza - lato sinis

Ubicazione non viabilistica: a nord del colatore Mortizza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Santo Stefano Lodigiano

#### **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: tipologia e tecnica costruttiva tradizionale lodigiana (n.d.c.)

#### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA** [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

#### Notizia

Il primo nucleo della cascina Valle Mezzano fu fatto edificare dal cardinale Scaramuzza Trivulzio, abate commendatario dell'Abbazia di Santo Stefano dal 1502 al 1506, la costruzione proseguì negli anni successivi grazie al nipote di Scaramuzza, Catalano Trivulzio, abate dal 1522 al 1559.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1502

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/6]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1559

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: possessione della valle Mezzano

#### Notizia

Le rivalità tra i monaci italiani e francesi dell'Abbazia di Santo Stefano portarono nel 1625 ad una separazione delle possessioni. I cistercensi italiani chiesero ed ottennero dall'abate commendatario, il cardinale Scipione Borghese, il possesso della cascina Valle Mezzano.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1625

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1625

#### **NOTIZIA** [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fabbricato costituente la cascina

#### Notizia

Nel 1723 la Valle Mezzano I era costituita da un edificio posto sul lato ovest della strada che conduceva alla cascina. Il fabbricato è riportato nella mappa del Catasto di Carlo VI al mappale 243, che corrisponde alla "Casa e Cassina da Massaro detta il Valmezzano" di pertiche 5 e tavole 5, con l'orto segnato in mappa al numero 244. La possessione "Il Valmezzano" apparteneva ai Padri cistercensi dell'Abbazia di Santo Stefano.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

## **NOTIZIA [4/6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento e costruzione

#### Notizia

Tra il 1723 e il 1867 la cascina Valle Mezzano assume l'impianto planimetrico, che manterrà sostanzialmente inalterato nei secoli successivi. Il complesso rurale si articola in due edifici ad ovest della Strada Comunale di Val Mezzano. La "Casa e Cassina" originale viene ampliata: a nord vengono costruiti nuovi corpi di fabbrica che, addossandosi gli uni agli altri, si estendono su tutto il lato settentrionale della grande corte retrostante, delimitata ad est da edifici che si affacciano direttamente sulla strada.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione dei fabbricati

#### Notizia

Nella seconda metà dell'Ottocento l'edificio a nord della corte era già suddiviso in diversi corpi di fabbrica con differenti destinazioni d'uso.

I fabbricati prossimi alla strada di Valle Mezzano (A, B, C, E, L, M, N) erano le abitazioni, in mezzo alle quali si trovava nel 1867 una stalla con fienile trasformata in seguito in casa (parte di M).

I corpi adiacenti (H, I, O) erano destinati alle stalle con i soprastanti fienili, in mezzo ai quali si trovava un grande portico (parte di O); l'ultima stalla ad ovest fu risistemata dopo il 1867, essendo destinata ad abitazione nel 1881.

Negli edifici sul lato est della corte, paralleli alla Strada Comunale di Val Mezzano, vi erano altre Case Coloniche, con un piccolo corpo di fabbrica addossato ad ovest, utilizzato nel 1867 come casa e trasformato in seguito in portico. Nella seconda metà del XIX secolo l'intero complesso rurale della Valle Mezzano I era di proprietà della famiglia Fasoli.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1881

#### **NOTIZIA** [6 / 6]

Riferimento: corpi e, h, i, l, m, n

Notizia sintetica: variazione d'uso

#### Notizia

Nel XX secolo i corpi di fabbrica (E, L, M e N), utilizzati in origine come luoghi d'abitazione, furono trasformati in rustici; al contrario le stalle con fienili (H e I) furono adibiti ad abitazione.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

#### **SPAZI**

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 13]** 

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 13]** 

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 13]** 

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

**SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 13]** 

Riferimento: corpo (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

**SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 13]** 

Riferimento: corpo (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

**SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 13]** 

Riferimento: corpo (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

**SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 13]** 

Riferimento: corpo (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 13]** 

Riferimento: corpo (H)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 13]** 

Riferimento: corpo (I)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 13]** 

Riferimento: corpo (L)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

**SUDDIVISIONE INTERNA [11 / 13]** 

Riferimento: corpo (M)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: due campate

**SUDDIVISIONE INTERNA [12 / 13]** 

Riferimento: corpo (N)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

**SUDDIVISIONE INTERNA [13 / 13]** 

Riferimento: corpo (O)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: tre campate

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo (A)

**PIANTA [1 / 13]** 

Schema: lineare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

**PIANTA [2/13]** 

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo (C)

**PIANTA [3 / 13]** 

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo (D)

**PIANTA [4/13]** 

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (E)

**PIANTA** [5 / 13]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (F)

**PIANTA** [6 / 13]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (G)

**PIANTA** [7 / 13]

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo (H)

**PIANTA** [8 / 13]

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo (I)

**PIANTA** [9 / 13]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (L)

**PIANTA** [10 / 13]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (M)

**PIANTA** [11 / 13]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (N)

**PIANTA** [12 / 13]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (O)

**PIANTA** [13 / 13]

Forma: rettangolare

#### STRUTTURE VERTICALI

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 16]**

Ubicazione: corpo A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni e forati

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 16]

Ubicazione: corpo B

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 16]**

Ubicazione: corpo C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 16]**

Ubicazione: corpo D

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 16]**

Ubicazione: corpo E

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua in parte intonacata in parte a vista

Materiali [1 / 4]: mattoni pieni

Materiali [2 / 4]: blocchi di calcestruzzo

Materiali [3 / 4]: malta

Materiali [4 / 4]: intonaco

## **TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 16]**

Ubicazione: corpo F

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a vista

Materiali [1 / 2]: blocchi di calcestruzzo

Materiali [2 / 2]: malta cementizia

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 16]**

Ubicazione: corpo G

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 16]**

Ubicazione: corpo H

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

## **TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 16]**

Ubicazione: corpo I

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni e forati

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [10 / 16]**

Ubicazione: corpo L

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a vista

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: blocchi di calcestruzzo

Materiali [3 / 3]: malta

**TECNICA COSTRUTTIVA [11 / 16]** 

Ubicazione: corpo M

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [12 / 16]** 

Ubicazione: corpo M, portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: blocchi di calcestruzzo

Materiali [2 / 2]: malta cementizia

**TECNICA COSTRUTTIVA [13 / 16]** 

Ubicazione: corpo M, portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: prefabbricata

Materiali: cemento

**TECNICA COSTRUTTIVA [14 / 16]** 

Ubicazione: corpo N

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua in parte a vista e in parte intonacata

Materiali [1 / 4]: intonaco

Materiali [2 / 4]: mattoni pieni

Materiali [3 / 4]: blocchi di calcestruzzo

Materiali [4 / 4]: malta

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [15 / 16]**

Ubicazione: corpo O

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a vista

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

## **TECNICA COSTRUTTIVA [16 / 16]**

Ubicazione: corpo (O)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a tre teste

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

#### STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A)

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1/4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo (B)

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo (C)

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3/4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo (L)

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4/4]

Riferimento: intero solaio

#### **COPERTURE**

Ubicazione: corpo (A)

**CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA** 

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

#### **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I corpi B, C, D, E e F presentano fenomeni di degrado avanzati e in rapida progressione. Lo scivolamento dei coppi, la mancanza in alcuni punti del manto di copertura e il degrado delle lamiere a profilo sinusoidale, causato dalla ruggine, provocano infiltrazioni di acque meteoriche, che innescano fenomeni di marcescenza dell'orditura lignea delle coperture e macchie di umidità nelle murature. Si è rilevata inoltre la presenza di umidità di risalita capillare nelle strutture verticali. Nei corp

Fonte: 2000, osservazione diretta

#### **RESTAURI E ANALISI**

#### RESTAURI [1/3]

Riferimento alla parte: corpo A

Data inizio: estate 2000

Data fine: ancora in corso

#### Note

<CONV302> RSTT=Intervento di ristrutturazione dell'intero edificio: rifacimento della copertura; sostituzione dei solai; trasformazione della distribuzione interna; realizzazione di nuovi impianti e posa di nuovi pavimenti. I prospetti vengono lievemente modificati per l'ampliamento delle aperture esistenti, con sostituzione degli infissi, e la stesura dei nuovi intonaci esterni.

#### **RESTAURI** [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo H

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Ristrutturazione dell'intero edificio per adattarlo alle nuove esigenze abitative.

#### **RESTAURI** [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo L

Data inizio: non accertata

Data fine: ancora in corso

#### Descrizione intervento

Intervento di ristrutturazione dell'intero edificio: costruzione di solai in latero-cemento; realizzazione di nuovi impianti e posa di nuovi pavimenti; inserimento di una scala a chiocciola; rifacimento degli intonaci e sostituzione degli infissi.

#### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: in disuso

## **USO ATTUALE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo (E)

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo (F)

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo G

Uso: deposito/ in disuso

## **USO ATTUALE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo H

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo I

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo L

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo M

Uso: fienile/ rimessa

#### **USO ATTUALE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo N

Uso: deposito

## **USO ATTUALE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: corpo O

Uso: deposito/ fienile/ rimessa

#### **USO STORICO [1 / 19]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [2 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [3 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [4 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [5 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [6 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (E)

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: rustico

**USO STORICO [7 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla/ rimessa

**USO STORICO [8 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

**USO STORICO [9 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (H)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [10 / 19]

Riferimento alla parte: corpo (H)

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: abitazione

**USO STORICO [11 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (I)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

**USO STORICO [12 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (I)

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: abitazione

**USO STORICO [13 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (L)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [14 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (L)

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: rustico

**USO STORICO [15 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (M)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [16 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (M)

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: rustico

**USO STORICO [17 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (N)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [18 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (N)

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: rustico

**USO STORICO [19 / 19]** 

Riferimento alla parte: corpo (O)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

#### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona B4: Insediamento residenziale esistente sparso in zona agricola

#### FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Corpi di fabbrica A, B, C, D, E, F, G e H visti dalla Strada vicinale di Valle Mezzano

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Corpi di fabbrica I, L, M, N e O visti dal cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO420-00022\_IMG-0000048855

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420\_0022SS A B C D E F G H.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO420-00022\_IMG-0000048856

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420\_0022SS I L M N O.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1/5]** 

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, f. 13

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2/5]** 

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, f. 10

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]** 

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, alleg. c f. 22

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4/5]** 

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, f. 10

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]** 

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, alleg. c f. 21

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 3121, Mappe Carlo VI, Santo Stefano Lodigiano, 1723, f. 13

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 25, fasc. 11, Descrizione dei fondi di Seconda Stazione, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A 2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]** 

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 2461, Mappe Catasto Lombardo Veneto, Santo Stefano al Corno ed Uniti, 1867, f. 10,

Alleg. C f. 22

Note: <CONV302> FNTH=A 3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 8791, Atti Preparatori del Lombardo Veneto, 1867-1881

Note: <CONV302> FNTH=A 4

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]** 

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 1194, Catasto dei terreni e dei fabbricati del suddetto Comune Censuario di santo Stefano al Corno, 1887

Note: <CONV302> FNTH=A 5

#### FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 1723, Rubrica dei Possessori del suddetto Comune Censuario di Santo Stefano al

Corno, 1887

Note: <CONV302> FNTH=A 6

#### FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 413, Mappe Cessato Catasto, Santo Stefano al Corno, 1897, f. 7, Alleg. C f. 21

Note: <CONV302> FNTH=A 7

## **BIBLIOGRAFIA** [1/3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 888-898

#### **BIBLIOGRAFIA** [2/3]

Autore: Camola L.

Titolo libro o rivista: S.to Stefano Lodigiano (già al Corno). Frammenti di storia

Luogo di edizione: Santo Stefano Lodigiano

Anno di edizione: 1990

## **BIBLIOGRAFIA** [3 / 3]

Autore: Camola L.

Titolo libro o rivista: Santo Stefano Lodigiano tra storia e cronaca tra realtà e immaginazione

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1995

#### COMPILAZIONE

#### **COMPILAZIONE**

#### SIRBeC scheda ARL - LO420-00022

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Carlini, Federica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta